

温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2020〕43号

温州市鹿城区人民政府办公室 关于公布 2020 年度第二批区级重大事故隐患 挂牌整治单位的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

为确保全区工贸行业领域安全生产各项工作措施落到实处，最大限度地预防和减少安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。区安委办对各街镇近期上报挂牌整治的各类重大事故隐患进行梳理，经研究，同意将温州塔罗航空科技有限公司等 11 家工矿商贸单位列为 2020 年度第二批区级重大事故隐患挂牌整治单位，现予以公布。

希各有关督办单位接此通知后，责成上述隐患单位落实主体

责任，制定事故隐患治理方案，督促落实整改措施。各街镇园区和各有关部门要认真履行职责，条块结合，协调配合，加大督办与协办力度。各街镇按照隐患整改验收的有关规定，及时督促隐患单位制定整治方案，并于2020年9月18日之前上报区安委办（联系人：黄炜，联系电话：55595169、13858899623，669623）。

附件：2020年度第二批区级重大事故隐患挂牌整治单位名单

温州市鹿城区人民政府办公室

2020年9月14日

（此件公开发布）

附件

2020 年度第二批区级重大事故隐患挂牌整治单位名单

序号	隐患单位名称	地 址	隐 患 主 要 内 容	责任单位	督办单位	整改期限
1	温州塔罗航空科技有限公司	蒲州三期工业区	1. 生车车间所在建筑一侧的安全疏散出口被堵死，二、三楼的安全出口未设置应急灯及安全出口标志，四楼一侧的安全出口被封堵；2. 各用电设备均未接地保护；3. 固定插座、移动插板未设置漏电保护装置（漏电保护电流不应超过 30mA）；4. 部分电气线路未穿管保护，个别电气开关未入箱；5. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州塔罗航空科技有限公司	滨江街道	2020.10.30
2	温州交运集团汽车服务有限公司	里垟路 8 号	1. 未按要求设置危化品中间仓库；2. 喷漆房内的照明灯不防爆，电气线路的敷设不能满足防爆要求；3. 喷漆房未设置防爆型的机械排风机及可燃气体浓度检测报警装置；4. 喷漆房等危化品使用、存放场所现场应挂贴油漆的安全周知卡，设置严禁烟火等警示标志；5. 喷漆、空压机等工序现场未挂贴相应的安全操作规程；6. 固定插座、移动插板未设置漏电保护装置（漏电保护电流不应超过 30mA），立式配电柜前未敷设绝缘垫；7. 空压机放置场所内杂物较多，气瓶无防倾倒装置。	温州交运集团汽车服务有限公司	南郊街道	2020.10.30
3	温州市豪邦轿车维修有限公司	葡萄棚路 32 号-1	1. 未按要求设置危化品中间仓库；2. 喷漆房内的照明灯不防爆，电气线路的敷设不能满足防爆要求；3. 喷漆房未设置防爆型的机械排风机及可燃气体浓度检测报警装置；4. 喷漆房等危化品使用、存放场所现场未挂贴油漆的安全周知卡；5. 固定插座、移动插板未设置漏电保护装置（漏电保护电流不应超过 30mA），立式配电柜前未敷设绝缘垫。	温州市豪邦轿车维修有限公司	南郊街道	2020.10.30

序号	隐患单位名称	地 址	隐 患 主 要 内 容	责任单位	督办单位	整改期限
4	温州市鹿城区南郊松节五金加工厂	牛山北路 2-6-2 号东首第一、二间	1. 生产车间设置在违章棚内, 不符合要求; 2. 所有用电设备均未接地保护; 3. 部分电气线路未穿管保护, 部分电气开关未入箱; 4. 固定插座、移动插板无漏电保护措施 (漏电保护电流不应超过 30mA); 5. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州市鹿城区南郊松节五金加工厂	南郊街道	2020.10.30
5	温州华创汽车电器有限公司	鹿城工业区星际路 32 弄 9 号	1. 生产车间所在建筑与厂内综合楼、厂外北侧的宿舍之间的安全间距均不足; 2. 生产车间一侧疏散楼梯堵塞严重, 影响安全疏散; 3. 部分固定插座、移动插板未设置漏电保护装置 (漏电保护电流不应超过 30mA); 4. 部分电气线路未穿管保护, 部分开关盒无防护盖; 5. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州华创汽车电器有限公司	双屿街道	2020.10.30
6	温州市斑鱼鞋业有限公司	崇德路 158 号一幢 3 楼	1. 危化品中间仓库与其他场所未采用实体墙隔离到位, 未设置外开式的防火门; 现场未挂贴相应化学品的安全周知卡, 未设置严禁烟火等警示标志; 2. 刷胶工序处的照明灯等电气设施不能满足防爆要求; 3. 未清洗的胶水空桶放置在货梯口, 不符合要求; 4. 开发部局部设置了可燃物吊顶, 不符合要求; 5. 部分固定插座、移动插板未设置漏电保护装置 (漏电保护电流不应超过 30mA); 部分电气线路未穿管保护到位, 个别配电箱无箱门; 6. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州市斑鱼鞋业有限公司	丰门街道	2020.10.30
7	温州市迈凯临鞋业有限公司	鞋都一期 25 号地块	1. 危化品中间仓库的防火门开设了玻璃视窗, 不能满足防火要求; 2. 危化品中间仓库未设置可燃气体浓度检测报警装置, 未设置防爆型的排风装置; 3. 生产车间的安全通道不畅通; 4. 部分固定插座、移动插板无漏电保护装置。	温州市迈凯临鞋业有限公司	丰门街道	2020.10.30
8	温州市明康鞋材有限公司	富伊路 363 号二楼右首	1. 未按要求设置胶水等危化品专用存放场所; 2. 刷胶工序处的照明灯等电气设施不能满足防爆要求; 3. 部分固定插座、移动插板未设置漏电保护装置 (漏电保护电流不应超过 30mA), 部分电气线路未穿管保护, 部分开关盒无防护盖; 4. 生产车间安全通道线设置不到位, 缺少疏散指示标志; 5. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州市明康鞋材有限公司	丰门街道	2020.10.30

序号	隐患单位名称	地 址	隐 患 主 要 内 容	责任单位	督办单位	整改期限
9	温州都威儿童用品有限公司	沿秀路 58 号	1. 危化品中间仓库未设置外开门, 排风机安装位置过高; 其内电气线路的敷设不能满足防爆要求, 未设置可燃气体浓度检测报警装置; 现场未挂贴相应化学品的安全周知卡; 2. 四楼的胶水调配间未靠外墙设置, 未设置外开式的防火门; 未设置可燃气体浓度检测报警装置; 3. 部分固定插座、移动插板未设置漏电保护装置 (漏电保护电流不应超过 30mA); 4. 刷胶工序处的照明灯等电气设施不能满足防爆要求; 5. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州都威儿童用品有限公司	仰义街道	2020.10.30
10	温州市君豪鞋材有限公司	后京村沿吉路 1 号三楼	1. 危化品中间仓库未靠外墙设置, 排风机出风口设在车间内; 其内的配电箱、电气开关、电气线路的敷设均不能满足防爆要求; 现场未挂贴相应化学品的安全周知卡, 未设置严禁烟火等警示标志; 2. 描漆工序现场存放了大量的油漆, 不符合要求; 3. 描漆工序等使用危险化学品场所的照明灯等电气设施不防爆; 4. 生产车间电气线路较凌乱, 存在私拉乱接现象; 部分电气线路未穿管保护或者穿管保护不到位; 部分电气开关和无防护盖; 5. 部分固定插座、移动插板无漏电保护措施 (漏电保护电流不应超过 30mA); 6. 部分灭火器放置不规范、无月检记录; 7. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州市君豪鞋材有限公司	仰义街道	2020.10.30
11	温州市小南印刷厂	渔藤路 792 号 1-4 层	1. 厂房北侧通道搭建了违章棚; 2. 危化品中间仓库设置在疏散楼梯下方, 不符合要求; 3. 未按要求设置独立的油墨调配场所; 4. 印刷工序现场有油墨调配作业, 现场油墨、清洗剂等危化品存放过多; 5. 叉车的排烟口未装设阻火器; 6. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州市小南印刷厂	藤桥镇	2020.10.30

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，
区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室

2020年9月18日印发
