

温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2023〕40号

温州市鹿城区人民政府办公室 关于公布 2023 年度第三批区级重大事故隐患 治理挂牌督办整治单位（区域）名单的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

为确保全区各领域安全生产各项工作措施落到实处，最大限度地减少各类隐患，预防安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。经区政府同意，决定将温州欧泽服饰有限公司等 41 家单位（区域）列为 2023 年度第三批区级重大事故隐患治理挂牌督办整治单位（区域），现予以公布。

希各有关督办单位接此通知后，责成上述整治单位落实主体责任，制定事故隐患治理方案，督促落实整治措施。责任单位要认真

履行职责，条块结合，按照隐患整治验收的有关规定，及时督促整治单位制定整治方案，整治完毕后，由责任单位向督办单位提出验收申请，督办单位按规定及时组织验收，验收合格后按规定办理核销手续。

附件：1. 2023 年度第三批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单

2. 区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

（区应急管理局联系人：林秦童，电话：88570766）

（区消防救援大队联系人：许晓燕，电话：55595118）

（市市公安局交管局一大队联系人：陈奇晟，电话：88550600）

（区安委办联系人：黄炜，电话：88570775）

温州市鹿城区人民政府办公室

2023 年 5 月 11 日

（此件公开发布）

附件 1

2023 年度第三批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
工业企业领域（17）						
1	温州欧泽服饰有限公司	鹿城区炬光园月乐西街 231-233 号二楼	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未签订安全生产责任书； 2. 未提供安全事故隐患排查记录； 3. 未做安全风险辨识管控措施； 4. 未提供员工培训教育记录； 5. 未提供应急预案、应急演练记录； 6. 生产车间与办公室未采取消防门隔离； 7. 设备作业场所未粘贴安全操作规程； 8. 消防器材悬挂过高及消火栓被遮挡； 9. 车间私拉乱接未套管保护； 10. 出租单位与承租单位虽已签订安全生产协议，但流于形式，双方负责人均未签字。 	南郊街道	区应急管理局	2023 年 6 月 30 日
2	温州市晟锦鞋业有限公司	鹿城区月乐西街 636 号二层	<ol style="list-style-type: none"> 1. 刷胶等危化品使用区域电气设备未采用防爆型，作业现场危化品摆放过多； 2. 危化品中间仓未采用甲级防火门，通风口设置过高，未设置可燃气体报警器和消防沙； 3. 消控室无人值守，设备故障。 	南郊街道	区应急管理局	2023 年 6 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
3	温州鹿城艺伟汽车用品加工厂	鹿城区炬光园炬高路8号1楼隔层第一间	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出租单位与承租单位未签订安全生产管理协议; 2. 未建立安全风险管控与隐患排查治理体系; 3. 未建立安全培训教育制度; 4. 未定期开展消防演练; 5. 部分灭火器失效; 6. 疏散楼道堆积杂物; 7. 操作规程未上墙。 	南郊街道	区应急管理局	2023年6月30日
4	温州可琳儿鞋业有限公司	鹿城区娇丽特园区2栋3楼	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车间内个别线路套管不到位; 2. 空气开关盒未设置保护盖; 3. 安全出口物品堆放; 4. 未设置安全警示标识; 5. 承租单位未与出租单位签订安全生产协议。 	丰门街道	区应急管理局	2023年6月30日
5	温州市磊派鞋业有限公司	鹿城区潘岙A6幢2-4楼	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车间安全出口设有卷帘门 2. 防火门破损常闭标识缺失 3. 消防前堆放杂物无月检卡 4. 配电箱前堆放杂物未画安全线 5. 喷胶区设在电梯口未做独立隔断和防爆措施 6. 危化品中转仓与危废仓库处在同一间内 7. 流水线上方堆放大量轻泡沫和杂物 8. 烘箱边堆放杂物和危化品 9. 成型线边私拉电线。 	丰门街道	区应急管理局	2023年6月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
6	温州市宏达箱包有限公司	鹿城区嵇师中国鞋都工业区21号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立健全并落实全员安全生产责任，2023年度安全生产责任书未逐级签订； 2. 企业主要负责人未经安全培训并考核； 3. 未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 4. 未健全隐患排查治理制度，未对排查发现的安全隐患提出整改闭环要求、措施等； 5. 危险作业管理不规范，未严格落实审批和作业前的风险辨识和安全管控措施； 6. 一楼吸塑车间内多处电线未套管，个别设备未接地，消防栓及灭火器前堆放物品，不利于人员应急取用； 7. 生产车间绝大部分配电箱未作静电跨接，部分配电箱外壳丢失，饮水机未设置漏电保护和接地装置； 8. 制板机旁钢梯一侧未设置防护栏，制板车间灯具直接缠绕在铁质工作台上，未穿管保护，针车车间低于2.5m以下灯具未采用安全电压； 9. 电瓶车停放在楼梯间，堵塞消防通道； 10. 企业办公区（3人及以上）与仓库未进行有效防火分隔。 	丰门街道	区应急管理局	2023年6月30日
7	温州市尚美鞋业有限公司	鹿城区嵇师利源路78弄58号2号楼南首	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三级安全教育培训未落实全覆盖； 2. 未按制度落实定期开展隐患排查治理； 3. 未对危化品储存（中间仓）实施规范管理，可燃浓度报警探头周边遮挡，未能正常使用。防爆排风未设置手动开关，未设置安全警示标识。未提供危化品中间仓库防火门合格证； 4. 生产车间多处开关盒无面板； 5. 危废仓库未与周边采用防火墙隔断且内存放实瓶固化剂。 	丰门街道	区应急管理局	2023年6月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
8	浙江君得利 电器有限公司	鹿城区盛 发路 29 号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 厂内未划设消防通道，车辆停放杂乱； 2. 楼顶废气处理设施未设置应急排空、应急喷淋、超温报警系统，正压风机未采用防爆型，环保设施未设置防雷、防静电设施； 3. 生产厂房楼顶存放大量杂物； 4. 车间安全出口堆放货物，影响安全疏散； 5. 车间内安全疏散通道未划设安全疏散通道线及疏散方向指示标志； 6. 车间内存在多处电焊设备，未提供电焊人员作业证书； 7. 部分电源线未套阻燃管敷设； 8. 安全阀、压力表未定期检测，部分储气罐安全阀缺失； 9. 低于 2.5m 照明灯具未采用安全电压； 10. 部分消防设施被阻挡，消防设施未定期检查； 11. 车间内部分配电箱盒盖、配电箱箱门缺失，未设置“当心触电”等警示标志，配电箱前堆放可燃物； 12. 车间内存在电源线、插线板“私接乱拉”现象； 13. 生产车间、喷漆作业场所堆放大量易燃易爆危险化学品，使用塑料油抽作业； 14. 货梯未设置限重及“禁止乘人”标识； 15. 车间通道、安全出口处设置卷帘门，未设置防坠落措施； 16. 调漆间未靠外墙设置；防火隔断未采用防火墙、甲级防火门进行隔断；调漆间内照明灯具未采用防爆型；未设置可燃气体监测报警装置及应急排风；喷漆废气管道穿越防火墙；调漆间内超量存放危险化学品；调漆间未设置液体防流散、静电导除装置；调漆间地面未采用不发火材质； 17. 部分电源插座设置木质可燃材料上； 18. 安全出门防火门闭门器损坏； 19. 厂房内搭建违章棚，占用防火间距，影响消防救援； 	藤桥 镇	区应 急管 理局	2023 年 6 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
8	浙江君得利 电器有限公司	鹿城区盛 发路 29 号	<ul style="list-style-type: none"> 20. 车间内存在易燃泡沫夹心彩钢板搭建; 21. 车间内通道出口门上锁、堵塞, 影响安全疏散; 22. 车间内气瓶未设置防倾倒措施; 23. 砂轮机防护罩、托板、挡屑板等安全附件缺失; 24. 车间安全出口设置栅栏门, 影响安全疏散; 25. 部分电气设备未设置接地线及漏电保护器; 26. 车间内部分应急照明灯失效; 27. 部分消防栓玻璃门破损缺失, 消防设施未保持完好有效; 28. 配电柜前未设置绝缘垫; 29. 喷漆废气收集管道直穿楼板, 穿越防火分区位置未设置防火阀; 30. 楼顶搭建违章建筑存放大量漆渣; 31. 生产车间内使用电饭煲等大功率生活电器; 32. 疏散楼梯间下违规设置危险化学品仓库。 	藤桥 镇	区应 急管 理局	2023 年 6 月 30 日
9	温州盛惠真 空镀膜有限 公司	鹿城区盛 通路 18-20 号	<ul style="list-style-type: none"> 1. 车间内部分电源线未套阻燃管敷设; 2. 车间内部分电气设施未设置接地线、漏电保护器; 3. 高速旋转设备防护盖板缺失; 4. 配电柜箱门与箱体未设置跨接线; 5. 车间内部分配电箱盒盖缺失, 未设置安全警示标志; 6. 油漆中间仓库内及开口 3m 爆炸危险区域内部分电气设施、电线套管不符合防爆要求; 油漆中间仓库内超量存放危险化学品; 油漆中间仓库内使用塑料油抽及铁质工具; 油漆中间仓库未设置防泄漏、静电消除装置; 可燃气体监测报警装置未设置在 24 小时有人值守的值班室内; 7. 未设置可燃气体浓度监测报警装置及事故应急排风; 爆炸危险区域范围内电气设施未采用防爆型; 8. 调漆间内部分电气设施、电线套管未采用防爆型; 未设置可燃气体监测报 	藤桥 镇	区应 急管 理局	2023 年 6 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
9	温州盛惠真空镀膜有限公司	鹿城区盛通路18-20号	<p>警装置;调漆间内超量存放危险化学品;调漆间未设置液体防流散、静电导除装置;调漆间地面未采用不发火材质;</p> <p>9. 配电箱前堆放易燃材料;</p> <p>10. 喷漆废气管道创越防护分区位置未设置防火阀;</p> <p>11. 储气罐设置在安全出口处,设置位置不合理,存在安全隐患,安全阀、压力表未定期检测;</p> <p>12. 楼顶废气处理设施未设置应急排空、应急喷淋、超温报警系统,正压风机未采用防爆型,环保设施未设置防雷、防静电设施;</p> <p>13. 楼顶环保设施涉及有限空间,未建立有限空间管理台账,未对有限空间进行规范管理。</p>	藤桥镇	区应急管理局	2023年6月30日
10	温州市金润鞋材有限公司	鹿城区戍浦北路388号	<p>1. 描漆岗位设置在安全通道区;</p> <p>2. 喷漆线未设置水帘;</p> <p>3. 调漆作业未使用防爆电器,未设置防流散措施;</p> <p>4. 喷漆流水线岗位危险化学品存放过量,管理不到位;</p> <p>5. 喷漆场所进行现场违规调漆作业;</p> <p>6. 喷漆岗位电器线路防爆不到位;</p> <p>7. 危险化学品中间仓库存放过量,未设置干湿温度计,未设置防流散措施;</p> <p>8. 安全通道堵塞,未对安全通道进行定制管理,未设置通道线;</p> <p>9. 油漆仓库内进行分装作业,抽油管采用塑料抽油管;</p> <p>10. 调漆房内摆放烘箱;</p> <p>11. 消火栓未张贴明显的标志,未定期检查;</p> <p>12. 空压机储气罐压力表安全阀未定期检测,储气罐上的压力表朝向不正确。</p>	藤桥镇	区应急管理局	2023年6月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
11	温州市日嘉 印刷包装有 限公司	鹿城区盛 发路 19 号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产车间安全出口设置卷帘门，未设置防坠落措施； 2. 消防设施未定期检查，部分灭火器设置高度过高； 3. 生产车间安全出口堆放货物，影响安全疏散； 4. 生产区域与储存区域未进行有效的防火隔断； 5. 车间内设置易燃塑料帘、泡沫夹芯板； 6. 部分配电箱未设置安全警示标志； 7. 部分配电箱上方存在孔洞，部分电气设备未设置漏电保护器； 8. 部分防火门闭门器破损失效； 9. 储气罐安全阀、压力表未定期检测； 10. 生产车间楼顶搭建违章雨棚； 11. 部分设备皮带轮转动部位安全防护罩缺失； 12. 部分照明灯具设置在泡沫夹芯板上，低于 2.5m 照明灯具未采用安全电压； 13. 部分电源线未套阻燃管敷设； 14. 安全出口未设置应急照明灯； 15. 车间内纸筒料堆放高度过高； 16. 一层生产车间与相邻企业企业未进行有效的防火隔断； 17. 车间内存在“私拉乱接”插线板； 18. 配电箱下堆放可燃物； 19. 一层生产外窗设置防盗网，影响消防救援； 20. 车间内违规搭建货架，存在安全隐患； 21. 部分照明灯具采用电源线做支撑； 22. 砂轮机挡屑板、托架缺失； 23. 厂房与围墙之间搭建雨棚，堆放货物影响消防救援。 	藤桥 镇	区应 急管 理局	2023 年 6 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
12	温州市宏莱鞋材有限公司	鹿城区沈湾路26号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乙脂等危险化学品直接放在冷藏室; 2. 危化品仓库电气开关防爆不到位; 3. 喷漆作业场所与其他区域未进行有效防火分隔, 未设置可燃气体浓度监测报警装置及事故应急排风; 爆炸危险区域范围内电气设施未采用防爆型; 4. 喷漆台未安装水帘, 作业人员未佩戴劳动防护用品; 5. 部分用电设备未接地保护; 6. 喷漆流水线烘箱周围堆放危化品, 未设置防流散措施; 7. 描漆岗位电气线路未设置防爆, 周边电气线路混乱; 8. 配电柜周边堆放易燃品, 未设置绝缘毯; 9. 描漆车间和办公室使用石膏板隔离, 防火隔离措施不到位, 私拉乱接电线严重。 	藤桥镇	区应急管理局	2023年6月30日
13	温州市梦得豪印刷有限公司	鹿城区戍浦北路388号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全出口上方未设置安全出口应急灯; 2. 车间现场存放大量危化品; 3. 消防栓前堵塞, 未定期开展自查; 4. 车间安全通道堵塞, 未定制安全通道线; 5. 危化品中间仓库可燃气体浓度报警停用, 电气线路防爆措施不到位; 6. 防爆排风固定不到位, 缝隙较大; 7. 车间鞋盒堆放太高, 靠近照明灯。 	藤桥镇	区应急管理局	2023年6月30日
14	温州市茂丰五金制品厂	鹿城区沈湾路26号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抛光车间物品堆放过多, 安全通道被挡; 2. 抛光车间里有使用非防爆电气, 如加热饮水机, 电热水壶等; 3. 车间墙体有孔洞, 防火隔离不到位; 4. 压铸设备未接地, 移动插板无安装漏电保护开关; 5. 抛光机机身上有积尘, 未按可燃爆粉尘清扫制度进行清扫, 堆放砂纸和堆积大量杂物; 6. 台钻皮带缺少防护罩。 	藤桥镇	区应急管理局	2023年6月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
15	温州市舟豪鞋业有限公司	鹿城区沿吉路1号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作为出租单位虽与承租单位签订安全生产协议，但流于形式，双方负责人均未签字。未建立安全审核准入制度，未落实对出租单位统一协调和管理，未定期开展安全生产隐患排查治理； 2. 未设立安全生产、消防安全管理机构，未指定专人负责出租安全管理； 3. 未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 4. 未健全隐患排查治理制度，未对排查发现的安全隐患提出整改闭环要求、措施等，未如实记录隐患整治结果； 5. 未定期组织承租单位召开安全生产例会，提供安全宣教辅导、安全宣传警示等安全服务； 6. 厂区未制定总体应急救援预案及相关专项预案，未实现与承租单位应急预案有效衔接； 7. 未组建厂区应急救援队伍，未定期组织应急救援演练； 8. 未建立公共区域特种作业和危险作业备案审批制度，未对吊装、动火、有限空间作业等危险作业进行审批管理和跟进监督； 9. 未建立相关方临时进场作业安全管理制度，未进入厂区的外包外委作业进行审核和跟进； 10. 公共区域楼道内应急照明、疏散指示标志未按要求设置，部分未保持完好有效； 11. 未配置以幢为单位的各楼层联动报警装置并组织承租单位人员开展一次联动应急逃生演练； 12. 货梯未张贴“禁止载人”标识； 13. 地下室违规改建为仓库使用，且内部机械排烟设施拆除； 14. 火灾自动报警系统主机部分回路路障，未落实24小时值班值守制度； 15. 消防安全管理流于形式，未落实自我管理措施； 16. 个别承租企业生产车间外窗设置铁栅栏无法正常打开。 	仰义街道	区应急管理局	2023年6月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
16	温州市鹿城区仰义恒心纸盒厂	鹿城区沿吉路1号1层	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业主要负责人和安全生产管理人员未经安全培训并考核; 2. 未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制; 3. 搭建雨棚且下方堆放大量货物, 占用防火间距, 易导致火灾蔓延; 4. 安全生产管理台账流于形式, 其中应急演练记录未见实证材料, 安全教育培训无时间记录, 劳动防护用品发放记录空白、未定期开展安全检查与隐患排查治理等; 5. 储气罐压力表未定期检测、无上限压力标识; 6. 一层车间内多台机械设备, 而设备周围未张贴操作规程、安全警示标志; 7. 一层车间未划定通道标线和张贴应急疏散指示标识; 8. 一层车间办公区与生产区和仓库未进行有效防火分隔; 9. 未组建应急救援队伍和定期开展应急演练, 未实现与出租单位和其他相邻承租单位生产安全事故应急救援预案有效衔接; 10. 车间配电箱无配电线路图且未作静电跨接。 	仰义街道	区应急管理局	2023年6月30日
17	温州卡雁鞋业有限公司	鹿城区沿吉路1号4-5层	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制; 2. 未对危化品储存(中间仓)实施规范管理, 库门随意敞开, 入口处未设置人体静电导除装置。未设置防漫流措施。一处防爆风机和可燃浓度报警探头安装位置不符合规范要求, 储存区内安装非防爆照明开关和非防爆风机。防爆排风未设置手动开关。库房内存在拆分、开箱(袋)、开桶作业等。安全周知卡内容与实际存放的危化品不符, 安全警示标志有误; 3. 四层车间内危化品随意放置, 未落实统一入库管理; 4. 四层车间电源插座安装在木质板上; 5. 配电柜未落实有效安全管理, 未进行安全风险辨识, 并进行风险告知。无安全警示标志、未放置应急消防器材(电气类)、绝缘垫等; 6. 各车间未设置安全通道线和张贴应急疏散指示标识; 7. 各车间配电箱无配电线路图且未作静电跨接; 8. 未组建应急救援队伍, 未实现与出租单位和其他相邻承租单位生产安全事故应急救援预案有效衔接; 9. 各车间生产设备周围未张贴操作规程、安全警示标志。 	仰义街道	区应急管理局	2023年6月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
消防安全领域（2）						
1	温州市鹿城区南郊博雅移门店	鹿城区牛山北路52弄28号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立企业台账； 2. 未建立企业双预防体系； 3. 未参加社会化服务； 4. 未签订安全协议； 5. 车间内铺设床铺； 6. 灭火器未按规范设置； 7. 疏散楼梯杂物遮挡； 8. 部分电线未套管。 	南郊街道	区消防救援大队	2023年6月30日
2	温州盛惠真空镀膜有限公司	鹿城区盛通路18-27号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 厂区内搭建违章棚，占用防火间距，影响消防救援； 2. 生产车间安全出口设置卷帘门，防火门缺失； 3. 生产车间内存在多处泡沫夹芯板搭建； 4. 油漆中间仓库未采用甲级防火门进行分隔，防火隔断不符合要求； 5. 车间安全出口设置卷帘门，未设置防坠落措施； 6. 喷漆作业场所与其他区域未进行有效防火分隔； 7. 调漆间防火隔断未采用防火墙、甲级防火门进行隔断。 	藤桥镇	区消防救援大队	2023年6月30日
道路交通领域（22）						
1	104国道双金路口	104国道双金路口	交通流量过大，存在交通阻滞。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年6月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
2	石林环线 5 公里 600 米 -900 米	石林环线 5 公里 600 米-900 米	该路段农田一侧落差大未安装护栏，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局 交管局一大队	2023 年 6 月 30 日
3	双藤公路宝昌岭隧道藤桥往鞋都方向	双藤公路宝昌岭隧道藤桥往鞋都方向	隧道进出口明暗差距大，视线差，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局 交管局一大队	2023 年 7 月 31 日
4	双藤公路宝昌岭隧道鞋都往藤桥方向	双藤公路宝昌岭隧道鞋都往藤桥方向	隧道进出口明暗差距大，视线差，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局 交管局一大队	2023 年 7 月 31 日
5	双藤公路林里隧道藤桥往鞋都方向	双藤公路林里隧道藤桥往鞋都方向	非机动车走机动车道，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局 交管局一大队	2023 年 11 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
6	双藤公路白虎岩隧道藤桥往鞋都方向	双藤公路白虎岩隧道藤桥往鞋都方向	非机动车走机动车道，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日
7	双藤公路宝昌岭隧道藤桥往鞋都方向	双藤公路宝昌岭隧道藤桥往鞋都方向	非机动车走机动车道，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日
8	双藤公路林里隧道鞋都往藤桥方向	双藤公路林里隧道鞋都往藤桥方向	非机动车走机动车道，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日
9	双藤公路白虎岩隧道鞋都往藤桥方向	双藤公路白虎岩隧道鞋都往藤桥方向	非机动车走机动车道，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
10	双藤公路宝昌岭隧道鞋都往藤桥方向	双藤公路宝昌岭隧道鞋都往藤桥方向	非机动车走机动车道，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日
11	104国道后京加油站路口	104国道后京加油站路口	该路口大货车流量大，右转时与直行电动车、行人有冲突，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日
12	104国道瓯江特大桥东侧上桥口	104国道瓯江特大桥东侧上桥口	该路口大货车流量大，右转时与直行电动车、行人有冲突，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日
13	104国道瓯江特大桥东侧下桥口	104国道瓯江特大桥东侧下桥口	该路口大货车流量大，右转时与直行电动车、行人有冲突，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2023年11月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
14	104国道 104国道木材市场路口	104国道 104国道木材市场路口	该路口大货车流量大，右转时与直行电动车、行人有冲突，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局 交管局一大队	2023年 11月30日
15	104国道沿 达路口	104国道沿 达路口	该路口大货车流量大，右转时与直行电动车、行人有冲突，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局 交管局一大队	2023年 11月30日
16	过境公路温 州西高速路 口	过境公路 温州西高 速路口	高速口大货车流量大，右转车辆与直行非机动车、行人有冲突，存在安全隐患。	市公安局 交管局一大队	市公安局 交管局一大队	2023年9 月30日
17	过境公路双 金路口	过境公路 双金路口	该路口大货车流量大，右转车辆与直行非机动车、行人有冲突，存在安全隐患。	市公安局 交管局一大队	市公安局 交管局一大队	2023年9 月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
18	过境公路康华路口	过境公路康华路口	该路口大货车流量大, 右转车辆与直行非机动车、行人有冲突, 存在安全隐患。	市公安局 交管局一大队	市公安局 交管局一大队	2023年9月30日
19	过境公路马鞍池西路路口	过境公路马鞍池西路路口	非机动车越线停车, 易与右转车辆发生事故。	市公安局 交管局一大队	市公安局 交管局一大队	2023年9月30日
20	鹿城路营楼路口东西口	鹿城路营楼路口东西口	周边小区、学校多, 车、人流量大, 右转时与直行电动车、行人有冲突, 存在安全隐患。	市公安局 交管局一大队	市公安局 交管局一大队	2023年9月30日
21	瓯湖线11公里-700米处城西汽车检测站	瓯湖线11公里-700米处城西汽车检测站	该路口有大量年检大货车出入, 右转时与直行电动车、行人有冲突, 存在安全隐患。	藤桥镇	市公安局 交管局一大队	2023年11月30日
22	瓯湖线11公里渔藤路与双藤公路交叉口	瓯湖线11公里渔藤路与双藤公路交叉口	该路口原有的右转危险区因道路施工原因已被破坏, 存在安全隐患。	藤桥镇	市公安局 交管局一大队	2023年11月30日

附件 2

区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

整治单位(区域)			
地 址(桩号)			
主要负责人		联系电话	
公布文号		整治期限	
整治完成时间		申请验收时间	
隐患内容及 整改情况			
责任单位 意见	签字(盖章) 年 月 日		
督办单位 验收意见	签字(盖章) 年 月 日		
行业主管 单位意见	签字(盖章) 年 月 日		
区安委办 意见	签字(盖章) 年 月 日		

注: 1. 本表一式三份, 区安委办、督办单位、整改单位各一份。

2. 报送本表时, 请附送相关的证明材料, 如安全评价报告等。

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，
区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室

2023年5月18日印发
