

开化县安全生产委员会文件

开安委〔2022〕8号

关于对 33 处重大生产安全事故隐患 实施挂牌督办的通知

各乡镇人民政府、芹阳办事处，经开区，县政府各部门、直属各单位：

为进一步做好重大安全风险防范化解工作，坚决遏重大、防较大、减总量、保安全，根据县委县政府的部署要求，以及《开化县安全生产事故隐患挂牌督办制度》（开安委〔2022〕3号）规定，构建和完善风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制，促进我县安全生产形势持续稳定向好，经研究，决定对近期排查发现的 33 处重大安全隐患实施挂牌督办（详见附件）。

各责任单位要加强组织领导，立足从根本上解决问题的要求，细化制定方案，明确责任、标准、措施和时限。同时要举一反三，深化开展隐患排查治理，真正将隐患消灭在萌芽状

态，将风险防范化解在早在小。各督办专委办要加强跟踪检查、督促指导，切记整改走过场、低标准。县安委办将适时组织开展“回头看”，对整改责任和措施不落实、隐患整改不到位的，予以严肃追责问责。

各整改责任主体要及时向属地政府和行业主管部门提出验收申请，对已整改完成的重大隐患，通过企业自主填写隐患验收表进行申请，责任单位初验，督办专委办现场核验的方式进行验收。验收表需附前后对比图及相关文字说明以及现场验收人员和专委办副主任的签字，验收合格后，相关资料报县安委办，联系人：吴业刚，联系电话：15957008665（538665）。

- 附件：1. 县级挂牌督办重大生产安全事故隐患清单
2. 开化县重大安全隐患整改情况报告表



附件1

县级挂牌督办重大生产安全事故隐患清单

序号	所在辖区	隐患单位名称	隐患主要内容	责任单位	完成时限	督办专委办
1	开化经济开发区	开化世成贸易有限公司	1. 未见有毒气体检测报警装置。 2. 未见涉及危险化学品的建筑设施防雷防静电装置检测合格的资料档案。 3. 企业涉及硝酸等易制爆危险化学品, 但未见设置相应治安保卫机构、配备专职治安保卫人员的台账资料。	开化经济开发区、 应急管理局	2022年6月底	危化(矿山)安全专委办
2	开化经济开发区	浙江龙鼎电子有限公司	1. 危化仓库未设置洗眼喷淋措施。 2. 危化仓库消防栓未设置消防水、消防水枪、灭火器。 3. 危化仓库安全周知卡已老化需更换, 无湿温计。	开化经济开发区、 应急管理局	2022年6月底	危化(矿山)安全专委办
3	开化经济开发区	开化亚非拉照明电器有限公司	1. 简易升降机人货混装。 2. 安全疏散楼梯通道消防栓、生产车间内消防栓被杂物堵塞。 3. 电源线路采用黄绿双接地线。	开化经济开发区、 应急管理局	2022年6月底	危化(矿山)安全专委办
4	开化经济开发区	浙江兴达活性炭有限公司	1. 硫酸、磷酸罐区法兰处无防喷溅措施。 2. 干燥车间部分检维修平台缺少防护。 3. 干燥车间包装车间防爆照明灯接线不符合防爆要求。	开化经济开发区、 经信局	2022年6月底	工贸安全专委办
5	开化经济开发区	浙江凯盛压缩机有限公司	1. 未建立特种设备管理制度。 2. 无设备自检记录。	开化经济开发区、 市场监管局	2022年6月底	特种设备安全专委办

			3. 无特种设备应急预案，无特种设备安全培训记录，未进行特种设备专项应急演练。			
6	芹阳办事处	衢州恒星照明有限公司	1. 圆排有三台电机未设置防护罩。 2. 圆排电机有漏油现象。 3. 涂粉车间临时用电线路铺设未固定安装。 4. 烤管机未设置防灼伤警示标志及防护措施。	芹阳办事处、经信局	2022年6月底	工贸安全专委会
7	芹阳办事处	岙滩菜场	1. 消控室主机停用，自动消防设施严重瘫痪。 2. 消防栓管、喷淋管无压力，消控室无人值班。	芹阳办事处、消防救援大队	2022年6月底	消防安全专委会
8	芹阳办事处	开化县巨能燃气有限公司	1. 生产区限速标志不清晰。 2. 入户安检未形成纸质记录。	芹阳办事处、住建局	2022年6月底	城市运行安全专委会
9	华埠镇	开化县鑫顺燃气有限公司	1. 储罐区管线穿防液堤处有破损，未穿套管，未用柔性材料填充。 2. 音坑供应站因仓库拆迁目前存瓶在居民家中，具有一定安全隐患	华埠镇人民政府、音坑乡人民政府、住建局	2022年6月底	城市运行安全专委会
10	华埠镇	开化华胜制鞋有限公司	1. 危化品仓库可燃气体检测报警装置电源未通。 2. 危化品仓库屋顶未采用轻质耐火材料。 3. 危化品仓库门口静电导除头故障。 4. 配胶间（甲类）与锅炉房（明火点）防火间距不足30米。	华埠镇人民政府、应急管理局	2022年6月底	危化（矿山）安全专委会
11	华埠镇	衢州鸿郡家具有限公司	1. 打磨作业场所临时用电（电风扇）采用单层绝缘电源线，且线路不完整，接线不规范，还存在临时照明LED灯悬挂于电风扇上方的现象。 2. 细磨岗位照明灯具不防爆。	华埠镇人民政府、应急管理局	2022年6月底	危化（矿山）安全专委会

12	池淮镇	开化洪升饰品有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调漆间、喷漆间均存在使用塑料小桶存放油漆现象。 2. 现场涉及油漆调配及喷涂的作业人员未按规定穿戴相应的防静电工作服。 3. 危化品包装上未粘贴或者栓挂与包装内危化品相符的化学品安全标签。 	池淮镇人民政府、应急管理局	2022年6月底	危化（矿山）安全专委会办
13	池淮镇	开化县江松商品混凝土有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修理间无灭火器。 2. 机修间配电箱无接地保护。 3. 二楼平台空洞无防护措施。 	池淮镇人民政府、经信局	2022年6月底	工贸安全专委会办
14	池淮镇	开化县农牛科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全制度未上墙。 2. 灭火器配备不足且均无检查记录卡。 3. 企业内安全警示标志不足。 4. 储存池加料口仅用一块木板简单盖住，不符合规范要求。 	池淮镇人民政府、农业农村局	2022年6月底	农业安全专委会办
15	马金镇	正大永言堂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 微型消防站灭火器缺失2只。 2. 消防器材每月检查一次制度落实不到位。 3. 楼梯口未设置警示标志。 4. 有私拉电线未进行套管。 	马金镇政府、文广旅体局	2022年6月底	旅游安全专委会办
16	马金镇	开化县马金页岩砖厂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外露传动无防护罩。 2. 鄂式破碎机进料口作业平台护栏不全，作业人员无防护措施。 3. 部分开关箱无接地、漏保。 	马金镇人民政府、经信局	2022年6月底	工贸安全专委会办
17	马金镇	浙江远兴机械设备有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熔炉平台护栏不规范。 2. 熔炉前地坑无临时防护措施，无高温警示。 	马金镇人民政府、经信局	2022年6月底	工贸安全专委会办
18	马金镇	淳开线至塘坞	山路弯道多，存在着视觉盲区。	马金镇人民政府、交通运输局、公安局	2022年6月底	道路安全专委会办

19	桐村镇	桐村镇敬老院	<ol style="list-style-type: none"> 院内灭火器存在过期现象。 消防供水喷淋泵控制柜无电源，喷淋管网压力不足。 消防专线电话故障，消防设施的维护保养没有与消防技术服务机构签署维保合同，缺少消防设施维护保养报告。 	桐村镇人民政府、消防救援大队、民政局	2022年6月底	消防安全专委会
20	桐村镇	开化华顺制笔有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 打印机传动皮带轮无防护罩。 油漆仓库未制定仓库管理制度，未安装可燃气体报警仪。 油漆分桶机未设置接地线路。 	桐村镇人民政府、应急管理局	2022年6月底	危化（矿山）安全专委会
21	桐村镇	开化万安缘化工有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 甲醛装置蒸发器出口采用非防爆在线氧分析仪。 甲醇可燃液体泵出口管道未安装止回阀。 有毒气体报警器未检测。 便携式报警仪无法使用。 	桐村镇人民政府、应急管理局	2022年6月底	危化（矿山）安全专委会
22	齐溪镇	左溪村村委会	村委会河边长廊地基下沉，长廊围栏损坏，凉亭主体存在倒塌隐患。	齐溪镇人民政府、农业农村局	2022年6月底	农业安全专委会
23	苏庄镇	苏庄镇初级中学	<ol style="list-style-type: none"> 综合楼2楼、3楼应急灯不亮。 二楼安全出口警示灯不亮。 部分灭火器检查记录表未填写。 	苏庄镇人民政府、教育局	2022年6月底	教育（卫健）安全专委会
24	长虹乡	长川自然村	长虹乡长川自然村河堤水毁，易造成农田淹毁、影响人身安全。	长虹乡人民政府、水利局、农业农村局	2022年6月底	农业安全专委会
25	长虹乡	七彩长虹景区	<ol style="list-style-type: none"> 高田坑典范村项目中脚手架不规范。 防护措施不到位，防护标识欠缺。 电焊煤气、氧气瓶混放。 现场无灭火器。 存在施工人员边抽烟边操作的现象。 	长虹乡人民政府、文广旅体局	2022年6月底	旅游安全专委会

26	长虹乡	田坑村	程鹏屋后存在山体滑坡。	长虹乡人民政府、资源规划局	2022年6月底	农业安全专委会办
27	何田乡	田畈木制品加工厂	企业内木材、杂料等堆放凌乱，车间内存在木屑粉尘堆积现象，未建立清扫制度，易造成火灾隐患。	何田乡人民政府、经信局	2022年6月底	工贸安全专委会办
28	何田乡	徐齐线 12K+700M	徐齐线 12K+700M 存在弯道较急，无急弯导向标志。	何田乡人民政府、交通运输局、公安局	2022年6月底	道路安全专委会办
29	林山乡	开化富龙青石板厂	1. 切割车间电气开关箱无盖，部分线路未套管。 2. 切割车间部分工人防尘防护不到位。 3. 部分坡面缺少防护设施，警示标志较少。	林山乡人民政府、经信局	2022年6月底	工贸安全专委会办
30	音坑乡	开化天彩印刷厂	1. 生产车间内存在私拉电线现象。 2. 企业内安全管理较为混乱，无任何安全警示标志。 3. 企业内消防通道、疏散通道堵塞。	音坑乡人民政府、经信局	2022年6月底	工贸安全专委会办
31	杨林镇	下庄村	杨林镇下庄村 351 国道旁边有一座横跨国道的省际宣传铁架，修建已有 20 年，底座因积水被开始生锈，存在一定安全隐患。	杨林镇人民政府、交通运输局	2022年6月底	道路安全专委会办
32	大溪边乡	余祖英来料加工点	1. 作业场所无安全警示标志。 2. 配电箱无箱体，开关安装在可燃物上，使用淘汰的闸刀开关。	大溪边乡人民政府、妇联	2022年6月底	工贸安全专委会办
33	大溪边乡	余祖梅来料加工点	1. 电线使用花线。 2. 作业场所未设置安全消防通道。	大溪边乡人民政府、妇联	2022年6月底	工贸安全专委会办

开化县重大安全隐患整改情况报告表

报告单位（盖章）：

报告日期： 年 月 日

隐患单位			
单位地址			
整改投资额		完成时间	
负责人姓名		负责人电话	
隐患内容及整改 完成情况			
责任单位初审 意见	签字：		
督办专委办验收 意见	签字：		

