

附件1

永嘉县地质灾害基本情况表

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
236	上塘镇	河岙村外岙	滑坡	120°44'24"	28°09'07"	800	不稳定	1户 1人 1幢 1间	☐
112	上塘镇	河岙村村西	泥石流	120°44'21"	28°09'01"	864	不稳定	5户 15人 5幢 10间	☐
235	上塘镇	河岙村村东郑连聪房后	滑坡	120°44'40"	28°08'56"	2000	不稳定	3户 12人 1幢 3间	☐
114	上塘镇	山仓村	滑坡	120°45'00"	28°09'15"	1600	不稳定	3户 12人 2幢 6间	☐
105	上塘镇	长源村村北	滑坡	120°46'14"	28°10'23"	500	不稳定	4户 10人 1幢 4间	☐
104	上塘镇	长源村湾底	滑坡	120°46'15"	28°10'18"	1200	不稳定	3户 13人 1幢 5间	☐
109	上塘镇	大龙山村四脚田	滑坡	120°47'10"	28°10'18"	600	不稳定	11户 24人 1幢 10间	☐
108	上塘镇	大龙山村四脚田东南	滑坡	120°47'13"	28°10'17"	240	不稳定	7户 33人 4幢 10间	☐
267	上塘镇	大龙山村石坐	滑坡	120°47'32"	28°10'36"	1000	不稳定	3户 10人 1幢 3间	☐
110	上塘镇	高山村	滑坡	120°48'37"	28°10'08"	27	不稳定	3户 11人 1幢 4间	☐
111	上塘镇	高山村村东北	滑坡	120°48'37"	28°10'13"	500	不稳定	1户 8人 2幢 7间	☐
106	上塘镇	大岙坦村村北	泥石流	120°47'42"	28°11'14"	9600	不稳定	户 0人 幢 间	☐
107	上塘镇	大岙坦村村西北	滑坡	120°47'37"	28°11'11"	800	基本稳定	2户 10人 2幢 9间	☐
113	上塘镇	大岙坦村村东北	滑坡	120°47'48"	28°11'15"	100	不稳定	0户 0人 0幢 0间	☐
238	上塘镇	绿峰村上庄公路边	滑坡	120°43'51"	28°09'42"	600	不稳定	4户 15人 1幢 7间	☐
1	上塘镇	绿峰村陈岙后山中部	滑坡	120°43'40"	28°09'46"	20000	不稳定	9户 47人 4幢 18间	☒
239	上塘镇	绿峰村村后山西边	滑坡	120°43'37"	28°09'44"	5400	不稳定	7户 23人 2幢 13间	☐
2	上塘镇	大亨村大坑岙祠堂边	滑坡	120°38'53"	28°11'27"	300	基本稳定	1户 6人 2幢 8间	☐
199	上塘镇	山节村紫竹凹叶加申家屋后	滑坡	120°39'51"	28°12'35"	350	不稳定	1户 2人 1幢 5间	☐
197	上塘镇	山节村上段	滑坡	120°40'07"	28°12'46"	200	基本稳定	1户 1人 1幢 3间	☐
234	上塘镇	十二盘村王建、王佐、王新楠房	滑坡	120°40'44"	28°12'21"	1500	不稳定	10户 26人 2幢 15间	☐
14	上塘镇	戈田县职业中学北	滑坡	120°40'31"	28°09'37"	5940	不稳定	户 人 2幢 27间县职业中学	☐
13	上塘镇	下堡村村北	滑坡	120°40'31"	28°09'18"	10000	不稳定	0户 0人 1幢 3间	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
5	上塘镇	大了埭村岭脚	滑坡	120°38'23"	28°09'15"	1000	不稳定	2户 14人 1幢 5间	☐
237	上塘镇	大了埭村文庵	滑坡	120°38'45"	28°09'02"	7000	不稳定	17户 61人 4幢 20间	☒
6	上塘镇	大了埭村庐岙儿溪	泥石流	120°38'21"	28°09'14"	9000	基本稳定	5户 15人 3幢 13间	☐
10	上塘镇	麻山村瓦屋	滑坡	120°37'41"	28°08'24"	8000	不稳定	12户 40人 2幢 12间	☐
11	上塘镇	麻山村上仰	滑坡	120°37'37"	28°08'21"	600	不稳定	8户 1人 1幢 5间	☐
12	上塘镇	外山村外屋	滑坡	120°38'57"	28°07'43"	400	不稳定	0户 1人 0幢 0间	☐
9	上塘镇	李家村东山坡	滑坡	120°39'56"	28°07'36"	20000	不稳定	1户 20人 1幢 4间	☐
7	上塘镇	仁堂村十房	滑坡	120°40'12"	28°08'08"	300	不稳定	1户 8人 1幢 3间	☐
8	上塘镇	仁堂村后山峡	滑坡	120°40'48"	28°08'15"	2000	不稳定	4户 18人 2幢 10间	☐
26	瓯北镇	箬岙底村村东北	滑坡	120°43'18"	28°06'27"	19200	不稳定	户 0人 幢 0间	☐
27	瓯北镇	行禅村	滑坡	120°45'18"	28°05'40"	85000	不稳定	29 户 48 人 20 幢 100间行禅水库	☒
244	瓯北镇	行禅村上公田	滑坡	120°44'18"	28°05'40"	2000	不稳定	5户 17人 3幢 10间	☐
21	瓯北镇	半岭村大坝北侧	滑坡	120°44'06"	28°04'26"	3000	不稳定	1户 7人 1幢 3间	☐
260	瓯北镇	半岭村村东黄永辉屋后	崩塌	120°44'32"	28°03'53"	1600	不稳定	5户 17人 3幢 8间	☐
22	瓯北镇	陈家坑村村北西	泥石流	120°44'00"	28°03'33"	5000	不稳定	7户 34人 3幢 10间	☐
245	瓯北镇	龙头村	滑坡	120°43'53"	28°04'51"	5000	不稳定	6户 28人 3幢 14间	☐
266	瓯北镇	南岙村	滑坡	120°43'22"	28°04'20"	1000	不稳定	4户 17人 2幢 7间	☐
15	瓯北镇	埭下村	滑坡	120°41'26"	28°06'47"	1000	基本稳定	1户 12人 2幢 6间	☐
18	瓯北镇	珠江村村北	滑坡	120°41'00"	28°06'43"	750	不稳定	8户 42人 5幢 22间	☐
17	瓯北镇	下白岩村村南	滑坡	120°39'07"	28°05'47"	3600	不稳定	10户 42人 4幢 19间	☐
16	瓯北镇	上白岩村村南、村北	滑坡	120°39'01"	28°05'50"	200	基本稳定	5户 12人 2幢 9间	☐
243	瓯北镇	楠江居委会屿塘山104国道南侧	滑坡	120°40'00"	28°03'26"	150000	不稳定	3户 14人 2幢 4间公路	☐
36	瓯北镇	新建村村西头高尚煦屋后	崩塌	120°45'15"	28°01'56"	300	不稳定	1户 8人 1幢 2间	☐
160	瓯北镇	掛彩村下岙瞿步良家屋后	滑坡	120°44'56"	28°02'12"	200	不稳定	1户 8人 1幢 6间	☐
30	瓯北镇	梅园村白坟	滑坡	120°43'20"	28°02'23"	600	不稳定	1户 9人 1幢 6间厂房	☐
158	瓯北镇	长岙村卞洪其屋后	崩塌	120°41'46"	28°02'37"	300	不稳定	2户 9人 1幢 2间	☐
156	瓯北镇	长岙村陈九龙屋后	崩塌	120°41'52"	28°02'37"	100	不稳定	1户 8人 1幢 4间	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
164	瓯北镇	后江村大岙煤气总站	泥石流	120°42'19"	28°03'34"	3000	基本稳定	0户 10人 2幢 5间煤气站	☐
162	瓯北镇	后江村小岙炸药库	泥石流	120°42'09"	28°03'27"	2000	基本稳定	1户 6人 5幢 9间炸药库	☐
35	瓯北镇	楠江居委会县化工热发电厂	滑坡	120°40'14"	28°03'45"	1000	不稳定	5户 19人 1幢 5间县化学工厂	☐
31	瓯北镇	水埠居委会清花西路50弄	滑坡	120°39'50"	28°03'19"	400	不稳定	6户 40人 2幢 20间	☐
286	瓯北镇	襟江北路33弄3号屋后	崩塌	120°39'46"	28°03'02"	50	不稳定	3户 23人 6.5间	☐
29	瓯北镇	双塔居委会龟山西北塔下路135号	滑坡	120°39'32"	28°02'32"	600	不稳定	1户 4人 1幢 2间龟山塔	☐
154	瓯北镇	马岙村村西	滑坡	120°37'54"	28°04'07"	562	不稳定	5户 25人 3幢 15间	☐
277	瓯北镇	千石村永化路116号周福巧屋后	滑坡	120°40'16"	28°03'44"	500	不稳定	1户 10人 1幢 3间	☐
281	瓯北镇	千石村永化巷	滑坡	120°40'11"	28°03'41"	200	不稳定	4户 20人 1幢 5间	☐
282	瓯北镇	行禅村岩门下滑坡	滑坡	120°44'47"	28°05'55"	300	不稳定	1户 6人 1幢 3间	☐
165	乌牛镇	鸭鹅村合岙东	崩塌	120°47'15"	28°02'41"	400	基本稳定	1户 7人 1幢 3间	☐
163	乌牛镇	横岚岙村	泥石流	120°47'04"	28°03'18"		不稳定	9户 37人 3幢 20间	☐
45	乌牛镇	上三房村	滑坡	120°46'47"	28°04'42"	1000	不稳定	1户 7人 1幢 3间	☐
40	乌牛镇	东坦头村村北黄方昌房前	滑坡	120°45'36"	28°04'45"	6000	不稳定	1户 15人 1幢 5间	☐
38	乌牛镇	大嶂村村东北	滑坡	120°45'55"	28°05'14"	600	不稳定	2户 10人 1幢 6.5间	☐
39	乌牛镇	大嶂村	滑坡	120°45'43"	28°05'13"	400	不稳定	3户 11人 1幢 4间	☐
249	乌牛镇	大嶂村叶银弟房后	滑坡	120°45'45"	28°05'12"	450	不稳定	2户 5人 1幢 3间	☐
44	乌牛镇	仁家垟黄忠新房后	滑坡	120°47'55"	28°05'12"	200	不稳定	1户 0人 1幢 2间	☐
43	乌牛镇	洪山村翁万荣正良房后	滑坡	120°48'06"	28°05'43"	200	不稳定	2户 16人 2幢 7间	☐
46	乌牛镇	西叶村村东南	滑坡	120°46'30"	28°07'19"	150	基本稳定	1户 14人 1幢 3间	☐
47	乌牛镇	西叶村村口	滑坡	120°46'30"	28°07'21"	2700	不稳定	3户 25人 1幢 6间	☐
41	乌牛镇	东嶂村村东北	滑坡	120°47'27"	28°07'50"	3300	不稳定	3户 12人 2幢 5间	☐
166	乌牛镇	乌岩村岙上吴振超屋后	崩塌	120°48'25"	28°08'15"	300	不稳定	1户 7人 1幢 6间	☐
250	乌牛镇	乌岩村吴启星屋后	滑坡	120°48'15"	28°08'16"	1200	不稳定	5户 6人 1幢 5间	☐
172	乌牛镇	十八垄村叶信来家屋后	滑坡	120°49'31"	28°07'45"	500	不稳定	1户 4人 1幢 2间	☐
168	乌牛镇	十八垄村村东钱彦木等家屋	滑坡	120°49'24"	28°07'51"	4800	不稳定	6户 41人 2幢 14间	☒
170	乌牛镇	青塘村箬峰钱成西家屋后	滑坡	120°49'26"	28°08'37"	400	不稳定	1户 8人 1幢 5间	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
56	桥下镇	浦石村村南	崩塌	120°36'18"	28°05'00"	6820	不稳定	4户 17人 2幢 7间	☐
55	桥下镇	浦石村村东	滑坡	120°36'24"	28°05'05"	50	不稳定	3户 12人 1幢 3间	☐
246	桥下镇	浦石村肖金乐屋后	崩塌	120°36'11"	28°04'58"	9	不稳定	1户 5人 1幢 2间	☐
52	桥下镇	六岙村岙底九屋	滑坡	120°36' 05"	28°05' 48"	1500	基本稳定	3户 15人 1幢 5间	☐
70	桥下镇	叶岙村	滑坡	120°38'11"	28°06'13"	150	不稳定	1户 2人 1幢 5间	☐
73	桥下镇	叶岙村村北	滑坡	120°38'05"	28°06'26"	4500	不稳定	4户 18人 2幢 8间	☐
72	桥下镇	尤山村	滑坡	120°38'17"	28°06'28"	300	不稳定	2户 9人 1幢 4间	☐
48	桥下镇	东山村东山脚加油站	滑坡	120°35'28"	28°06'20"	10500	不稳定	6户 32人 3幢 11间公路、加	☐
49	桥下镇	东山村东山脚东	滑坡	120°35'28"	28°06'22"	5760	不稳定	1户 6人 1幢 3间	☐
50	桥下镇	东山村东山脚北	滑坡	120°35'07"	28°06'35"	750	不稳定	3户 15人 1幢 4间	☐
54	桥下镇	下村渡口	滑坡	120°34'50"	28°06'41"	3000	不稳定	1户 4人 1幢 2间	☐
247	桥下镇	梅岙东山村下垟田周启乐屋后	滑坡	120°35'06"	28°06'34"	3000	不稳定	4户 22人 3幢 7间	☐
147	桥下镇	中央山村古潭胡明考屋后	滑坡	120°37'36"	28°07'26"	16640	不稳定	1户 16人 2幢 10间	☐
149	桥下镇	中央山村胡南京家屋前	滑坡	120°37'41"	28°07'27"	200	基本稳定	1户 2人 1幢 7间	☐
61	桥下镇	霞岙村村东	滑坡	120°36'44"	28°07'22"	5000	不稳定	7户 54人 3幢 21间	☐
63	桥下镇	霞岙村胡家屋后	滑坡	120°36'37"	28°07'24"	1000	不稳定	1户 4人 1幢 4间	☐
150	桥下镇	徐山村山院北	滑坡	120°35'51"	28°07'26"	500	不稳定	1户 16人 1幢 3间	☐
59	桥下镇	西岙村村东北	滑坡	120°34'32"	28°08'14"	2000	不稳定	4户 12人 1幢 4间	☐
68	桥下镇	小京岙村西湾山西	滑坡	120°33'55"	28°08'58"	3200	不稳定	7户 30人 4幢 14间	☐
64	桥下镇	小京岙村村东北	泥石流	120°34'46"	28°09'10"	4500	基本稳定	户 32人 幢 间	☐
248	桥下镇	小京岙村奇特乐公司	崩塌	120°33'57"	28°09'01"	1000	不稳定	0户 60人 1幢 3间厂房	☐
66	桥下镇	小京岙村村东	泥石流	120°34'35"	28°09'01"	10000	基本稳定	6户 31人 4幢 29间小学	☐
58	桥下镇	桃山村村南卢林斌家后	滑坡	120°35'16"	28°09'11"	2500	不稳定	3户 15人 2幢 8间	☐
146	桥下镇	肖山村东山根路	泥石流	120°33'34"	28°10'21"	300	不稳定	5户 30人 1幢 5间	☐
278	桥下镇	小京岙村京西路48号	滑坡	120°34'05"	28°09'02"	32	不稳定	1户 4人 1幢 4间	☐
279	桥下镇	小京岙村卢玉专房后	滑坡	120°34'05"	28°09'03"	500	不稳定	2户 10人 1幢 4间	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害				是否重点防治对象
				东经	北纬							
283	桥下镇	小京岙村中信科教公司后	滑坡	120°33'54"	28°08'58"	4000	不稳定	50人	1幢	10间		☐
153	徐岙乡	金加了村	滑坡	120°34'04"	28°12' 50"	500	不稳定	7户	45人	3幢	10间	☐
157	徐岙乡	黄川村门前山	滑坡	120°32'33"	28°13'39"	180	不稳定	1户	1人	1幢	2间	☐
155	徐岙乡	蒲瓜墩村	滑坡	120°33'28"	28°14'19"	200	不稳定	1户	15人	1幢	16间	☐
79	徐岙乡	朱硐坑村村东	滑坡	120°35'11"	28°14'10"	300	不稳定	1户	2人	1幢	2间	☐
80	徐岙乡	朱硐坑村村东北	滑坡	120°35' 10"	28°14' 05"	600	不稳定	1户	5人	2幢	8间	☐
76	徐岙乡	岭根了村猪儿潭背	滑坡	120°34' 56"	28°13' 45"	4000	不稳定	8户	22人	2幢	8间	☐
214	徐岙乡	朱坑村	滑坡	120°33'22"	28°13'20"	48500	不稳定	14户	40人	6幢	25间	☒
75	西溪乡	山根村村东	泥石流	120°32'31"	28°11'56"	2000	不稳定	3户	25人	3幢	8间	☐
274	西溪乡	罗徐村村北	滑坡	120°32'01"	28°14'33"	200	基本稳定	0户	13人	0幢	0间	☐
159	西溪乡	罗徐村	滑坡	120°32'05"	28°14'22"	300	基本稳定	2户	5人	2幢	9间	☐
223	西溪乡	岭一村村北	滑坡	120°29'56"	28°15'39"	2000	不稳定	5户	19人	1幢	12间	☐
251	西溪乡	向阳村	滑坡	120°29'37"	28°16'02"	495	不稳定	1户	4人	1幢	2间	☐
152	西溪乡	朱山村村南公路边	滑坡	120°26'45"	28°15'29"	5000	不稳定	4户	23人	3幢	7间	☐
222	西溪乡	阮山村	滑坡	120°26'20"	28°15'20"	350	不稳定	6户	21人	2幢	7间	☐
151	西溪乡	茶一村周边	泥石流	120°25'46"	28°15'32"	24000	不稳定	72户	284人	34幢	147间	☒
87	桥头镇	洛溪村距公路150m	滑坡	120°30'46"	28°08'42"	800	不稳定	3户	14人	2幢	12间	☐
85	桥头镇	洛溪村村东北	滑坡	120°30'44"	28°08'56"	1000	基本稳定	2户	10人	1幢	3间	☐
94	桥头镇	朱涂村卫生院东北	滑坡	120°29'23"	28°08'45"	1000	不稳定	3户	10人	3幢	5间	☐
93	桥头镇	朱涂村孙孟龙家屋后	滑坡	120°29'21"	28°08'56"	2250	基本稳定	4户	23人	2幢	6间	☐
81	桥头镇	白沙村国道边	滑坡	120°25'02"	28°09'37"	300	基本稳定	1户	7人	1幢	2间	☐
82	桥头镇	白沙村花岩头公路侧	滑坡	120°24'59"	28°09'37"	600	不稳定	1户	1人	1幢	3间公路	☐
89	桥头镇	壬田村公路边	滑坡	120°28'48"	28°09'34"	4500	不稳定	4户	19人	2幢	8间	☐
83	桥头镇	将山村村东北	滑坡	120°30'50"	28°10'49"	100	不稳定	3户	9人	2幢	6间	☐
86	桥头镇	将山村潘守美家屋后	滑坡	120°30'54"	28°10'47"		不稳定	1户	4人	1幢	2间	☐
141	桥头镇	新华村龙背头北	滑坡	120°29'40"	28°12'05"	2400	不稳定	13户	75人	4幢	27间	☒
143	桥头镇	宋坑村公路	滑坡	120°26'56"	28°10'27"	294	不稳定	1户	8人	1幢	3间	☐
91	桥头镇	深烽村停车场	滑坡	120°26'32"	28°13'07"	20000	基本稳定	0户	0人	0幢	0间	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
140	桥头镇	黄坦村门前山	崩塌	120°24'54"	28°12'38"	200	基本稳定	2户 12人 1幢 6间	☐
142	桥头镇	黄坦村	崩塌	120°24'52"	28°12'39"	2000	不稳定	1户 6人 1幢 5间公路	☐
144	桥头镇	外岙村底岙教堂后	崩塌	120°25'28"	28°13'13"	3000	不稳定	0户 0人 0幢 0间教堂	☐
90	桥头镇	董岙村湾刀岩	滑坡	120°25'40"	28°13'39"	600	不稳定	1户 4人 1幢 3间	☐
171	陡门乡	西林垵村西	滑坡	120°50'44"	28°11'32"	30	基本稳定	1户 14人 1幢 4间	☐
175	陡门乡	金竹垵村村东	滑坡	120°50'37"	28°10'33"	2400	不稳定	6户 31人 1幢 13间	☐
230	陡门乡	翁山村陈鹤寿屋后	滑坡	120°48'50"	28°11'14"	1000	基本稳定	2户 13人 1幢 6间	☐
252	陡门乡	牛伦村	滑坡	120°53'24"	28°14'01"	3000	不稳定	2户 12人 6幢 17.5间	☐
287	陡门乡	全安村	崩塌	120°49'49"	28°12'05"	520		8户 25人 2幢 11间	☐
101	沙头镇	阳岙村村西	滑坡	120°44'07"	28°11'25"	100	不稳定	2户 15人 1幢 3间	☐
100	沙头镇	古庙口村村南、村中、村北	崩塌群	120°45'38"	28°13'15"	10000	不稳定	7户 53人 5幢 37间	☒
229	沙头镇	上浮林村	崩塌	120°45'11"	28°14'07"	340	稳定		☐
233	沙头镇	庙活村上庙活	滑坡	120°44'45"	28°12'36"	160	不稳定	2户 11人 1幢 5间	☐
103	下寮乡	外寮村后面山	滑坡	120°41'21"	28°12'59"	8000	不稳定	2户 11人 1幢 5间	☐
102	下寮乡	江坑村湾里	滑坡	120°40'31"	28°13'07"	5582	不稳定	1户 4人 1幢 2间	☐
96	渠口乡	码车村村东北后山	滑坡	120°43'28"	28°13'32"	2000	基本稳定	6户 28人 1幢 6间	☐
98	渠口乡	霞川村岭下	滑坡	120°44'20"	28°14'06"	5000	不稳定	13户 43人 3幢 16间	☐
208	渠口乡	九丈村岙底	滑坡	120°44'10"	28°14'44"	400	不稳定	4户 17人 3幢 12间	☐
97	渠口乡	石术村村东后山	滑坡	120°41'54"	28°17'06"	100	不稳定	8户 24人 2幢 11间	☐
228	渠口乡	珠岸山村陈清华房后	滑坡	120°41'54"	28°17'10"	1000	不稳定	4户 14人 1幢 5间	☐
117	花坦乡	廿四最村	滑坡	120°52'49"	28°17'01"	80	基本稳定	2户 2人 2幢 0间	☐
178	花坦乡	下村村东公路边	滑坡	120°48'34"	28°15'45"	90	不稳定	1户 13人 1幢 4间公路	☐
253	花坦乡	樟树鸟村	崩塌	120°52'36"	28°17'47"	500	不稳定	3户 12人 1幢 5间	☐
270	花坦乡	东升村七房屋	滑坡	120°49'26"	28°14'55"	2800	不稳定	4户 29人 1幢 7间	☐
269	花坦乡	东升村上石平	滑坡	120°49'23"	28°14'59"	2500	不稳定	7户 29人 1幢 12间	☐
268	花坦乡	东升村陆埭	滑坡	120°49'36"	28°15'01"	1000	不稳定	5户 20人 1幢 7间	☐
121	枫林镇	徐家湾村村东	滑坡	120°45'39"	28°20'10"	5200	不稳定	户 0人 幢 间耕地	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
177	枫林镇	凤岙村村南	滑坡	120°45'09"	28°17'05"	2000	不稳定	9户 30人 4幢 9间	☐
231	枫林镇	大木 村	滑坡群	120°48'15"	28°18'58"	30000	不稳定	28户 158人 19幢 68间	☒
273	枫林镇	陈田村	滑坡群	120°49'09"	28°19'20"	450000	不稳定	71户 351人 15幢 96间	☒
240	岩头镇	下烘头村村西北	滑坡	120°44'12"	28°16'42"	2000	不稳定	3户 10人 1幢 4间	☐
124	岩头镇	箬溪岙底村打岩平	滑坡	120°42'39"	28°18'14"	4000	不稳定	0户 3人 0幢 0间	☐
126	岩头镇	大岙埕村燕窝	滑坡	120°43'03"	28°23'26"	16000	不稳定	户 10人 幢 间	☐
284	岩头镇	大丘田村	泥石流	120°43'03"	28°23'12"	2000	不稳定	5户 33人 2幢 10间	☐
182	表山乡	岭外村村东	滑坡	120°39'52"	28°22'37"	600	不稳定	1户 10人 1幢 2间	☐
169	东皋乡	下家岙村村南公路边	崩塌	120°45'58"	28°22'18"	200	基本稳定	8户 26人 3幢 11间	☐
179	东皋乡	西炉村村东	滑坡	120°47'06"	28°23'00"	30	不稳定	2户 15人 3幢 8间	☐
127	东皋乡	填垟村	滑坡	120°47'43"	28°22'34"	43200	不稳定	3户 16人 1幢 14间	☐
261	东皋乡	东皋村村西小学	滑坡	120°48'03"	28°22'46"	1800	不稳定	10户 80人 3幢 13间小学	☐
181	鹤盛乡	塘村村双岩柴时田山	滑坡	120°51'28"	28°22'54"	131250	不稳定	10户 54人 2幢 16间大山头村	☒
130	鹤盛乡	岩上村季家岙	滑坡	120°52'02"	28°21'12"	150	不稳定	1户 5人 1幢 5间	☐
128	鹤盛乡	黄坑村北山黄坑小学	滑坡	120°52'57"	28°21'59"	800	基本稳定	4户 30人 3幢 10间黄坑小学	☐
131	鹤盛乡	霞岭根村村东北	滑坡	120°54'14"	28°22'20"	1000	基本稳定	11户 44人 2幢 17间	☐
183	鹤盛乡	上埠村	滑坡	120°52'01"	28°23'54"	1500	不稳定	3户 3人 1幢 3间	☐
216	鹤盛乡	箬裊村村西	滑坡	120°56'14"	28°20'59"	1300	不稳定	9户 47人 3幢 14间	☒
217	鹤盛乡	箬裊村村中	滑坡	120°56'21"	28°21'01"	120	不稳定	1户 3人 1幢 3间	☐
218	鹤盛乡	箬裊村村东	滑坡	120°56'28"	28°21'03"	65	不稳定	5户 23人 1幢 6间	☐
219	鹤盛乡	炉山村	泥石流	120°56'39"	28°21'56"	4000	不稳定	11户 50人 10幢 30间	☒
272	鹤盛乡	岩丰村	崩塌	120°56'31"	28°23'11"	600	基本稳定	2户 7人 1幢 5间	☐
271	鹤盛乡	上埠村盖潭	滑坡	120°50'57"	28°24'21"	1000	不稳定	3户 15人 1幢 4间	☐
184	西源乡	西源村村西	崩塌	120°50'30"	28°25'27"	300	不稳定	0户 0人 0幢 0间公路	☐
209	西源乡	垟京村村北谷定秋家屋后	滑坡	120°51'33"	28°25'54"	2000	不稳定	9户 36人 3幢 13间	☐
265	岭头乡	南坑村看牛山	崩塌	120°54'02"	28°25'23"	60	不稳定	3户 0人 1幢 5间	☐
285	岭头乡	红枫村后山	滑坡	120°51'46"	28°28'37"	400	不稳定	9户 56人 2幢 间	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
185	鲤溪乡	杏岙村村东	滑坡	120°46'58"	28°26'38"	1824	不稳定	2户 6人 1幢 4间	☐
187	鲤溪乡	杏岙村村西	崩塌	120°47'03"	28°26'39"	1400	不稳定	9户 38人 5幢 15间	☐
220	鲤溪乡	鲤溪乡李世春房后	滑坡	120°46'21"	28°24'24"	11200	不稳定	3户 13人 1幢 6间	☐
264	鲤溪乡	山背村调岩	崩塌	120°47'44"	28°28'01"	200	不稳定	5户 13人 2幢 14间	☐
263	鲤溪乡	新固村陈福光房后	崩塌	120°54'02"	28°25'23"	1400	不稳定	5户 22人 3幢 10间	☐
189	张溪乡	毛竹村村东北	滑坡	120°48'30"	28°30'12"	1000	不稳定	3户 14人 3幢 6间	☐
232	张溪乡	张溪村	滑坡群	120°46'16"	28°28'53"	1500	不稳定	13户 40人 5幢 22间	☐
255	张溪乡	小长坑村	崩塌	120°45'49"	28°29'08"	400	不稳定	2户 15人 2幢 5间	☐
254	溪口乡	前溪村	崩塌	120°44'05"	28°24'42"	500	不稳定	6户 14人 1幢 8间	☐
125	岩坦镇	屿北村村北	滑坡	120°43'29"	28°27'58"	1350	基本稳定	0户 100人 0幢 0间	☐
262	岩坦镇	闪坑村戴成福房后	滑坡	120°42'30"	28°28'51"	1600	不稳定	2户 27人 2幢 4间	☐
129	黄南乡	黄南村黄南口公路侧	崩塌	120°40'52"	28°31'45"	500	不稳定	4户 20人 2幢 6间	☐
132	黄南乡	上坳村公路边处	滑坡	120°41'57"	28°32'24"	20000	不稳定	0户 0人 0幢 0间公路、河	☐
210	黄南乡	西山村黄坦溪西	滑坡	120°43'52"	28°32'24"	97500	不稳定	8户 39人 3幢 11间	☒
212	黄南乡	霄岭村凹头塌洪塘	滑坡	120°39'37"	28°30'12"	30000	不稳定	24户 36人 6幢 37间	☐
190	潘坑乡	潘坑村村委办公楼后	崩塌	120°35'03"	28°27'15"	400	基本稳定	0户 0人 1幢 4间	☐
188	潘坑乡	潘坑村村南杨奎田家屋后	滑坡	120°35'01"	28°27'01"	400	不稳定	2户 6人 1幢 3间	☐
275	潘坑乡	潘二村金宗龙房后	滑坡	120°35'41"	28°26'22"	80	不稳定	0户 5人 0幢 0间	☐
211	潘坑乡	佳溪村村西马富贵家屋后	滑坡	120°33'38"	28°28'27"	25000	不稳定	2户 19人 2幢 5间	☐
133	大若岩镇	下榴湾村	滑坡	120°37'50"	28°16'32"	900	不稳定	7户 15人 2幢 8间	☐
242	大若岩镇	上陈岙村	滑坡	120°38'32"	28°16'38"	6000	不稳定	17户 59人 5幢 26间	☒
256	大若岩镇	都南村	滑坡	120°40'57"	28°16'00"	2000	不稳定	6户 20人 2幢 7间	☐
136	昆阳乡	梅坑村村东北	滑坡	120°34'09"	28°16'07"	900	潜在	2户 16人 1幢 3间	☐
226	昆阳乡	赤岭村	滑坡	120°32'47"	28°14'43"	77000	不稳定	5户 27人 2幢 8间	☐
227	昆阳乡	娄山村	滑坡	120°33'42"	28°15'46"	2500	不稳定	1户 4人 1幢 4间	☐
280	昆阳乡	双垄村	滑坡	120°33'50"	28°14'33"	200	不稳定	7户 34人 2幢 14间	☐
225	碧莲镇	新岙村横路徐宗水房后	滑坡	120°33'20"	28°20'31"	30000	不稳定	7户 38人 1幢 12间	☐

编号	所属乡镇	地点	类型	地理坐标		规模(m ³)	稳定性	潜在危害	是否重点防治对象
				东经	北纬				
137	茗岙乡	马界山村下陈	滑坡	120°31'17"	28°18'07"	8000	不稳定	4户 13人 7幢 49间	☐
258	应坑乡	应二村村南	滑坡	120°30'58"	28°24'40"	2000	不稳定	3户 19人 2幢 6间	☐
257	应坑乡	应二村村北	滑坡隐患	120°30'55"	28°24'42"	1500	不稳定	6户 29人 2幢 8.5间	☐
138	大岙乡	大柏村村南	泥石流	120°31'13"	28°25'56"	7200	基本稳定	4户 13人 2幢 6间	☐
259	大岙乡	大岙村	崩塌	120°31'55"	28°26'20"	3000	不稳定	2户 11人 1幢 4间老年活动	☐
191	溪下乡	邵坑村苦竹山东	滑坡群	120°27'08"	28°31'06"	400	不稳定	6户 4人 0幢 17.5间	☐
276	溪下乡	麻山村方坪	滑坡	120°27'37"	28°31'36"	2000	不稳定	0户 22人 0幢 0间	☐
192	巽宅镇	巽宅村双坑电站厂房后山	滑坡	120°28'31"	28°21'17"		基本稳定	1户 6人 1幢 5间电站	☐
139	巽宅镇	金溪村水库移民处	滑坡	120°27'46"	28°23'31"	30000	不稳定	16户 16人 35幢 134间	☐
224	石染乡	云岩村渔林坑	滑坡	120°25'37"	28°21'59"	500	不稳定	7户 34人 1幢 4间	☐
207	西岙乡	横彭村村西公路边	崩塌	120°24'20"	28°26'08"	400	基本稳定	2户 8人 1幢 4间	☐
206	西岙乡	坵坑村村北公路边	滑坡	120°23'41"	28°26'01"	3000	不稳定	1户 15人 0幢 0间公路	☐
215	西岙乡	白石泥村	滑坡	120°22'57"	28°23'49"	58800	稳定	0户 0人 0幢 0间	☐
173	界坑乡	上董村村东树园头	泥石流	120°23'52"	28°27'12"	3000	不稳定	3户 13人 1幢 5间	☐
174	界坑乡	上董村村西黄泽希家屋后	滑坡	120°23'30"	28°27'20"	2480	不稳定	6户 27人 3幢 9间	☐
合计	面积453939 m ²	规模：1824074m ³	历史危害：34死 35伤 148幢 657间 1220万元				潜在危害：1048户 4858人 508幢 2248.5间6483.8万元		