

永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2011〕41号

永嘉县人民政府办公室 关于2011年第一批县级重大事故隐患 整改单位的通知

各乡镇人民政府，县政府直属各单位：

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，积极推进“安全生产年”深化隐患排查治理工作，进一步加大事故隐患整治力度，坚决杜绝较大以上事故的发生，保障人民群众生命财产安全，按照《温州市安全生产隐患排查治理实施办法（试行）》（温政办〔2009〕7号）和《永嘉县人民政府办公室关于实行重大事故隐患挂牌整治的通知》（永政办发〔2009〕52号）的要求，县人民政府决定将永嘉县长城纸业有限公司等11个单位列为2011年第一批县级重大事故隐患整改单位（名单附后），实行挂牌整治。

各乡镇、各有关单位要按照重大隐患挂牌整治“六个一”（一个隐患、一个领导、一个方案、一个台帐、一定时限、一抓到底）措施，督促隐患单位落实主体责任，制定切实可行的整改方案，按要求组织实施。牵头单位要定期对整治工作进行指导和督查，需要相关部门配合的，相关部门应予以全力支持，力争形成“企业负责、政府监管、部门配合、全社会共同参与”的整治工作机制，确保整治工作顺利进行。

凡是被列为县级重大事故隐患进行挂牌整治的单位，要按时完成整改，整改完毕后，上报牵头单位组织验收，合格后以书面形式报县安委办汇总，由县人民政府发文予以核销。各乡镇、各部门排摸上报未列入第一批县级重大事故隐患的单位，应列入重大事故隐患库，认真落实好相应整改工作。

附件：2011年第一批县级重大事故隐患整改单位名单

二〇一一年三月二十九日

附件:

2011 年第一批县级重大事故隐患整改单位名单

序号	单位名称	负责人	单位地址 联系电话	安全隐患主要内容	责任单位 及责任人	牵头单位 及负责人	要求整改 完成时间
1	永嘉县长城纸业有 限公司	黄世朝	上塘镇河屿村	1、未建立健全安全生产相关台账; 2、车间部分电线未采用阻燃套管; 3、未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的 劳动防护用品; 4、氧气,乙炔未保持安全距离; 5、打浆缸废纸堆放不符合规定要求; 6、碎浆缸配电箱无盖; 7、危险作业场所及危险设施未设置明显的安全警 示标志。	永嘉县长城 纸业有限公 司 黄世朝	上塘镇政府 陈继平	2011年6月 30日
2	浙江上玉阀门有限 公司	叶希洁	工业园区 13906672522	1、通道不畅; 2、电气线路不符合行业规范; 3、危险作业场所未设置安全警示标志。	浙江上玉阀 门有限公司 叶希洁	县工业园区 管委会 应国华	2011年6月 30日
3	永嘉县凯胜鞋厂	黄杰飞	工业园区 13777715815	1、存在车间、宿舍、仓库在同一建筑物内的现象; 2、电气线路不符合行业标准; 3、危险作业场所未设置安全警示标志; 4、安全设施设备未按规定配置;安全通道不畅。	永嘉县凯胜 鞋厂 黄杰飞	县工业园区 管委会 应国华	2011年6 月30日
4	永嘉县新通阀门制 造有限公司	金小聪	工业园区 13906670196	1、电气线路不符合行业标准; 2、危险作业场所未设置安全警示标志; 3、通道不畅; 4、未按规定建立健全安全生产各项台账。	永嘉县新通 阀门制造有 限公司 金小聪	县工业园区 管委会 应国华	2011年6月 30日
5	永嘉县华光制衣有 限公司	朱辉光	工业园区 13605873372	1、安全设施设备未按规定配置; 2、电气线路不符合行业标准; 3、通道不畅。	永嘉县华光 制衣有限公 司 朱辉光	县工业园区 管委会 应国华	2011年6月 30日

序号	单位名称	负责人	单位地址 联系电话	安全隐患主要内容	责任单位 及责任人	牵头单位 及负责人	要求整改 完成时间
6	永嘉县华东制氧厂	潘安来	永嘉县瓯北镇 安丰村 13867714511	1、未经审批擅自在充装车间东侧贴邻建造 40.7 平方米建筑物用于存放氧气空瓶； 2、未执行“三同时”相关审批手续，存在较大安全隐患。	永嘉县华东 制氧厂	瓯北镇政府 王林海	2011 年 5 月 31 日
7	永嘉县新业鞋材有限公司	程建成	永嘉县瓯北镇 花岙村委会 13868616158	1、未按规定建立健全安全生产各项台账； 2、未按规定配置消防器材； 3、电气线路不符合行业标准。	永嘉县新业 鞋材有限公 司 程建成	瓯北镇政府 王林海	2011 年 6 月 30 日
8	永嘉县开源钮扣制造有限公司	罗丰泽	永嘉县瓯北镇 黄田外窰村委会 13968976840	1、存在车间、宿舍、仓库在同一建筑物内的现象； 2、未按规定建立健全安全生产各项台账； 3、电气线路不符合行业标准。	永嘉县开源 钮扣制造有 限公司 罗丰泽	瓯北镇政府 王林海	2011 年 6 月 30 日
9	温州一盛不锈钢管有限公司	周成有	永嘉县乌牛镇 104 国道边(山 洞口) 13088687777	1、生产车间通道不畅、管理混乱无序； 2、安全设施设备未按规定配置、电气线路不符合行业标准； 3、特种作业人员存在无证操作； 4、未按规定建立健全安全生产各项台账； 5、未按规定配置消防器材； 6、存在车间、宿舍、仓库在同一建筑物内的现象； 7、特种设备未按规定年检。	温州一盛不 锈钢管有限 公司 周成有	乌牛镇政府 梅银富	2011 年 6 月 30 日
10	温州振达服饰有限公司	徐成杰	永嘉县桥下镇 西岸工业区 13777716390	1、员工宿舍未使用防火板隔断； 2、员工宿舍电线未采用 PVC 套管； 3、三楼生产车间安全出口不足； 4、未按规定建立健全安全生产各项台账。	温州振达服 饰有限公司 徐成杰	桥下镇政府 唐红专	2011 年 6 月 30 日
11	永嘉县盛泰铸业有限公司	张华兴	永嘉县沙头镇 石埠村 67272398	1、存在车间、宿舍、仓库在同一建筑物内的现象； 2、电气设施不符合行业有关标准； 3、安全通道阻塞； 4、安全设施未按规定配置。	永嘉县盛泰 铸业有限公 司 张华兴	沙头镇政府 叶集成	2011 年 6 月 30 日

主题词：安全生产 事故隐患 挂牌 通知

抄送：县委各部门，县人大办、政协办，县人武部，县法院、
检察院，各民主党派、人民团体，新闻单位。

永嘉县人民政府办公室

2011年3月29日印发
