

# 温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2024〕11号

## 温州市鹿城区人民政府办公室 关于公布 2024 年度第一批区级重大事故隐患 治理挂牌督办整治单位（区域）名单的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

为确保全区各领域安全生产各项工作措施落到实处，最大限度地减少各类隐患，预防安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。经区政府同意，决定将温州市皇家光学有限公司等 49 家单位（区域）列为 2024 年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌督办整治单位（区域），现予以公布。

各督办单位接此通知后，责成整治单位落实主体责任，制定事故隐患治理方案，督促落实整治措施。各责任单位要认真履行职责，条块结合，按照隐患整治验收的有关规定，及时督促整治

单位（场所）制定整治方案，整治完毕后，由责任单位向督办单位提出验收申请，督办单位按规定及时组织验收，验收合格后按规定办理核销手续。

- 附件：1. 2024 年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单  
2. 区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

（区安委办联系人：黄炜，联系方式：0577-88570775）

（区住建局联系人：张城铭，联系方式：0577-88320298）

（区农业农村局联系人：金正立，联系方式：0577-88281070）

（区应急管理局联系人：林秦童，联系方式：0577-88570766）

（区综合行政执法局联系人：李沛然，联系方式：  
0577-88233528）

（区消防救援大队联系人：许晓燕，联系方式：  
0577-55595118）

（市公安局交管局一大队联系人：陈奇晟，联系方式：  
0577-88550600）

温州市鹿城区人民政府办公室

2024 年 1 月 23 日

（此件公开发布）

附件 1

## 2024 年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改 期限
<b>工业企业领域（5）</b>						
1	温州市皇家光学有限公司	宏锦路 1 号 3 幢 501 室（鹿城装备制造小微园内）	1. 危化品中间仓库未设置防火门，防火隔断不符合要求；2. 危化品中间仓库防爆排风扇设置不规范；3. 车间部分疏散通道、安全出口处堆放物品，阻碍员工应急逃生；4. 车间部分电线插排未固定，电气线路私拉乱接。	温州市皇家光学有限公司	藤桥镇	2024 年 4 月 30 日
2	温州鸿迪木业厂临江车间	山福镇沙头组团纬二路	1. 一楼车间部分消防栓箱玻璃损坏；2. 二楼消防栓箱前通道被堵塞；3. 车间一个喷涂作业场所安全警示标志牌不完善；4. 喷涂车间未设置向外开的常闭式甲级防火门；5. 喷涂车间未安装可燃气体浓度报警装置；6. 喷涂车间门口未张贴安全操作规程、安全周知卡及岗位安全风险告知卡；7. 喷涂车间边未设置喷淋洗眼器；8. 车间电气开关未装入配电箱内，配电箱缺少箱盖；9. 一楼车间出口未设置安全出口指示标志牌，安全疏散指示标志未通电。	温州鸿迪木业厂临江车间	山福镇	2024 年 4 月 30 日
3	温州市振俐特五金制品有限公司	仰义乡渔渡村渔藤路 2 号	1. 可燃爆粉尘作业场所未落实粉尘清理制度，作业现场积尘严重，粉尘未及时清理；2. 消防器材未及时检查；3. 下半年未开展粉尘专项处置方案应急演练；4. 压铸车间开关破损；5. 压铸车间地上有烟头；6. 楼梯间安全出口指示灯破损；7. 配电房内堆放杂物；8. 抛光车间内员工未佩戴防尘口罩。	温州市振俐特五金制品有限公司	仰义街道	2024 年 4 月 30 日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
4	温州量货鞋业有限公司	双屿街道稽师村(温州新温化发展有限公司运动鞋区6号楼六楼)	1. 危化品中间仓库可燃气体浓度报警装置故障; 2. 未粘贴危化品安全告知牌、安全操作规程等; 3. 危化品中间仓库内堆放杂物; 4. 车间内胶水存放过量; 5. 车间内部分移动或固定电源未安装漏电保护装置。	温州量货鞋业有限公司	丰门街道	2024年4月30日
5	温州市新纶科技有限公司	炬光园工业区炬新路28号	1. 厂区未安装消防喷淋设施; 2. 部分灭火器无月检卡; 3. 厂区部分消火栓箱的消防水带老化; 4. 厂区应急疏散指示灯多处破损; 5. 部分楼道堆放杂物, 影响疏散; 6. 2楼消防通道出口堆放杂物。	温州市新纶科技有限公司	南郊街道	2024年4月30日
<b>消防安全领域 (14)</b>						
1	七都街道前沙村中心路(102号至27号)	前沙村中心路	部分居住出租房和场所消防器材配置不足, 私拉电线给电动车充电, 消防安全意识淡薄。	七都街道前沙村	七都街道	2024年7月31日
2	御景园	温州市鹿城区聚源路2号	1. 消控主机故障, 多线盘、总线盘均无法远程启动现场设备, 消防电话主机故障, CRT 图形显示器故障, 火灾自动报警系统无法正常运行; 2. 消防电源备电故障, 消防泵、喷淋泵末端自动切换装置故障不能正常自动切换; 3. 部分室内消火栓箱内配置不全, 消防泵无法正常启动, 室内消火栓系统不能正常使用; 4. 湿式报警阀组测试无反馈, 喷淋泵无法正常启动, 自动喷水灭火系统不能正常运行; 5. 部分楼栋正压送风系统无法正常运行; 6. 地下室部分机械排烟系统无法正常运行; 7. 部分疏散指示标志、应急照明损坏; 8. 消防应急广播无法正常启动; 9. 部分防火门损坏; 10. 地下室部分防火卷帘损坏; 11. 部分灭火器过期; 12. 防烟排烟系统、消防水泵不能正常联动控制。	温州市恒达物业服务有限公司	滨江街道	2024年9月30日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
3	上陡门东小区	前庄路 20 号	1. 上陡门东小区为老旧小区，消防设施基础薄弱；2. 小区现有出租房 86 家，人员流动大，人员消防意识淡薄；3. 消防“四要件”不足；4. 电线老化现象普遍存在；5. 部分出租房未安装漏电保护器；6. 电动自行车飞线充电、违规停放；7. 消防通道堆放杂物现象；8. 部分房屋装有全封闭式防盗窗；9. 部分楼道存在铁门；10. 部分出租房违规使用桶装煤气。	温州惠当家物业管理有限公司	蒲鞋市街道	2024 年 12 月 31 日
4	动力头服装批发市场	鱼鳞浹路 170-1 号	1. 占用消防通道；2. 疏散通道堆放杂物；3. 部分灭火器失效；4. 自动消防设施存在故障；5. 电动车违规停放；6. 部分消防疏散标识缺失；7. 未按规定开展消防演练；8. 消防设备前堆放杂物；9. 部分线路裸露；10. 部分监控故障。	温州市鹿城区南汇街道鱼鳞浹村股份经济合作社	南汇街道	2024 年 12 月 31 日
5	温州市洲派服饰有限公司	温州市炬光园炬新路 7 号	1. A 幢 2 层消防水带老化；2. A 幢 3 层消防门破损；3. A 幢 2 层未安装应急灯。	温州市洲派服饰有限公司	南郊街道	2024 年 3 月 31 日
6	百榕大厦	温州市鹿城区百里东路 19 号	1. 火灾自动报警主机故障，报警点位无法测试，联动故障；2. 消控室、水泵房、风机房、配电房等设备用房应急灯故障；3. 风机远程启动故障；4. 消防电话故障；5. 部分应急灯、疏散指示灯故障；6. 部分水力警铃故障；7. 消防泵喷淋泵远程启动故障，主备泵切换故障；8. 发电机故障；9. 灭火器过期或缺失；10. 消控室无人值班。	温州市百安物业管理有限公司	五马街道	2024 年 12 月 31 日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
7	温州世贸中心大厦	温州世贸中心大厦	1. 主楼楼梯间内大部分应急照明灯故障; 2. 24V 电源盘报备电故障, 电源盘故障; 3. 消控室内无法显示 B3、B1、13、29、44 层气体控制器状态、气体控制器报备电故障, 烟感故障, 部分控制器启动线路未接线; 4. 配电房内气体灭火钢瓶组运行超期, 未按规定检测; 5. B4 层 1 台高区喷淋传输泵故障; 高区喷淋水泵控制柜故障; 中区喷淋传输水泵控制柜故障; 中区消火栓传输水泵及控制柜故障; 低区喷淋水泵主备泵互投故障; 6. 屋顶稳压水泵自动启停不稳定; 7. 配置 4KG 的干粉灭火器不符合现行规范要求; 8. 1-7 层、45 层以上楼梯间内及电梯前室正压送风机未启动; 9. 部分风口风量偏低; 10. 部分楼层送风口不能自动开启。	浙江大管家物业管理服务有限公司	大南街道	2024 年 7 月 31 日
8	百好花园	隔岸路	1. 消防主机线路老化; 2. 楼道消防栓杂物堆放; 3. 消防水泵无法联动; 4. 高层消防通道占用; 5. 应急灯不亮; 6. 消防防火门常开; 7. 消控室照明灯破损; 8. 消控室无值班人员; 9. 消防栓水带缺失; 10. 无法实现电切。	温州市城开物业管理有限公司	松台街道	2024 年 9 月 30 日
9	华里嘉苑	鹿城区新坦路与上横路交叉口南 60 米	1. 登高面未划; 2. 消控室主机回路故障; 3. 高层通道杂物堆放; 4. 消防器材检查未落实; 5. 高层应急照明灯破损; 6. 部分防火门及闭门器破损; 7. 消控室无法远程启动水泵; 8. 消控室主机故障; 9. 部分消防栓物品缺失; 10. 微型消防站未建立。	温州市洁嘉物业管理有限公司	广化街道	2024 年 9 月 30 日
10	温州市香香公主鞋业有限公司	浙江省温州市鹿城区双屿街道中国鞋都产业园一期 34 号地块	1. 厂区未安装喷淋; 2. 厂区通道堵塞; 3. 员工宿舍楼下有汽修烤漆房; 4. 厂区存在飞线充电; 5. 灭火器部分过期; 6. 厂区未设置电瓶车充、停区域; 7. 电梯未张贴先关安全标识; 8. 车间有私拉电线未套管; 9. 配电箱前有杂物堆放; 10. 车间缺少逃生标识。	温州市香香公主鞋业有限公司	双屿街道	2024 年 9 月 30 日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
11	巨鸿园区	鹿城区丰门街道温金路1480号	1. 园区企业防火门普遍破损; 2. 园区企业工人消防意识薄弱, 抽烟现象普遍; 3. 园区未建立微型消防站。	丰门街道	区消防救援大队	2024年3月31日
12	仰新社区	鹿城区仰义街道河岙线与湾底路交叉口西南140米	1. 3层及以上“通天房”式居住出租房未整治提升或整治提升不到位; 2. 出租房“四要件”普遍破损或缺失; 3. 电动自行车存在室内充电, 乱停乱放现象; 4. 房东消防意识薄弱。	仰义街道	区消防救援大队	2024年7月31日
13	温州市时俱鞋材有限公司	溪江路117号	1. 部分插座未做保护接地; 2. 线路线槽防护不到位; 3. 电动车违规停放; 4. 灭火器直接放在地上、前面堆放物品, 无定期检查记录; 5. 部分消防疏散标示缺失; 6. 消防通道被堆放杂物; 7. 危化品使用塑料油抽、铁质工具; 8. 车间存在私拉乱接现象; 9. 丙类厂房简易自动灭火装置未提升。	温州市时俱鞋材有限公司	藤桥镇	2024年3月31日
14	温州鸿迪木业厂	福镇沙头组团纬二路	1. 一楼车间部分消火栓箱玻璃损坏; 2. 二楼消火栓箱前通道被堵塞; 3. 喷涂车间未设置向外开的常闭式甲级防火门; 4. 喷涂车间作业场所未安装气体浓度监测器; 5. 车间电气开关未装入配电箱内, 配电箱缺少箱盖; 6. 一楼车间出口未设置安全出口指示标志牌; 7. 灭火器配置不足; 8. 消防器材月检制度落实不佳; 9. 部分线路裸露; 10. 部分安全疏散指示标志未通电。	温州鸿迪木业厂	山福镇	2024年9月30日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
道路交通领域（10）						
1	双藤公路阳光100路口	双藤公路阳光100路口	1. 路口东、西侧斑马线被拦截、断头，道路不完整。2. 路口西侧黄色网格线施划不合理，易对驾驶员产生误导。3. 路口南侧东西方向缺少斑马线。4. 路口中央无机非隔离设施。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年6月30日
2	新104国道鹿翔路路口	新104国道鹿翔路路口	道路未兼顾城市道路功能，无人行道、非机动车道等市政化设施，无供给非机动车、行人使用的专用道路。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年6月30日
3	新104国道仰义新街路口	新104国道仰义新街路口	道路未兼顾城市道路功能，无人行道、非机动车道等市政化设施，无供给非机动车、行人使用的专用道路。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年6月30日
4	新104国道陈村路口	新104国道陈村路口	道路未兼顾城市道路功能，无人行道、非机动车道等市政化设施，无供给非机动车、行人使用的专用道路。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年6月30日
5	后垵巷59号温二幼江滨园区	后垵巷59号温二幼江滨园区	学校标志套餐（学校区域限速30码、注意学生警示牌）缺失，存在安全隐患。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	2024年2月29日
6	莲花路人民路路口	莲花路人民路路口	纵向减速带缺失，存在安全隐患。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	2024年2月29日



序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
7	莲花路虞师里路口	莲花路虞师里路口	纵向减速带缺失, 存在安全隐患。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	2024年2月29日
8	七都街道吟州中心路温州大桥下	七都街道吟州中心路温州大桥下	照明亮度不够, 存在安全隐患。	七都街道	市公安局交管局二大队	2024年2月29日
9	七都街道吟州中心路温州大桥下	七都街道吟州中心路温州大桥下	边缘线不清晰, 存在安全隐患。	七都街道	市公安局交管局二大队	2024年2月29日
10	七都街道智联街(七都大道至七彩路段)	七都街道智联街(七都大道至七彩路段)	无中心实线, 存在安全隐患。	七都街道	市公安局交管局二大队	2024年2月29日
<b>城市运行领域 (3)</b>						
1	温州超耐斯体育文化有限公司	惠民路与月乐东街交叉口	超出临时建设工程规划许可证进行建设《中华人民共和国城乡规划法第64条》。	温州超耐斯体育文化有限公司	区综合行政执法局	2024年2月29日
2	瓯菜园温州餐饮有限公司	马鞍池东路274-284号第一层	擅自改造户内管道燃气设施(执法依据: 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚, 违则: 《城镇燃气管理条例》第二十八条; 法则: 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第四项。)	瓯菜园温州餐饮有限公司	区综合行政执法局	2024年2月29日
3	温州中燃华颍燃气有限公司仰义储配站	仰义街道官岭山庄旁	生产区未设置直接对外出入口, 不符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-20155.2.3“液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口”规范标准, 无法充分满足应急处置和紧急疏散要求。	温州中燃华颍燃气有限公司仰义储配站	区综合行政执法局	2024年2月29日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
<b>建设施工领域（15）</b>						
1	浙江恒添建设有限公司	鹿城区双屿街道双岙西路与双岙北路交叉路口	1. 电梯井内安全网与墙之间距离过大；2. 楼层未配备一定长度的消防水管；3. 幼儿园盘扣架与主体间隙较大处防护措施不到位。	浙江恒添建设有限公司	区住建局	2024年2月29日
2	温州中国鞋都产业园区三期03-1地块建设项目	鹿城区丰门街道潘前路与尚信路西北侧	1. 宿舍楼8层临边防护不到位，第一步悬挑架未进行封闭；2. 预留洞口防护不到位；3. 楼层消防水带未设置。	新宇建设有限公司	区住建局	2024年2月29日
3	鹿城区双屿街道A-06地块房建工程	鹿城区双屿街道过境路与凌云路西南侧	1. 现场内部道路渣土掉落严重，道路未清理；2. 基坑临边定型化防护未设置；3. 现场裸土未覆盖。	三箭建设工程集团有限公司	区住建局	2024年2月29日
4	璞瑞新能源汽车轮毂电机系统智能制造基地	鹿城轻工产业园区A-87、A-96-1地块	1. 现场外架多处安全网破洞需更换；2. 生产车间主体南侧出入口安全防护棚一道横杆变形需更换；3. 抽查生产车站主体；4层消防栓未出水。	浙江研兴建设工程有限公司	区住建局	2024年2月29日
5	南汇街道桥儿头紫薇6幢原拆原建	桥儿头紫薇组团	1. 出入口未设置安全警示标志；2. 主体二层外架安全网及时挂设跟进，主体内局部临边设置不到位；3. 现场模板材料堆放区域灭火器设置不足。	温州振华建设有限公司	区住建局	2024年2月29日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
6	温州市滨江商务区桃花岛片区 T02-04 地块工程	滨江商务区桃花岛片区 T02-04 地块	1. 原施工升降机卸料部位幕墙玻璃和铝板未安装楼层临边防护缺失; 2. 楼层架空层部位脚手架防护栏杆缺失无安全网无拉结或抛撑等固定。	平安建设集团有限公司	区住建局	2024年2月29日
7	2023年鹿城区生活小区雨污管网整治工程(国脉花苑雨污管网整治工程)	国脉花苑	1. 涉管道开挖作业安全技术交底不齐全; 2. 项目部安全生产检查记录不全; 3. 现场挖机3台仅有2台提供合格证, 无挖土机械进场验收记录; 4. 已开挖作业面临街面已设防护, 内部无其他警示标志。	温州晟泰建设工程有限公司	区住建局	2024年2月29日
8	2022年鹿城区老旧小区改造提升工程(第二批)-南汇街道宏都花苑改造提升工程	宏都花苑	1. 门楼脚手架未挂设安全网, 脚手板铺设不严密, 作业面防护栏杆缺失; 2. 电焊作业无动火审批手续; 3. 登高车上作业人员未佩戴安全带; 4. 安全防护用具发放记录不全。	臻鼎建设集团有限公司	区住建局	2024年2月29日
9	2022年鹿城区老旧小区改造提升工程(第二批)-南汇街道富荣小区改造提升工程	富荣小区	1. 施工现场警示标识不足; 2. 6幢发现施工单人吊具高空作业; 3. 7幢屋面吊篮未安装前支架, 防冲顶限位板缺失, 吊篮无验收记录。	浙江磐石建设有限公司、浙江视野建设集团有限公司	区住建局	2024年2月29日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
10	鹿城区仰义街道周岙底路道路工程	鹿城区仰义街道仰义枢纽西北侧,呈南北走向	1. 现场施工安全警示标志牌缺失; 2. 现场沿河临边防护不到位。	林盛建设集团有限公司	区住建局	2024年2月29日
11	温州市鹿城区仰义街道连墩路(纬二四零路)道路工程	鹿城区仰义街道沿江工业区	1. 现场一处雨水井未设置临边防护; 2. 场地不整洁, 材料堆放混乱。	河南超远建筑工程有限公司	区住建局	2024年2月29日
12	鹿城区广化街道A-10-1地块房建工程	鹿城区广化街道A-10-1地块	1. 现场基坑局部临边防护未设置到位, 且未设置明显的安全警示标志; 2. 现场个别工人安全意识薄弱, 行走在无防护支撑梁上。	中铁建设集团有限公司	区住建局	2024年2月29日
13	温州数字经济创新创业园基础设施项目-葡萄路(葡萄棚河-过境公路)管网及配套道路建设工程	葡萄棚河-过境公路	1. 桥梁两边及部分洞口未设临边防护; 2. 材料堆放区未配置灭火器。	杭州之江市政建设有限公司	区住建局	2024年2月29日

序号	整治单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
14	长三角科技企业总部及国际智能制造中心启动区一期(04-B-04、19地块)	七都04-B-04地块(南侧地块), 04-B-19地块(北侧地块)	1. 部分外架悬挑防护网未设置; 2. 部分楼层楼梯临边防护未设置。	浙江新邦建设股份有限公司	区住建局	2024年2月29日
15	温州未来科技岛04-B-29地块建设工程	温州市鹿城区七都街道飞虹街板桥路交叉口	1. 部分楼层电梯井防护未有效固定; 2. 个别楼层灭火器压力表失效, 月检记录缺失。	实事集团建设工程有限公司	区住建局	2024年2月29日
<b>农机水渔领域(2)</b>						
1	温州市藤桥镇新绿畜牧场	鹿城区藤桥镇白脚坳村	企业对在运营沼气未落实责任到人制度, 在沼气生产与使用区域未设置醒目安全提醒标识。	温州市藤桥镇新绿畜牧场	藤桥镇	2024年2月29日
2	温州市鹿城区藤桥大协畜牧场	鹿城区临江镇巽岙村	企业对在运营沼气未落实责任到人制度, 在沼气生产与使用区域未设置醒目安全提醒标识。	温州市鹿城区藤桥大协畜牧场	山福镇	2024年2月29日

## 附件 2

# 区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

整治单位(区域)			
地 址(桩号)			
主要负责人		联系电话	
公布文号		整治期限	
整治完成时间		申请验收时间	
隐患内容及 整改情况			
责任单位 意见	签字(盖章) 年 月 日		
督办单位 验收意见	签字(盖章) 年 月 日		
行业主管 单位意见	签字(盖章) 年 月 日		
区安委办 意见	签字(盖章) 年 月 日		

注：1. 本表一式三份，区安委办、督办单位、整治单位(场所)各一份。

2. 报送本表时，请附送相关的证明材料，如安全评价报告等。

---

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，  
区检察院，各群众团体。

---

温州市鹿城区人民政府办公室

2024年2月9日印发

---