

开化县安全生产委员会文件

开安委〔2022〕13号

开化县安全生产委员会关于对67处重大生产安全 事故隐患实施挂牌督办的通知

各乡镇人民政府、芹阳办事处，经开区，县政府各部门、直属各单位：

为进一步做好重大安全风险防范化解工作，坚决遏重大、防较大、减总量、保安全，根据县委县政府的部署要求，以及《开化县安全生产事故隐患挂牌督办制度》（开安委〔2022〕3号）规定，构建和完善风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制，促进我县安全生产形势持续稳定向好，经研究，决定对近期排查发现的67处重大安全隐患实施挂牌督办（详见附件）。

各责任单位要加强组织领导，立足从根本上解决问题，细化制定方案，明确责任、标准、措施和时限。同时要举一反三，深化开展隐患排查治理，真正将隐患消灭在萌芽状态，将

风险防范化解在早在小。各督办专委办要加强跟踪检查、督促指导，切记整改走过场、低标准。县安委办将适时组织开展“回头看”，对整改责任和措施不落实、隐患整改不到位的，予以严肃追责问责。

各整改责任主体要及时向属地政府和行业主管部门提出验收申请，对已整改完成的重大隐患，通过企业自主填写隐患验收表进行申请，责任单位初验，督办专委办现场核验的方式进行验收。验收表需附前后对比图及相关文字说明以及现场验收人员和专委办副主任的签字，验收合格后，相关资料报县安委办。

- 附件：1. 县级挂牌督办重大生产安全事故隐患清单
2. 开化县重大安全隐患整改情况报告表



附件1

县级挂牌督办重大生产安全事故隐患清单

序号	所在辖区	隐患单位名称	隐患主要内容	责任单位	完成时限	督办专委会
1	经开区	米欧带业(衢州)有限公司	①生产车间设备安全操作规程未上墙；②消防器材物料阻挡，未定期检查，消防水带折叠不规范；③化学品包装桶未见化学品安全标签，物料混放，未设置化学品中间仓库。	经开区管委会	2022年9月底	县工矿专委会
2	经开区	浙江欧诺斯工贸有限公司	①粉料岗位作业人员未佩戴防护耳塞；②电瓶车充电旁堆放有可燃物品；③生产车间内安全操作规程缺失。	经开区管委会	2022年9月底	县工矿专委会
3	经开区	浙江开化佳禾涂料新材料有限公司	①车间开桶工具为易产生火花的铁质工具；②打包机墙上防爆管接口处破损；③甲类仓库铁门未进行静电接地。	经开区管委会	2022年9月底	县危化专委会
4	经开区	衢州大博厨具有限公司	①氧气瓶、液化石油气瓶安全间距不足，氧气瓶旁放置润滑油，氧气瓶无防倾倒措施；②脱油机传动部位缺少安全防护；③配电室门口堆放杂物，高压配电室门未锁闭。	经开区管委会	2022年9月底	县工矿专委会
5	经开区	浙江矽盛电子有限公司	①现场部分单相三孔插座、风扇金属外壳缺少PE线保护现场；②部分工业气瓶缺少防倾倒装置；包装材料	经开区管委会	2022年9月底	县工矿专委会

			仓库部分消防栓门被包装箱阻塞，仓库内未配备灭火器；			
6	经开区	浙江龙鼎电子有限公司	①危险化学品中转库外应急池有踏空风险，未设置安全警示标志；②危险化学品中转库内未安装有害气体检测报警装置。	经开区管委会	2022年9月底	县工矿专委会
7	经开区	浙江旭盛电子有限公司	①修片机照明灯不符合安全要求，采用花线；②污水处理池未设置有限空间安全警示标志；③制水工艺原水桶设置区域临边无护栏。	经开区管委会	2022年9月底	县工矿专委会
8	经开区	开化县兴旺印刷有限公司	①储气罐压力表、安全阀无检测合格标签；②印刷车间可燃气体检测报警装置安装不足。	经开区管委会	2022年9月底	县工矿专委会
9	经开区	开化祥盛磁业有限公司	①现场单相三孔插座、金属外壳移动风扇、金属外壳台钻缺少 PE 线保护；②稀有金属熔炼场所未设置灭火器。	经开区管委会	2022年7月底	县工矿专委会
10	经开区	浙江凯美特电器科技有限公司	①现场部分单相三孔插座、金属外壳移动风扇缺少 PE 线保护；配电电房电容器柜内一只电容器膨胀未及时更换；②甲类仓库内部分开关、排风扇和电气线路等达不到防爆要求；仓库内使用塑料油抽抽取甲类易燃液体。	经开区管委会	2022年7月底	县工矿专委会
11	经开区	浙江海纳半导体有限公司	①应急预案中气体检测方法有误（在有限空间内点蜡烛）；②污水池电动葫芦无限位器，钓钩罩摩擦钢丝绳；③废水混合池的危险气体没有日常检测管理措	经开区管委会	2022年7月底	工矿专委会

			施；④废水混合池边的机泵未固定；⑤气体检测仪未进行定期校验。			
12	华埠镇	浙江海宇润滑油有限公司	①中试区氧气瓶减压阀压力表损坏，软管老化严重，并用铁丝与减压阀绑定；②脱水塔旁空气储罐压力表、安全阀未检定；③部分原料储罐人孔未设有限空间安全警示标志；④中试配电箱内接线混乱，未接地，箱门与箱体未跨接。	华埠镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
13	华埠镇	易晓食品（衢州）有限公司	①锅炉岗位灭火器箱腐蚀严重；②配电室旁钢斜梯腐蚀严重。	华埠镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
14	华埠镇	开化县前沿防水材料有限公司	①有限空间台账、清单不全（缺原料罐、沉降罐、除尘器等）；②2022年1月24日有限空间作业票显示第一次检测时间大于30分钟；③有限空间劳动防护装备配备不齐（缺正压式呼吸器）；④新增涂料设备缺变更记录；⑤配料岗位操作规程未设置操作工艺指标参数；⑥1号储存罐停用设备未挂停用标识；⑦生产车间二楼钢平台护栏旁堆放物料高度大于护栏。	华埠镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委办
15	华埠镇	开化县华伟文教用品有限公司	①刨杆机作业场所灭火器单具摆放；②包装车间外壳未接地；③包装物仓库外“禁止烟火”安全警示标志褪色严重；④机修岗位外灭火器筒体腐蚀严重。	华埠镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
16	华埠镇	衢州东凯胶业有限公司	①生产车间内部分消火栓内灭火器缺失；②车间内安全警示标志老化或污损；③切胶机作业场所缺失“当	华埠镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办

			心机械伤害”安全警示标志；停机时刀片高位放置。	府		
17	桐村镇	浙江万臣包装科技有限公司	丙类化学品和危险废弃物未建独立仓库储存。	桐村镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委办
18	桐村镇	开化瑞达塑胶科技有限公司	①一线树脂工序使用非防爆电源插座；②混配岗位职业危害告知牌缺检测数据；③氨基二线球磨岗位空气开关裸露安装。	桐村镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委办
19	桐村镇	开化三鑫日用品厂	①烘箱未张贴安全风险告知牌及警示标志；②液压机无安全操作规程；③集尘箱直爬梯无“严禁攀爬”警示标志。	桐村镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委办
20	桐村镇	开化县佳燕密胺制品厂	①中央除尘系统无操作规程；②一楼开关箱无“小心触电”警示标志。	桐村镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委办
21	杨林镇	朱有莲来料加工点	灭火器不足，消防通道有货物堆放消防设备配备不齐全，消防设施和器材装备维护保养不到位	杨林镇人民政府	2022年7月底	县妇联
22	杨林镇	开化锦新建筑材料有限公司	①配电箱无接地；②电气设施未安装开关箱；③设备皮带轮无防护罩；④作业场所台阶无“小心台阶”等警示标志。	杨林镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委办
23	杨林镇	浙江南华山山泉有限公司	①灭火器配备不足；②货梯无限载标志；③配电箱无接地，无安全警示标志。	杨林镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办

24	芹阳办	开化县申华文具有限公司	①生产车间油漆存放量超额；②消防器材物料阻挡，未定期检查；③安全通道堵塞。	芹阳办事处	2022年8月底	县工矿专委办
25	芹阳办	开化金辰涂料厂	①搅拌平台未设置踢脚板；②加热机控制箱未固定安装；③甲类仓库铁门未进行静电接地。	芹阳办事处	2022年8月底	县工矿专委办
26	芹阳办	开化冠业门窗经营部	①生产车间大门通道堵塞；②锯板机传动皮带轮无防护罩；③排风扇电源未设置接地。	芹阳办事处	2022年8月底	县工矿专委办
27	芹阳办	开化县勇达钢材	①车载石油液化气、氧气安全距离不足；②压瓦机、折弯机、剪板机未指定安全操作规程。③氧气钢瓶未固定支架，存在倾倒风险。	芹阳办事处	2022年8月底	县工矿专委办
28	芹阳办	开化县万通物流有限公司	①逃生出口被流水线机器堵塞；②一楼临时用电多处接头；③各个楼梯口杂物堆放、易燃物堆放、堵塞消防通道。	芹阳办事处	2022年8月底	县工矿专委办
29	芹阳办	开化县菲力特照明有限公司	①车间氧气瓶无反倾倒措施；②车间配电柜无警示标志、仓库开关箱电器敷设无护套。	芹阳办事处	2022年8月底	县工矿专委办
30	芹阳办	开化县齐力客运服务有限公司	①客运站门卫室、清洗水泵单相三孔插座缺少PE线；②客运站部分灭火器已过有效期且均为单具配备。	县交通运输局	2022年7月底	县道路交通专委办
31	芹阳办	广和国金雲庐	①施工现场叉车无牌照，未能提供特种设备登记证、检测报告等；②工地现场单相三孔插座、临时接线插座缺少接地保护；③部分工地脚手架脚手片未满铺，	县住建局	2022年7月底	县建设施工专委办

			部分电梯井防护门、楼梯临边防护设置不规范；部分临边临空无防护；④已建楼层未铺设临时消防水管道。			
32	芹阳办	开化县金百汇超市	①超市家电区域插座缺少 PE 线；消控室墙面插座、临时接线板缺少 PE 线；②火灾报警控制器显示 7 条故障信息、4 条屏蔽信息未及时处理，且值班记录表与火灾报警控制器火警记录不一致。	县消防救援大队、县经信局	2022 年 7 月底	县消防安全专委会办
33	芹阳办	开化县人民医院	①报警阀组所有阀门未悬挂“常开”状态标识牌；②抽查感染楼报警阀组警铃卡阻。	县卫健局	2022 年 7 月底	县卫健安全专委会办
34	芹阳办	开化县芹南一区危旧房改造项目建筑工地	①基坑施工专项方案中要求配备的水泵未配齐；②施工现场的消防器材未配备到位。	县住建局	2022 年 7 月底	县建设施工专委会办
35	芹阳办	贝林星月湾小区	①火灾报警仪故障未修复；②消控室内张贴的义务消防队名单中无相关联系方式。	县消防救援大队	2022 年 7 月底	县消防安全专委会办
36	芹阳办	凤凰盛世小区	①消控室主机存在故障点 4 个，屏蔽点 613 个；②消控室值班记录不规范，值班人员操作不熟悉；③部分疏散指示标志不亮。	县消防救援大队	2022 年 7 月底	县消防安全专委会办
37	音坑乡	衢州金浩照明电器有限公司	①储气罐安全阀，压力表未定检；②外露传动无防护罩；	音坑乡人民政府	2022 年 8 月底	县工矿专委会办

		公司	③移动风扇无接地。	府		
38	音坑乡	浙江良军工艺品有限公司	①个别消防器材被遮挡，未定期检查并做记录；②安全出口通道被堵塞；③移动风扇无接地。	音坑乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
39	音坑乡	浙江振东文具有限公司	①油漆安全周知卡中，危险性理化数据无闪点等具体数据；②车间2楼侵漆区可燃气体检测声光报警器不足；③刨槽机传动无防护罩。	音坑乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
40	音坑乡	开化县陈边制砂厂	①多处外露传动装置无防护罩；②平台护栏无踢脚板；③部分电器开关裸装。	音坑乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
41	中村乡	开化县创辉铅笔芯厂	①烘房门部分材料使用可燃材料；②未设置超温报警装置。	中村乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
42	中村乡	开化县金溪彩芯厂	①仓库内停放电瓶车；②仓库一应急灯未通电源；③移动风扇等用电设备无接地保护。	中村乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
43	中村乡	开化县顺丰木制品厂	①砂轮机无防护罩；②作业场所消防通道堵塞；③厂区内电瓶车充电不规范。	中村乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
44	林山乡	林山乡水力发电站	大坝排沙闸损坏，无法正常启闭，存在安全隐患。	林山乡人民政府	2022年8月底	县水利局

45	池淮镇	浙江顺福萤石有限公司	①压滤机链传动防护罩不全；②二楼一开关箱内总空开无挡弧板，接线凌乱。	池淮镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
46	池淮镇	开化江松混凝土有限公司	①机修处一开关箱内总空开无挡弧板，各分开关未做用途标志；②机修处移动风扇电源线绝缘皮破损。	池淮镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
47	池淮镇	浙江迪弗仑文具有限公司	①油漆车间中转库可燃气体检测报警器电源未开启；②热风炉作业场所无“注意高温”、“当心烫伤”安全警示标志。	池淮镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
48	池淮镇	华盛木业有限公司	①移动风扇无接地，电线私拉乱接；②上胶机无操作规程、警示标志。	池淮镇人民政府	2022年8月底	县工矿安全专委办
49	苏庄镇	苏庄镇卫生院	①个别应急灯有故障不亮；②消防通道灭火器太小。	苏庄镇人民政府	2022年9月底	县卫健专委办
50	苏庄镇	苏庄镇观德茶业有限公司	①厂区门口电动车充电区域堆放杂物；②厂区乱拉接线板，电动车充电。	苏庄镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委办
51	长虹乡	佳音服装厂	①电动车充电处未安装漏电保护；②房内无警示标志；③配电箱处堆放杂物。	长虹乡人民政府	2022年9月底	县工矿专委办

52	长虹乡	仁德木业	①氧气瓶、煤气瓶安全距离不足，氧气瓶平躺放置于地上，暴晒在太阳底；②木粉尘采用干式沉降室除尘。	长虹乡人民政府	2022年9月底	县工矿专委会
53	长虹乡	星河村灶马坑凉亭	①凉亭下部开裂；②主体部分有点倾斜。	长虹乡人民政府	2022年9月底	县农业安全专委会
54	长虹乡	新颖木业有限公司	①断料机未安装防护罩；②灭火器未定期检测；③粉尘清扫不及时，未落实相关制度。	长虹乡人民政府	2022年9月底	县工矿专委会
55	马金镇	浙江天童食品有限公司	①锅炉压力表未画最高压力警戒线，水位计未画出高低警戒水位线；②罗兹风机传动无防护罩；③污水处理处防护栏杆已腐蚀、损坏。	马金镇人民政府	2022年9月底前	县工矿专委会
56	马金镇	浙江远兴机械设备有限公司	①浇包耳轴、吊环未进行定期探伤检测；②砂轮机无防护罩；③储气罐压力表、安全阀未定检。	马金镇人民政府	2022年9月底前	县工矿专委会
57	马金镇	马金页岩砖厂	①转扬机马达接线盒无盖，风扇无护罩；②储气罐压力表，安全阀未定检；③葫芦吊手控器破损；④外露传动无防护罩。	马金镇人民政府	2022年9月底	县工矿专委会
58	马金镇	开化天童水泥厂	①平台、护栏不全或不规范；②球磨机处吊钩无防脱落装置；③球磨机有限空间风险未辨识，无警示标志。	马金镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委会
59	马金镇	浙江曲艺木	①锅炉引风装置传动带无护罩；②部分储气罐安全	马金镇	2022年	县工矿

		业有限公司	阀、压力表未定期检测。	人民政府	9月底	专委办
60	马金镇	开化金惠砂石料有限公司	①柴油罐等设置已停用，未挂牌；②部分电器控制开关装在木板上。	马金镇人民政府	2022年8月底	县工矿专委办
61	村头镇	村头镇养老服务中心（敬老院）项目	①部分楼梯临边未设置防护栏杆；②地下室电线未悬空设置，浸泡在水中。	村头镇人民政府	2022年8月底	建设施工专委办
62	村头镇	孔山电站	①厂房吊顶破旧，有脱落风险；②未按照相关规定设置灭火器；③厂房内私拉乱接，给电动车充电。	村头镇人民政府	2022年8月底	县水利局
63	齐溪镇	摄影亭隐患	①齐溪村厅后水库边摄影亭柱子存在腐蚀现象；②顶部结构多处破损，而且现在还是会有一些游客游玩，因此存在较大的安全风险隐患。	齐溪镇人民政府	2022年9月底	县农业农村专委办
64	齐溪镇	仁宗坑电瓶车集中充电处安全隐患	①仁宗坑电瓶车集中充电处存在废旧电瓶车未处理，有些农户为了方便充电私拉插座进行充电；②充电场所灭火器配备不足，且没有检查记录，存在安全隐患。	齐溪镇人民政府	2022年9月底	县消防安全专委办
65	何田乡	开化祥轩机械有限公司	①钻机无防护罩；②电缆裸露；③氧气瓶无防倾倒措施。	何田乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委办

66	何田乡	浙皖特委纪念馆	①疏散标志的电源与照明灯共享一个空气开关；②未见应急照明灯；③手提式灭火器顶部离地面距离大于1.50m。	何田乡人民政府	2022年8月底	县消防安全专委会办
67	大溪边乡	开化县大溪边乡砂石料有限公司	①电缆裸露；②氧气瓶无防倾倒措施。	大溪边乡人民政府	2022年8月底	县工矿专委会办

附件2

开化县重大安全隐患整改情况报告表

报告单位（盖章）：

报告日期： 年 月 日

隐患单位			
单位地址			
整改投资额		完成时间	
负责人姓名		负责人电话	
隐患内容及整改完成情况			
责任单位初审意见	签字：		
督办专委办验收意见	签字：		

