

# 杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕63号

---

## 关于2022年8月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，8月份市管污水设施运维检查综合得分96.7分。现将相关情况通报如下：

### 一、本月污水运维情况

#### （一）污水处理情况

七格三期污水处理厂处理污水1420.72万吨、七格四期污水处理厂处理污水775.76万吨、城西污水处理厂处理污水294.85万吨，合计2491.33万吨。

#### （二）管网巡检情况

巡查污水管网2250公里，检测污水管网8.43公里。发现问题20个，其中一般性问题14个、完成整改14个，病害6个、完成整改6个。

#### （三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程 94 个，已完工 85 个。8 月以来新增抢修工程 9 个，均为巡查及结构性检测及时主动发现缺陷，8 月完工 9 个。

#### （四）防沉降井盖套更换情况

防沉降井盖套更换 860 个。

## 二、本月污水运维检查情况

### （一）日常监管

本月对杭州市江河汇项目等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

### （二）污水管网

本月检查发现，解放东路、白马庄街、龙心路、之浦路、凤起东路、钱潮路、象山路、上城埭路、龙新路、保俶北路等 10 处污水检查井存在井盖沉降、淤积等问题。

### （三）污水泵站

本月对密度桥泵站、上塘泵站、华家桥泵站进行抽查。检查发现密度桥泵站存在格栅围挡玻璃缺失、粉碎机支架油漆脱落锈蚀等问题。上塘泵站存在粉碎机支架钢丝绳偏移滑倒等问题。华家桥泵站存在围墙栏杆破损缺失、垃圾未及时清理等问题

### （四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期 15# 西侧滤池浮萍较多；主干道挡车石未及时复位。城西污水处理厂 4# 初沉池警示牌脱落。

### 三、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于9月26日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022年8月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年9月19日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

2022年8月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	密度桥泵站	1. 格栅围挡玻璃缺失，扣1分。 2. 粉碎机支架油漆脱落锈蚀，扣1分。	20	5	95	19
		上塘泵站	1. 粉碎机支架钢丝绳偏移滑倒，扣1分。				
		华家桥泵站	1. 围墙栏杆破损缺失，扣1分。 2. 垃圾未及时清理，扣1分。				
4	污水管道	主城区抽检	1. 解放东路050号电灯杆污水井沉降，扣1分。 2. 白马庄街52号污水井盖周边沥青破损，扣1分。 3. 龙心路023灯杆污水井盖下沉，扣1分。 4. 之浦路梧桐路口污水井盖下沉，扣1分。 5. 凤起东路2号污水井盖周边沥青破损，扣1分。 6. 钱潮路之江路口污水井盖下沉，扣1分。 7. 象山路G235口污水井盖周边沥青破损，扣1分。 8. 上城埭路016灯杆安全网未挂好，扣1分。 9. 龙新路053灯杆安全网未挂好，扣1分。 10. 保俶北路文三路路口污水井淤积，扣1分。	20	10	90	18
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期15#西侧滤池浮萍较多，扣0.5分。 2. 三期主干道挡车石未及时复位，扣0.5分。	20	1.5	98.5	19.7
		城西污水处理厂	1. 4#初沉池警示牌脱落，扣0.5分。				
6	其它	/	/	/	/	/	/
7	综合得分	/	/	/	/	/	96.7