

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕56号

关于2022年7月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，7月份市管污水设施运维检查综合得分94.9分。现将相关情况通报如下：

一、本月污水运维情况

（一）污水处理情况

七格三期污水处理厂处理污水1484.54万吨、七格四期污水处理厂处理污水768.11万吨、城西污水处理厂处理污水281.82万吨，合计2534.47万吨。

（二）管网巡检情况

巡查污水管网2241.5公里，检测污水管网9.9公里。发现问题18个，其中一般性问题16个、完成整改16个，病害5个、完成整改5个。

（三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程 85 个，已完工 75 个。7 月以来新增抢修工程 3 个，均为巡查及结构性检测及时主动发现缺陷，7 月完工 4 个。

（四）防沉降井盖套更换情况

防沉降井盖套更换 635 个。

二、本月污水运维检查情况

（一）日常监管

本月对环城北路-天目山路提升改造工程 02 标段等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

（二）污水管网

本月检查发现，解放东路、白马庄街、龙心路、之浦路、凤起东路、钱潮路、象山路、上城埭路、龙新路、保俶北路等 10 处污水检查井存在井盖沉降、淤积等问题。

（三）污水泵站

本月对葛岭泵站、楼外楼、卧龙泵站进行抽查。检查发现葛岭泵站存在物资堆放杂乱，应急抢修设施设备摆放未设置告示牌等问题。楼外楼泵站存在泵站院内与属地的配电间（工作需求）有交叉，缺乏相互间日常管理，存在安全隐患等问题。

（四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期深床滤池曝气管标识模糊；二沉池一处踏步断裂。七格污水处理厂四期 1#前

格栅旁有杂物堆积。城西污水处理厂混合反应沉淀池 1#搅拌机锈蚀。

三、其它问题

半年度安全生产检查发现存在管网抢修项目工单缺失、污水厂有限空间作业人员配备不足等问题。

四、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于 8 月 17 日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022 年 7 月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022 年 8 月 11 日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

2022年7月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	葛岭泵站	1. 物资堆放杂乱，扣1分。 2. 应急抢修设施设备摆放未设置告示牌，扣1分。	20	3	97	19.4
		楼外楼泵站	1. 泵站院内与属地的配电间（工作需求）有交叉，缺乏相互间日常管理，存在安全隐患，扣1分。				
		卧龙泵站	/				
4	污水管道	主城区抽检	1. 解放东路050号电杆污水井沉降，扣1分。 2. 白马庄街52号污水井盖周边沥青破损，扣1分。 3. 龙心路023号灯杆污水井盖下沉，扣1分。 4. 之浦路梧桐路口污水井盖下沉，扣1分。 5. 风起东路2号污水井盖周边沥青破损，扣1分。 6. 钱潮路之江路口污水井盖下沉，扣1分。 7. 象山路G235口污水井盖周边沥青破损，扣1分。 8. 上城埭路016号灯杆安全网未挂好，扣1分。 9. 龙新路053号灯杆安全网未挂好，扣1分。 10. 保俶北路文三路路口污水井淤积，扣1分。	20	10	90	18
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期深床滤池曝气管标识模糊、二沉池一处踏步断裂、生物池边部分电缆管沟未盖盖板，扣1.5分。 2. 四期1#前格栅旁有杂物堆积，扣0.5分。	20	2.5	97.5	19.5
		城西污水处理厂	1. 混合反应沉淀池1#搅拌器锈蚀，扣0.5分。				
6	其它	/	半年度安全生产检查发现存在管网抢修项目工单缺失、污水厂有限空间作业人员配备不足等问题。	/	2	-2	-2
7	综合得分	/	/	/	/	/	94.9