

附件

2021 年第二季度全市建筑工程质量安全综合执法检查处理情况

序号	责任单位	责任人	主要存在问题	处理结果
1	福建省泉州市第一建设有限公司	项目经理： 杨志龙	在浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司年产 20 万立方砼结构构件产品项目（二期）项目施工过程中，项目管理人员未有效履行职责，工程质量安全管控较差，临时用电存在较大安全隐患；民工工资未按月足额发放。	对福建省泉州市第一建设有限公司全市通报批评，公布期 6 个月；对项目经理杨志龙全市通报批评，公布期 6 个月。
2	舟山华恒工程管理有限公司	总监： 陈利泰	在浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司年产 20 万立方砼结构构件产品项目（二期）项目监理过程中，未有效履行监理职责，总监履职不力，监理项目部管理较乱。	对舟山华恒工程管理有限公司全市通报批评，公布期 6 个月；对总监陈利泰全市通报批评，公布期 6 个月。
3	中京建设集团有限公司	项目经理： 吴志勇	在年加工 120 万吨油料及储运基地项目一期（小包装车间项目）项目施工过程中，项目管理人员未有效履行职责，工程质量安全管控较差，模板支撑系统、临时用电存在较大安全隐患；民工工资未按月足额发放。	对中京建设集团有限公司全市通报批评，公布期 6 个月；对项目经理吴志勇全市通报批评，公布期 6 个月。
4	浙江荣庆工程管理有限公司	总监： 张海军	在年加工 120 万吨油料及储运基地项目一期（小包装车间项目）项目监理过程中，未有效履行监理职责，总监履职不力，隐患排查不到位，监理项目部管理较乱。	对浙江荣庆工程管理有限公司全市通报批评，公布期 6 个月；对总监张海军全市通报批评，公布期 6 个月。
5	舟山鑫星工程建设监理有限公司	总监： 周平跃	在金塘文旅小镇一期工程项目监理过程中，总监履职不力。	对总监周平跃全市通报批评，公布期 6 个月。
6	舟山市渠昌建筑工程有限公司	项目经理： 徐奇鹏	在金塘仙人山木屋旅居康养文化体验项目施工过程中，项目管理人员未有效履行职责，工程质量安全管控较差；民工工资支付台账不齐全。	对舟山市渠昌建筑工程有限公司全市通报批评，公布期 6 个月；对项目经理徐奇鹏全市通报批评，公布期 6 个月。

7	浙江荣昕项目管理有限公司	总监: 周继峰	在金塘仙人山木屋旅居康养文化体验项目监理过程中,未有效履行监理职责,总监履职不力,监理项目部管理较乱。	对浙江荣昕项目管理有限公司全市通报批评,公布期6个月;对总监周继峰全市通报批评,公布期6个月。
8	舟山大宏建设有限公司	项目经理: 王对花	在蒲东拆迁安置小区项目II标段项目施工过程中,项目管理人员未有效履行职责,施工安全管控较差;临边防护、临时用电存在较大安全隐患。	对舟山大宏建设有限公司全市通报批评,公布期3个月;对项目经理王对花全市通报批评,公布期3个月。
9	浙江万事达建设工程管理有限公司	总监: 周磊	在蒲东拆迁安置小区项目II标段项目监理过程中,未有效履行监理职责,总监履职不力。	对浙江万事达建设工程管理有限公司全市通报批评,公布期3个月;对总监周磊全市通报批评,公布期3个月。
		总监: 董海杰	在菜园镇办公大楼新建工程监理过程中,未有效履行监理职责,总监履职不力。	对总监董海杰全市通报批评,公布期3个月。
10	嵊泗县第一建筑工程有限责任公司	项目经理: 林佳	在在菜园镇办公大楼新建工程施工过程中,项目管理人员未有效履行职责,施工安全管理不力,安全文明施工措施落实不到位。	对嵊泗县第一建筑工程有限责任公司全市通报批评,公布期3个月;对项目经理林佳全市通报批评,公布期3个月。
11	浙江泰莱建设有限公司	项目经理: 邬飞国	在浙江泰莱置业投资有限公司墩头单位DT-16、DT-25地块住宅建设项目施工过程中,项目管理人员未有效履行职责,工程质量安全管理不力,安全文明施工措施落实不到位,施工现场存在较多隐患。	对浙江泰莱建设有限公司全市通报批评,公布期3个月;对项目经理邬飞国全市通报批评,公布期3个月。
12	浙江之江工程项目管理有限公司	总监: 吴贤明	在浙江泰莱置业投资有限公司墩头单位DT-16、DT-25地块住宅建设项目监理过程中,未有效履行监理职责,总监履职不力。	对浙江之江工程项目管理有限公司全市通报批评,公布期3个月;对总监吴贤明全市通报批评,公布期3个月。
13	万洋建设集团有限公司	项目经理: 祝挺然	在舟山(普陀)万洋众创城项目A-20地块项目建设项目施工过程中,项目管理人员未有效履行职责,施工安全管理不力,安全文明施工措施落实不到位,施工现场存在较多隐患。	对万洋建设集团有限公司全市通报批评,公布期3个月;对项目经理祝挺然全市通报批评,公布期3个月。

14	上海凯悦建设咨询监理有限公司	总监： 王舟跃	在舟山（普陀）万洋众创城项目 A-20 地块项目建设项目监理过程中，未有效履行监理职责，总监履职不力，监理项目部管理较乱。	对上海凯悦建设咨询监理有限公司全市通报批评，公布期 3 个月；对总监王舟跃全市通报批评，公布期 3 个月。
15	浙江昌屹建设工程有限公司	项目经理： 陈雷春	在嵊泗华侨饭店（全季）改造工程施工过程中，项目经理未有效履行职责，工程质量安全管理较乱，施工现场存在较多安全隐患。	对浙江昌屹建设工程有限公司全市通报批评，公布期 3 个月；对项目经理陈雷春全市通报批评，公布期 3 个月。
16	浙江天正项目管理咨询有限公司	总监： 王传江	在嵊泗华侨饭店（全季）改造工程监理过程中，未有效履行监理职责，总监履职不力，对发现质量问题安全隐患未及时督促施工单位整改。	对浙江天正工程管理有限公司全市通报批评，公布期 3 个月；对总监王传江全市通报批评，公布期 3 个月；

备注：公布期从通报发文之日起开始。