

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕40号

关于 2022 年 4 月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，4 月份市管污水设施运维检查综合得分 96.2 分。现将相关情况通报如下：

一、本月污水运维情况

（一）污水处理情况

本月七格三期污水处理厂处理污水 1645.84 万吨、七格四期污水处理厂处理污水 759.45 万吨、城西污水处理厂处理污水 311.32 万吨，合计 2716.61 万吨。

（二）管网巡检情况

巡查污水管网 2168 公里，检测污水管网 46.2 公里。发现问题 18 个，其中一般性问题 14 个、完成整改 14 个，病

害 4 个、完成整改 4 个。

（三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程 58 个，已完工 38 个。4 月以来新增抢修工程 20 个，均为巡查及结构性检测及时主动发现缺陷，4 月完工 17 个。

（四）防沉降井盖套更换情况

防沉降井盖套更换 679 个。

二、本月污水运维检查情况

（一）日常监管

本月对 6 号线二期三堡站等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

（二）污水管网

本月检查发现，康桥路、枫桦东路、紫花路、解放路、西湖大道、闻潮路、严家路、环城北路、秋涛北路、莲花桥路等 10 处污水检查井存在井盖沉降、松动等问题。

（三）污水泵站

本月对新茶博泵站、龙井二泵站、磁带厂泵站进行抽查。检查发现新茶博泵站垃圾未及时清运。龙井二泵站空调外机围墙外绿化需修剪、高压设备单位标牌未张贴。磁带厂泵站格栅机进出门无锁扣、监控设备损坏掉落、电子围栏管线与其它线路未固定等问题。

（四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期部分台阶最上和最

下一阶未设置警示标志。七格污水处理厂四期东细格栅区 4 月 6 日下午消杀防疫记录未填写。城西污水处理厂滤池浮沫较多。

三、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于 5 月 27 日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022 年 4 月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022 年 5 月 17 日



抄送：市城管局、市财政局、市城投集团

附件:

2022 年 4 月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	新茶博泵站	1. 垃圾未及时清运, 扣 1 分。	20	6	94	18.8
		龙井二泵站	1. 空调外机围墙外绿化需修剪, 扣 1 分。 2. 高压设备单位标牌未张贴, 扣 1 分。				
		磁带厂泵站	1. 格栅机进出门无锁扣, 扣 1 分。 2. 监控设备损坏掉落, 扣 1 分。 3. 电子围栏管线与其它线路未固定, 扣 1 分。				
4	污水管道	主城区抽检	1. 康桥路 057 号灯杆附近污水井盖下沉, 扣 1 分。 2. 枫桦东路 004 号灯杆污水井盖松动沉降, 扣 1.5 分。 3. 紫花路 68 号门前污水井盖松动沉降, 扣 1.5 分。 4. 解放路 180 号门前污水井盖松动沉降, 扣 1.5 分。 5. 西湖大道门牌 175 号附近污水井盖沉降, 扣 1 分。 6. 闸潮路 001 号灯杆附近污水井盖沉降, 扣 1 分。 7. 严家路门牌 43 号污水井下沉, 扣 1 分。 8. 环城北路 043 号灯杆污水井盖下沉, 扣 1 分。 9. 秋涛北路 9-5 号污水井盖沉降, 扣 1 分。 10. 莲花桥路源聚路交叉口污水井盖沉降, 扣 1 分。	20	11.5	88.5	17.7
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期部分台阶最上和最下一阶未设置警示标志, 扣 0.5 分。 2. 四期东细格栅区 4 月 6 日下午消杀防疫记录未填写, 扣 0.5 分。	20	1.5	98.5	19.7
		城西污水处理厂	1. 滤池浮沫较多, 扣 0.5 分。				
6	其它	/	/	-	-	-	-
7	综合得分	/	/	-	-	-	96.2