

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管（2022）73号

关于 2022 年 10 月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，10 月份市管污水设施运维检查综合得分 95.7 分。现将相关情况通报如下：

一、本月污水运维情况

（一）污水处理情况

七格三期污水处理厂处理污水 1094.06 万吨、七格四期污水处理厂处理污水 837.39 万吨、城西污水处理厂处理污水 260.76 万吨，合计 2192.21 万吨。

（二）管网巡检情况

巡查污水管网 2217 公里，检测污水管网 19.39 公里。发现问题 13 个，其中一般性问题 9 个、完成整改 9 个，病害 4 个、完成整改 4 个。

（三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程 103 个，已完工 93 个。10 月以来新增抢修工程 5 个，均为巡查及结构性检测及时主动发现缺陷，10 月完工 2 个。

（四）防沉降井盖套更换情况

防沉降井盖套更换 903 个。

二、本月污水运维检查情况

（一）日常监管

本月对古墩路地下通道工程等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

（二）污水管网

本月检查发现，保俶路、北秀街、茶汤路、翠柏东路、灯彩街、大关路、东宁路、富春路、河坊街、玉皇山路、沈半路、绍兴路等 12 处污水检查井存在井盖沉降、井边沥青破损等问题。

（三）污水泵站

本月对石祥路泵站、W3-3 泵站、W3-8 泵站进行抽查。检查发现石祥路泵站存在垃圾堆积未及时清运；围墙面砖脱落；泵站共用区域与水务应急抢修租用空间管理未做好规范管理等问题。W3-3 泵站存在树枝距离电子围栏太近需要修剪等问题。W3-8 泵站存在垃圾桶满溢未清运等问题。

（四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期滤池雨水管漏水；中间提升泵房楼梯链条丢失。城西污水处理厂生物好氧池一

处悬浮物浊度仪时间需校正。

三、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于11月21日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022年10月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年11月2日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

2022年10月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	石祥路泵站	1. 垃圾堆积未及时清运，扣1分。 2. 围墙面砖脱落，扣1分。 3. 泵站共用区域与水务应急抢修租用空间管理未做好规范管理，扣1分。	20	5	95	19
		W3-3 泵站	1. 树枝距离电子围栏太近需要修剪，扣1分。				
		W3-8 泵站	1. 垃圾桶满溢未清运，扣1分。				
4	污水管道	主城区抽检	1. 保俶路146号污水井盖周边沥青破损，扣1分。 2. 北秀街春兰路口污水井盖下沉，扣1分。 3. 茶汤路299-3号污水井盖下沉，扣1分。 4. 翠柏东路18号灯杆污水井盖弹跳，扣1分。 5. 灯彩街中国邮政对面污水井盖周边沥青破损，扣1分。 6. 大关路276-1号污水井盖周边沥青破损，扣1分。 7. 东宁路3988号自行车租赁点前污水井盖下沉，扣1分。 8. 富春路近江东路口污水井盖下沉，扣1分。 9. 河坊街008号灯杆安全网未挂牢，扣1分。 10. 玉皇山路023号灯杆安全网未挂牢，扣1分。 11. 沈半路104号井内有油污、防坠网安装不规范、缺少标识牌，扣3分。 12. 绍兴路326号粉刷层脱落、井筒破损，扣2分。	20	15	85	17
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期滤池雨水管漏水，扣0.5分。 2. 三期中提升泵房楼梯链条丢失，扣0.5分。	20	1.5	98.5	19.7
		城西污水处理厂	1. 生物好氧池一处悬浮物浊度仪时间需校正，扣0.5分。				
6	其它	/	/	/	/	/	/
7	综合得分	/	/	/	/	/	95.7