

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕29号

关于2022年2月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，2月份市管污水设施运维检查综合得分94.9分。现将相关情况通报如下：

一、本月污水运维情况

（一）污水处理情况

本月七格三期污水处理厂处理污水1737.01万吨、七格四期污水处理厂处理污水808.13万吨、城西污水处理厂处理污水329.76万吨，合计2874.9万吨。

（二）管网巡检情况

巡查污水管网2291.8公里、检测污水管网14.1公里、发现问题15个、其中一般性问题9个、完成整改9个，病害6个、完成整改6个。

（三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程 25 个、完成 17 个，其中 2 月以来新增抢修工程 17 个、完成 12 个。其中通过巡查及结构性检测及时主动发现缺陷，并上报立项环站东路、凯旋路、九沙大道、杭行路等抢修工程 24 项。

（四）防沉降井盖套更换情况

防沉降井盖套更换 181 个。

二、本月污水运维检查情况

（一）日常监管

本月对环城北路-天目山路提升改造工程第 01 标、复兴路（水澄路-飞云江路）工程等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

排水运营公司加强“治网”提升效率，2月17日巡查发现杭乔路路面沉降，立即进行检测发现杭乔路 D1000 管接口渗漏；2月19日，值班人员在对凯旋路巡查时发现，一处路面下方已形成大面积空洞，检查井存在整体下沉等情况。发现问题后，排水运营公司迅速响应，1小时内，技术人员、抢修施工队伍、车辆机械设备全部到位进行抢修，经过昼夜奋战，及时完成两处修复，保障了道路和排水安全。

（二）污水管网

本月检查发现，建塘路、绍兴路、天城路、天鹤路、依山路、文一西路、普庆路、富春路等 10 处污水检查井存在井盖沉降、松动等问题。

（三）污水泵站

本月对杭大泵站、古荡泵站、苗圃泵站进行抽查。检查发现杭大泵站存在电动自行车在插座上违规充电（没有在充电桩充电）、1#、4#水泵接线箱内铜排腐蚀严重等问题。古荡泵站存在除臭皮管接口处漏水问题。苗圃泵站存在电动葫芦接线箱内插座空开下桩头接线发热问题。

（四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期二沉池池壁青苔较多。七格污水处理厂四期部分灯管不亮需更换。城西污水处理厂储药罐车挡破损。

三、其它问题

未同道路管理部门进行衔接，自行实施梅灵南路（云栖海航度假酒店东南侧）井盖提升，造成道路整体风貌破坏。

四、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于3月23日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022年2月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年3月21日



抄送：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

2022年2月份市管污水设施检查问题汇总表

| 序号 | 考核内容 | 受检污水设施 | 存在问题 | 权重 | 合计扣分 | 考核得分 | 综合得分 |
|----|-------|------------------------|--|----|------|------|------|
| 1 | 日常监管 | 重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查 | / | 20 | / | 100 | 20 |
| 2 | 抢修 | / | / | 20 | / | 100 | 20 |
| 3 | 污水泵站 | 杭大泵站 | 1. 电动自行车在插座上违规充电（没有在充电桩充电），扣1分。 2. 1#、4#水泵接线箱内铜排腐蚀严重，扣1分。 | 20 | 4 | 96 | 19.2 |
| | | 古荡泵站 | 1. 除臭皮管接口处漏水，扣1分。 | | | | |
| | | 苗圃泵站 | 1. 电动葫芦接线箱内插座空开下桩头接线发热，扣1分。 | | | | |
| 4 | 污水管道 | 主城区抽检 | 1. 建塘路309号，污水井盖沉降，扣1分。 2. 绍兴路439号，污水井盖沉降，扣1分。 3. 天城路87号，污水井盖松动沉降，扣1分。 4. 绍兴路210号灯杆，污水井盖沉降，扣1分。 5. 天鹤路灯杆009号，污水井盖沉降，扣1分。 6. 依山路129号灯杆附近，污水井盖沉降，扣1分。 7. 文一西路与弘德路交叉口，污水井盖沉降，扣1分。 8. 普庆路89号对面，污水井盖沉降，扣1分。 9. 普庆路81号，污水井盖沉降，扣1分。 10. 富春路新业路交叉口，污水井盖沉降，扣1分。 | 20 | 10 | 90 | 18 |
| 5 | 污水处理厂 | 七格污水处理厂三、四期 | 1. 三期二沉池池壁青苔较多，扣0.5分。 2. 四期部分灯管不亮需更换，扣0.5分。 | 20 | 1.5 | 98.5 | 19.7 |
| | | 城西污水处理厂 | 1. 储药罐车挡破损，扣0.5分。 | | | | |
| 6 | 其它 | / | 未同道路管理部门进行衔接，自行实施梅灵南路（云栖海航度假酒店东南侧）井盖提升，造成道路整体风貌破坏。 | - | 2 | - | -2 |
| 7 | 综合得分 | / | / | - | - | - | 94.9 |