

# 杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕35号

---

## 关于2022年3月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，3月份市管污水设施运维检查综合得分94.6分。现将相关情况通报如下：

### 一、本月污水运维情况

#### （一）污水处理情况

3月七格三期污水处理厂处理污水1447.93万吨、七格四期污水处理厂处理污水758.91万吨、城西污水处理厂处理污水290.50万吨，合计2497.3万吨。

## （二）管网巡检情况

巡查污水管网 2131.4 公里，检测污水管网 29.1 公里。发现问题 21 个，其中一般性问题 13 个、完成整改 13 个，病害 8 个、完成整改 8 个。

## （三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程 37 个、完成 21 个，其中 3 月以来新增抢修工程 12 个、完成 4 个。通过巡查及结构性检测及时主动发现缺陷，并上报立项花园岗街、德胜路、江涵路等抢修工程 36 项。

## （四）防沉降井盖套更换情况

防沉降井盖套更换 406 个，本年度累计更换 775 个。

## 二、本月污水运维检查情况

### （一）日常监管

本月对迎亚运道路整治（6 号线地铁恢复）工程等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

### （二）污水管网

本月检查发现，紫萱路、通盛路、沈半路、华中南路、石祥路、闻潮路、天城路、广业街、厚仁路、清泰街等 10 处污水检查井存在井盖沉降、松动等问题。

### （三）污水泵站

本月对新塘泵站、濮家泵站、客车厂泵站进行抽查。检查发

现新塘泵站部分垃圾桶破损。濮家泵站存在施工区域未设置警示牌等标识标牌、电子栅栏上有电线悬挂等问题。客车厂泵站存在格栅垃圾清除不到位的问题。

#### （四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期紫外消毒池一处标志牌脱落。七格污水处理厂四期储药罐边有杂物未清理。城西污水处理厂储药罐自吸泵保护罩未固定。

### 三、其它问题

一是未及时上报七格三、四期污泥出路困难等问题；二是未妥善处置萍水东街与禾丰路污水溢流投诉问题。

### 四、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于4月25日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022年3月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年4月7日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

2022年3月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	新塘泵站	1. 部分垃圾桶破损，扣1分。	20	4	96	19.2
		濮家泵站	1. 施工区域未设置警示牌等标识标牌，扣1分。 2. 电子栅栏上有电线悬挂，扣1分。				
		客车厂泵站	1. 格栅垃圾清除不到位，扣1分。				
4	污水管道	主城区抽检	1. 紫萱路吉园街交叉口污水井盖井圈破损，扣1分。 2. 通盛路与旺杨街交叉口污水井盖松动沉降，扣1.5分。 3. 沈半路355号灯杆污水井盖松动沉降，扣1.5分。 4. 华中南路A041号灯杆污水井盖松动沉降，扣1.5分。 5. 石祥路271号污水井盖沉降，扣1分。 6. 闻潮路001号灯杆附近污水井盖沉降，扣1分。 7. 天城路西向东万事利丝绸汇公交站前污水井下沉，扣1分。 8. 广业街与嘉仁路路口东侧污水井盖下沉，扣1分。 9. 厚仁路L72号灯杆污水井盖沉降，扣1分。 10. 清泰街517号灯杆污水井盖沉降，扣1分。	20	11.5	88.5	17.7
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期紫外消毒池一处标志牌脱落，扣0.5分。 2. 储药罐边有杂物未清理，扣0.5分。	20	1.5	98.5	19.7
		城西污水处理厂	1. 储药罐自吸泵保护罩未固定，扣0.5分。				
6	其它	/	1. 未及时上报七格三、四期污泥出路困难等问题。 2. 未妥善处置萍水东街与禾丰路污水溢流投诉问题。	-	2	-	-2
7	综合得分	/	/	-	-	-	94.6