永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2009〕161号

永嘉县人民政府办公室 关于对 2009 年部分县级重大火灾隐患挂牌 整改单位（场所）予以摘牌的通知

各有关乡镇人民政府，县政府直属各有关单位：

根据《永嘉县人民政府办公室关于公布 2009 年第一批县级重大火灾隐患整改单位（场所）的通知》（永政办发〔2009〕41号）要求，将桥头镇钮扣市场等 31 家单位列入 2009 年首批县级重大火灾隐患挂牌整改单位。

自挂牌整改以来，当地乡镇政府和责任单位高度重视，积极履行职责，严格按照国家法律、法规要求认真制定切实可行的整治方案，并积极落实整改措施。除永嘉县瓯北镇东方花苑后门未按规划要求开通、瓯北镇林垵南路 1 弄 3 号出租房疏散楼梯数量不足、瓯北镇林垵南路 24 号、35 号、80 号三家出租房未整改外

(均为拆迁户),其余楠江大厦等 26 家县级重大火灾隐患挂牌整治单位在规定的时限内完成了隐患整改工作。经县消防大队派员复查后,认定该 26 家单位火灾隐患已基本消除并予以摘牌。

附件: 2009 县级重大火灾隐患挂牌已整改完毕单位名称

二〇〇九年十月二十七日

附件:

2009 年县级重大火灾隐患挂牌已整改完毕单位名单

序号	隐患所在单位(场所)	主要隐患	整改时间	督办单位	责任单位	备注
1	永嘉县楠江大厦 (永嘉县瓯北镇阳光大道)	1、火灾自动报警系统无法正常运行; 2、自动消防设施不能正常联动控制; 3、封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过 20%; 4、设置防烟排烟设施不能正常使用或运行。	2009 年 9 月 10 日前	县房管局	温州万邦物业管理有限公司 (法人代表: 周海景)	已整改完毕
2	永嘉县桥头钮扣市场 (永嘉县桥头镇桥西北路 1 号)	1、自动报警系统不能正常使用; 2、自动喷淋系统不能正常使用; 3、通道堆放钮扣, 不能保证安全出口、疏散通道畅通; 4、防火门损坏, 破坏防火分区; 5、安全出口疏散指示标志损坏。	2009 年 9 月 10 日前	桥头镇政府	永嘉县桥头钮扣市场服务站	已整改完毕
3	永嘉县瓯北镇林垟寮国巷 4 号 房东: 黄玉香	1、应急灯失效; 2、出租房内安全出口不足; 3、房间间隔是由“三合板”贴石膏板。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	黄玉香	已整改完毕
4	永嘉县瓯北镇林垟北路 6 号 房东: 林培珍	1、出租房内安全出口不足; 2、出租房隔断采用“三合板”。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	林培珍	已整改完毕
5	永嘉县瓯北镇林垟 44 号 房东: 陈和忠	1、厨房没有集中设置; 2、楼梯间堆放杂物, 堵塞通道。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	陈和忠	已整改完毕

6	永嘉县瓯北镇林垟 38 号 房东：陈金涛（木结构）	1、出租房内安全出口不足；2、出租房内电气线路未采用 PVC 套管保护；3、出租房隔断采用“三合板”；4、厨房未集中设置。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	陈金涛	已整改完毕
7	永嘉县瓯北镇林垟 23 号 房东：林宗龙	1、房间隔断未采用不燃材料；2、出租房内未配备相应消防器材；3、电线混乱未套管。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	林宗龙	已整改完毕
8	永嘉县瓯北镇堡一工业区 81 号 房东：戴巧南	1、应急灯失效、2、灭火器未配置完全；3、部分电线未套管。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	戴巧南	已整改完毕
9	永嘉县瓯北镇市场东街 7 号 房东：林安国	1、应急照明灯未安装；2、灭火器未配置。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	林安国	已整改完毕
10	永嘉县瓯北镇官井巷 12 号 房东：郑增恩	1、出租房内电气线路未采用 PVC 套管保护；2、出租房隔断采用“三合板”；3、通道堆放杂物。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	郑增恩	已整改完毕
11	永嘉县瓯北镇千祥路 12-2 房东：李宗珠	1、房间厨房未集中设置；2、电线未采用套管保护；3、楼梯为木楼梯。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	李宗珠	已整改完毕
12	永嘉县瓯北镇千石浦水池 路 38 号 房东：黄永乐	1、房间隔断未采用不燃材料；2、电线混乱且未采用套管保护。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	黄永乐	已整改完毕
13	永嘉县瓯北镇千石寮后路 80 号边 房东：王昌军	1、房间隔断未采用不燃材料；2、出租房内未配备相应消防器材。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	王昌军	已整改完毕
14	永嘉县瓯北镇千石大浦洋 路 40 号 房东：黄陈林	1、出租房内电气线路未采用 PVC 套管保护；2、厨房没有集中设置。	2009 年 5 月 10 日前	瓯北镇政府	黄陈林	已整改完毕

15	永嘉县瓯北镇千石长江北路19号 房东: 柯宝连	1、厨房未集中设置; 2、只有单面采用石膏板隔墙; 3、电线混乱且未套管。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	柯宝连	已整改完毕
16	永嘉县瓯北镇新花路 房东: 朱 勇	1、出租房内电气线路未采用PVC套管保护; 2、楼梯间堆放杂物, 堵塞通道。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	朱 勇	已整改完毕
17	永嘉县瓯北镇林垟村林垟南路1弄1号 房东: 陈金华	1、出租房内电气线路未采用PVC套管保护; 2、出租房隔断采用“三合板”; 3、通道堆放杂物; 4、厨房未集中设置。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	陈金华	已整改完毕
18	永嘉县瓯北镇林垟村林垟南路9号 房东: 林金云	1、房间隔断未采用不燃材料; 2、楼梯间堆放杂物, 堵塞通道; 3、厨房未独立设置。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	林金云	已整改完毕
19	永嘉县瓯北镇林垟村林垟南路7号 房东: 陈建新	1、出租房内电气线路未采用PVC套管保护; 2、出租房隔断采用“三合板”; 3、通道堆放杂物; 4、厨房未独立设置。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	陈建新	已整改完毕
20	永嘉县瓯北镇林垟村林垟南路1弄2号 房东: 林银华	1、房间隔断未采用不燃材料; 2、出租房内未配备相应消防器材; 3、厨房未独立设置。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	林银华	已整改完毕
21	永嘉县瓯北镇林垟村林垟南路1弄4号 房东: 叶云波	1、房间隔断未采用不燃材料; 2、楼梯间堆放杂物, 堵塞通道; 3、电线混乱且未套管; 4、厨房未独立设置。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	叶云波	已整改完毕
22	永嘉县瓯北镇林垟村林垟南路29号西头1幢 房东: 陈九和	1、厨房未独立设置; 2、出租房内安全出口不足; 3、楼梯间堆放杂物, 堵塞通道。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	陈九和	已整改完毕

23	永嘉县瓯北镇林垟村林垟南路14号 房东：陈成女	1、厨房未独立设置；2、电气线路未设置套管保护；3、隔墙采用木结构。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	陈成女	已整改完毕
24	永嘉县瓯北镇林垟村林垟北路32号 房东：林炳春（木结构）	1、厨房未独立设置；2、电气线路未设置套管保护；3、隔墙采用木结构。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	林炳春	已整改完毕
25	永嘉县瓯北镇林垟村寮司巷10-9号 房东：陈爱妹（木结构）	1、隔墙采用木结构；2、线路混乱且未设置套管保护；3、厨房未集中设置。	2009年5月10日前	瓯北镇政府	陈爱妹	已整改完毕
26	永嘉县申沪机电泵阀有限公司 (永嘉县瓯北镇浦西工业区)	1、存在“三合一”现象；2、员工宿舍仅设有一部疏散楼梯；	2009年5月10日前	瓯北镇政府	企业法人代表：吕伦丰	已整改完毕

主题词：公安 消防 通知

抄送：县委办、人大办、政协办。

永嘉县人民政府办公室

2009年10月28日印发