

浙江省饮用水水源地环境问题清理整治12月进展情况统计表

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	杭州市富阳区	富春江富阳水源地	二级保护区内有东吴公园废弃游船码头	已落实关闭停用，完成整治	是	
2	杭州市富阳区	富春江富阳水源地	二级保护区有富阳大桥穿越	已编制应急预案和维护保养管理制度，完成整治	是	
3	杭州市富阳区	富春江富阳水源地	二级保护区内鹿山街道江滨村区块有8个家庭作坊	已全部取缔、关闭停用，完成整治	是	
4	杭州市富阳区	富春江富阳水源地	二级保护区有杭州富阳金茂码头	已关闭停用，完成整治	是	
5	杭州市富阳区	富春江富阳水源地	二级保护区有浙江永正集团股份有限公司煤码头	已关闭停用，完成整治	是	
6	杭州市富阳区	富春江富阳水源地	二级保护区有浙江三星热电有限公司煤码头	已关闭停用，完成整治	是	
7	杭州市临安区	里畎水库水源地	02省道穿越	已落实应急收集设施，完成整治	是	
8	杭州市临安区	里畎水库水源地	二级保护区有02省道和东关线穿越	已落实完善应急收集设施，完成整治	是	
9	杭州市临安区	里畎水库水源地	二级保护区有山核桃、竹林、茶叶等经济林533.6万平方米	已制定农业污染源管控措施，完成整治	是	
10	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	一级保护区有农田0.7万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
11	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	一级保护区有金联村范家边自然村，村民200人左右	生活污水已收集处理，完成整治	是	
12	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	一级保护区有春江燕语小区12幢别墅	已拆除12幢建筑，完成整治	是	
13	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	富城墙体公司、锦佳公司、明辉公司等3家工业企业部分堆场、围墙处于二级保护区内	保护区内建筑已拆除，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
14	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	渡济大桥穿越	已完善强化应急能力，完成整治	是	
15	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	二级保护区农田86万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
16	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	湾里村古城自然居民200人左右	已落实生活污水收集处理，完成整治	是	
17	杭州市桐庐县	富春江桐庐水源地	农业用房	违章建筑全部拆除到位，完成整治	是	
18	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	JW万豪酒店	已关闭，完成整治	是	
19	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	瑞岛公寓	已关闭，完成整治	是	
20	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	大千古街房地产	已关闭，完成整治	是	
21	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	千岛湖水上嘉年华休闲度假酒店	已关闭，完成整治	是	
22	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	威坪镇东方桥头地块（东方水岸项目）	已关闭，完成整治	是	
23	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	杭州千岛湖品湖度假村酒店	已关闭，完成整治	是	
24	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	逸和源颐养中心项目	已关闭，完成整治	是	
25	杭州市淳安县	新安江水库淳安水源地	红叶湾度假村酒店项目	已关闭，完成整治	是	
26	杭州市建德市	新安江建德水源地	新安江水电厂下设建德市紫金综合服务公司制造部	已全面停产，完成整治	是	
27	杭州市建德市	新安江建德水源地	新安江水电厂下设建德市紫金综合服务公司备班楼	生活污水已截污纳管至污水处理厂，完成整治	是	
28	宁波市余姚市	陆埠水库水源地	一级保护区内有陆上线交通穿越	已编制应急预案并完善相关制度，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
29	宁波市余姚市	陆埠水库水源地	一级保护区内有农户散种面积53.3万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
30	宁波市余姚市	陆埠水库水源地	一级保护区内有袁马村，居民人数约2900人	生活污水的收集处理，完成整治	是	
31	宁波市余姚市	梁辉水库水源地	一级保护区内有S213省道交通穿越	已编制应急预案并完善相关制度，完成整治	是	
32	宁波市余姚市	梁辉水库水源地	一级保护区内有雁湖村，居民人数约1500人	生活污水纳管工程已完成，完成整治	是	
33	宁波市余姚市	双溪口水库水源地	一级保护区内有袁毛线穿越	已编制应急预案并完善相关制度，完成整治	是	
34	宁波市余姚市	双溪口水库水源地	一级保护区内有芝林村，居民人数约2000人	生活污水的收集处理，完成整治	是	
35	宁波市余姚市	四明湖水库水源地	一级保护区内有永建线穿越	已编制应急预案并完善相关制度，完成整治	是	
36	宁波市余姚市	四明湖水库水源地	一级保护区农业种植66.7万平方米；二级保护区农业种植866.7万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
37	宁波市余姚市	四明湖水库水源地	一级保护区内有5个村，其中五桂村约600人，后陈村约80人，湖东村约300人，雅贤村约120人，横路村约40人	已完成污水纳管工程，完成整治	是	
38	宁波市慈溪市	上林湖水库水源地	保护区内有滩头	已停用，完成整治	是	
39	宁波市慈溪市	上林湖水库水源地	上林湖村林湖片，居民大约580人	居民生活污水已纳管，无纳管条件的5户以小湿地的方式进行改造，完成整治	是	
40	宁波市象山县	仓岙水库水源地	毛洋岭村42户，123人	分散式生态化污水处理系统尾水外引，完成整治	是	
41	宁波市象山县	仓岙水库水源地	一级保护区农业种植34.4万平方米；二级保护区农业种植面积1.3万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
42	宁波市象山县	上张水库水源地	养殖户1户，有牛3只、羊66只	已拆除，完成整治	是	
43	宁波市象山县	上张水库水源地	农业种植127.3万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
44	宁波市象山县	上张水库水源地	象山安江机械有限公司、宁波振华救生设备有限公司、象山凯星工艺品厂等3家工业企业	3家企业关闭，场地清空，完成整治	是	
45	宁波市象山县	上张水库水源地	泗西线穿越	已编制应急预案并完善相关制度，完成整治	是	
46	温州市鹿城区	山根水源地	温州市佰盛砂石有限公司，为砂石生产和混凝土的制造，未报批环评手续，投入生产。另违章兴建码头，并设立混凝土搅拌站，码头部分构筑物占用瓯江水域	已关停，完成整治	是	
47	温州市鹿城区	山根水源地	陈良存（温州市鹿城区藤桥腾兴砂石场）、温州市繁荣建材有限公司、驿头村沙石场（温州市鹿城正吉砂石场）、温州市金永波砂石有限公司等4家企业未报批环评手续，投入生产	已关停，完成整治	是	
48	温州市鹿城区	山根水源地	双潮生态农庄、驿头农家乐	已停产，完成整治	是	
49	温州市鹿城区	山根水源地	西洲岛养牛、养鸭畜牧养殖	已停产，完成整治	是	
50	温州市瓯海区	泽雅水库水源地	二级保护区内存在13家农家乐	关停13家农家乐，完成整治	是	
51	温州市瓯海区	泽雅水库水源地	农业种植中产生的农药化肥使用残留	已制定农药化肥管控方案，完成整治	是	
52	温州市瓯海区	泽雅水库水源地	一级保护区内有西山、石桥村庄	已拆除房屋建筑，完成整治	是	
53	温州市瑞安市	赵山渡水库水源地	一级保护区内有交通道路穿越，移动污染源风险较大，存在危化品运输安全隐患	已开展交通突发事件污染防范工程建设，完成整治	是	
54	温州市瑞安市	赵山渡水库水源地	赵山渡一级保护区内还有村庄和约3000常住人口，生活污水经处理排放	已完成生活污水截污纳管工程建设，完成阶段性整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
55	温州市文成县	赵山渡水库水源地	赵山渡一级保护区内文成县还有村庄和近三千户籍人口，一级水源保护区内隔离网的破损	已完成生活污水截污纳管工程建设，完成阶段性整治	是	
56	温州市乐清市	淡溪水库水源地	禁养区养鸡约2000羽	已拆除，完成整治	是	
57	温州市乐清市	淡溪水库水源地	淡溪镇赤岩坑村村民116户，硐垟村居民30户	生活垃圾已集中处理；生活污水已建分户式处理，完成整治	是	
58	温州市文成县	珊溪水库水源地	珊溪水库边有一个交通码头，用途包括港事执法、政府应急、旅游船舶和民事船只	已禁止对外旅游，仅用于政府应急和港事执法和民用渡船，完成整治	是	
59	温州市永嘉县	楠溪江东向供水工程水源地	民房住宅	污水经净化后引至污水处理站，完成整治	是	
60	温州市永嘉县	楠溪江东向供水工程水源地	泰石村一处庙宇	已加强管理，除初一、十五个别村民上香外封锁庙宇大门，完成整治	是	
61	温州市苍南县	桥墩水库水源地	桥南线穿越一级、二级保护区	已编制应急预案并完善应急处置设施，完成整治	是	
62	温州市苍南县	桥墩水库水源地	桥玉线穿越二级保护区	已编制应急预案并完善应急处置设施，完成整治	是	
63	温州市苍南县	桥墩水库水源地	桥墩镇碗窑村旅游开发及餐饮服务	已全部关闭，完成整治	是	
64	温州市苍南县	桥墩水库水源地	桥墩镇库区村下尾常住居民约20人	生活污水处理终端尾水外引后生态消纳，完成整治	是	
65	温州市苍南县	桥墩水库水源地	桥墩镇下洋村常住居民200多人	生活污水处理终端尾水定期运至污水厂，完成整治	是	
66	温州市苍南县	桥墩水库水源地	标识标牌破损	已增补标识标牌，完成整治	是	
67	温州市泰顺县	友谊水库水源地	未划定饮用水水源保护区，未设立保护区边界标志	已与生态环境部对接，将该问题销号，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
68	湖州市吴兴区	老虎潭水库水源地	湖州老绍坊酒业有限公司、吴兴顶峰建筑五金厂、湖州瑞隆纺织品有限公司、湖州吴兴友春机械厂、湖州茂生竹木制品厂、吴兴大冲竹制品厂等6家工业企业	已全部拆除生产设备，完成整治	是	
69	湖州市吴兴区	老虎潭水库水源地	红旗山庄、老虎潭山庄、云圣山庄等3家农家乐	已拆除全部餐饮设施，完成整治	是	
70	湖州市德清县	对河口水库水源地	莫干山镇筏头村、兰树坑村、上皋坞村，武康街道对河口村等4个村，共计5300余人	生活污水终端尾水纳管至污水处理厂，完成整治	是	
71	湖州市德清县	对河口水库水源地	5家小型农家乐餐饮	已全面停业，经营设备和违章建筑已拆除，完成整治	是	
72	湖州市长兴县	合溪水库水源地	浙江物产长鹏化工实业有限公司、浙江贝贝香食品有限公司、长兴兴湖电子有限公司、长兴飞龙建陶有限公司等4家工业企业	3家企业已搬迁。浙江物产长鹏化工实业有限公司已关停	是	
73	湖州市长兴县	合溪水库水源地	长牛铁路交通穿越	已加强管理，完成整治	是	
74	湖州市安吉县	赋石水库水源地	安吉兴友竹制品有限公司、安吉杭垓缫舍志良竹制品有限公司、安吉佳林竹木制品有限公司)等3家工业企业	3家企业已关停搬迁或拆除生产设备，完成整治	是	
75	湖州市安吉县	赋石水库水源地	赋石度假村项目、梅子湾度假村建设项目、安吉县夏阳修竹湖生态家庭农场、安吉孝丰烟水景农庄、安吉孝丰青梅饭店、安吉孝丰山茶树饭店、安吉建国饭店、安吉杭垓凯蒂饭店、安吉杭垓客临登饭店、安吉杭垓溪友人家饭店、阿长山庄、安吉杭垓天迦山饭店、西圩农庄等13个旅游餐饮项目	赋石度假村项目属历史遗留问题，目前未营业；梅子湾度假村建设项目已编制调整饮用水水源地规划，方案已报省人民政府待审批手续完成；其余11家餐饮项目已完成去功能化	是	
76	湖州市安吉县	赋石水库水源地	网箱养殖	已全部拆除，完成整治	是	
77	嘉兴市秀洲区	新塍塘嘉兴水源地	一级保护区秀洲大道交通穿越未设置事故导流槽和应急池	已建设完成应急设施建设，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
78	嘉兴市经开区	新塍塘嘉兴水源地	一级保护区有常秀街、昌盛中路、中环西路交通穿越	已建设完成应急设施建设，完成整治	是	
79	嘉兴市经开区	新塍塘嘉兴水源地	二级保护区常秀街、昌盛中路、中环西路交通穿越	已建设完成应急设施建设，完成整治	是	
80	嘉兴市经开区	新塍塘嘉兴水源地	嘉德别墅	已对该住宅小区1所涉及饮用水水源地内住宅实施关闭，完成整治	是	
81	嘉兴市经开区	新塍塘嘉兴水源地	丽池庄园会所	已对该住宅小区2所涉及饮用水水源地内住宅实施关闭，完成整治	是	
82	嘉兴市秀洲区	新塍塘嘉兴水源地	秀园路交通穿越未设置事故导流槽和应急池	已建设完成应急设施建设，完成整治	是	
83	嘉兴市经开区	长水塘嘉兴水源地	一级保护区有南湖大道、三环南路交通穿越	已建设完成应急设施建设，完成整治	是	
84	嘉兴市经开区	长水塘嘉兴水源地	一级保护区有2户农户	1农户已完成拆除，1户农户已关闭，完成整治	是	
85	嘉兴市经开区	长水塘嘉兴水源地	一级保护区有四联安息堂公墓	已签订协议，待冬至变迁	是	
86	嘉兴市经开区	长水塘嘉兴水源地	二级保护区有樵李路交通穿越	道路正在施工建设，应急池、导流槽已建设完成，完成整治	是	
87	嘉兴市经开区	长水塘嘉兴水源地	二级保护区有南湖大道、三环南路穿越	已建设完成应急设施建设，完成整治	是	
88	嘉兴市经开区	长水塘嘉兴水源地	二级保护区有嘉兴酒厂	已签定了停产拆迁协议，企业已停产，完成整治	是	
89	嘉兴市秀洲区	长水塘嘉兴水源地	二级保护区内存在7家工业企业	7家工业企业均已关停，完成整治	是	
90	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	4.6~5.3万平方米农田尚未流转	已完成整治	是	
91	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	太浦河一级保护区段有水葫芦	边滩已平整，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
92	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	二级保护区内存在交通桥梁跨越太浦河，无应急设施	已完成整治	是	
93	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	二级保护区内存在交通道路，有货车通行	建设道路违章抓拍系统，禁止货车通行，完成整治	是	
94	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	太浦河二级保护区段有水葫芦	边滩已平整，完成整治	是	
95	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	二级保护区丁栅水厂存在污水处理应急超越溢流口	丁栅水厂溢流口已封堵，完成整治	是	
96	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	二级保护区内已关停的畜禽养殖场死灰复燃	已加强监管和巡查，开展专项督查，完成整治	是	
97	嘉兴市嘉善县	太浦河嘉善、平湖水源地	太浦河二岸二级保护区物理隔离设施不完善	完善物理隔离，完成整改	是	
98	嘉兴市海盐县	千亩荡海盐水源地	二级保护区有5家小型企业存在环境污染隐患	已关闭或搬迁，完成整改	是	
99	嘉兴市海盐县	千亩荡海盐水源地	二级保护区有大约68万平方米农田，种植水稻、葡萄、蚕桑、蔬菜等作物	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
100	嘉兴市海盐县	千亩荡海盐水源地	沈荡镇辖区有4个陆地挖塘水产养殖户	已签订退养协议，完成整治	是	
101	嘉兴市海宁市	长水塘海宁水源地	海宁市凌通电子有限责任公司、海宁市利民袜业有限公司两家企业生活污水未入网	已关停搬迁，完成整治	是	
102	嘉兴市海宁市	长水塘海宁水源地	二级保护区有工业企业和家庭作坊13家	已关闭或搬迁，完成整治	是	
103	嘉兴市海宁市	盐官下河海宁水源地	二级保护区有海宁华都服饰有限公司	已全部拆除，完成整治	是	
104	嘉兴市桐乡市	运河桐乡水源地	二级保护区内有桐乡市力源铸钢厂、桐乡市众鑫家具厂、桐乡市华丰杭白菊有限公司、大王渡蔬菜厂等4家企业	已拆除建筑，完成整治	是	
105	嘉兴市桐乡市	运河桐乡水源地	二级保护区内有万顺煤炭公司煤场	已关停并复绿，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
106	嘉兴市桐乡市	运河桐乡水源地	存在农业种植面积约165万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
107	嘉兴市桐乡市	运河桐乡水源地	存在农业种植面积约5.5万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
108	嘉兴市桐乡市	运河桐乡水源地	一级保护区边界处有穆桂荣农户1家、理发店1家、农房4间、原供销社房子，尚未拆除	生活污水治理设施尾水生态消纳，理发店已搬迁，完成整治	是	
109	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	一级保护区内有农业种植13.4万平方米	土地已流转，种植生态防护林，完成整治	是	
110	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	二级保护区内有11家工业企业	已全部关停，生产设备已拆除，完成整治	是	
111	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	二级保护区内有1个码头	已完成腾退，完成整治	是	
112	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	二级保护区内有餐馆12个	2家关停，10家污水截污纳管，完成整治	是	
113	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	二级保护区内有广平线	完善防撞护栏和应急池建设，完成整治	是	
114	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	二级保护区内有农业种植653.3万平方米	土地全部流转，完成整治	是	
115	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	二级保护区内有217农村散户，生活污水分散处理，生活垃圾集中收集	生活污水分散处理建设已完成，生活垃圾已集中收集，完成整治	是	
116	嘉兴市平湖市	广陈塘平湖水源地	二级保护区内有陆上加油站1个、广陈集镇上的1家幼儿园、1家卫生院	加油站已停业，幼儿园、卫生院生活污水已全部纳管处理，完成整治	是	
117	绍兴市	汤浦水库水源地	二级保护区农业种植面积大约5075万平方米	已制定化肥农药减量控制方案，完成整治	是	
118	绍兴市	汤浦水库水源地	二级保护区保护区内存在11.6万人口，生活污水和垃圾全部收集	生活污水处理终端已湿地化改造，完成整治	是	
119	绍兴市	汤浦水库水源地	二级保护区一共90家企业，其中柯桥区75家工业企业，嵊州市15家企业	除18家农业企业外，其余72家工业企业已全部关停，完成整治	是	
120	绍兴市	汤浦水库水源地	二级保护区3条交通穿越，其中柯桥区1条公路：212省道；嵊州市2条：谷来镇杭绍台高速（在建），谷来镇省道绍甘线	制定危险化学品公路运输的应急方案，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
121	绍兴市 诸暨市	陈蔡水库 水源地	一级保护区内有农田种植面积约54.2万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
122	绍兴市 诸暨市	陈蔡水库 水源地	一级保护区内有6个自然村，341户1086人	生活污水已接入集中式生活污水处理设施并完成湿地化改造，完成整治	是	
123	绍兴市 诸暨市	陈蔡水库 水源地	二级保护区内有1家纯净水生产企业	已经关停，完成整治	是	
124	绍兴市 诸暨市	陈蔡水库 水源地	二级保护区内有2家农庄	已经关停，完成整治	是	
125	绍兴市 诸暨市	陈蔡水库 水源地	二级保护区内有农田种植面积10482亩，约698.7万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
126	绍兴市 诸暨市	陈蔡水库 水源地	二级保护区涉及18个村10799户29525人	已完成生活污水处理设施湿地化改造，完成整治	是	
127	绍兴市 新昌县	长诏水库 水源地	一级保护区农业种植涉194万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
128	绍兴市 新昌县	长诏水库 水源地	一级保护区4个行政村6个自然村93户266人	生活污水纳入农村生活污水处理设施，生活垃圾已集中收集处理，完成整治	是	
129	绍兴市 新昌县	长诏水库 水源地	二级保护区有5家小型轴承加工企业和1家小型酒厂	6家全部关停、断水断电，完成整治	是	
130	绍兴市 新昌县	长诏水库 水源地	省道S311象西线	已经制定危险化学品公路运输应急方案，完成整治	是	
131	绍兴市 新昌县	长诏水库 水源地	二级保护区梁高村梁忠林养猪场存栏约500头，水帘行政村外大坑自然村吕才根养猪场存栏约100头；12个行政村农业种植面积1150万平方米	已关闭并拆除，落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
132	绍兴市 新昌县	长诏水库 水源地	二级保护区12个村3159户8560人	33个污水处理终端提标改造，生活垃圾已集中收集处理，完成整治	是	
133	绍兴市 嵊州市	南山水库 水源地	二级保护区农业种植1005万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
134	绍兴市 嵊州市	南山水库 水源地	二级保护区杏溪江有1家猪场	养殖场拆除，完成整治	是	
135	绍兴市 嵊州市	南山水库 水源地	二级保护区涉及长乐镇山贝村1266人和贵门乡8个行政村7272人	完成9个行政村生活污水终端处理设施改造，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
136	金华市婺城区	沙金兰水库水源地	沙金兰水库一级保护区内有1个村（皂里村）	污水终端出水口已封堵，污水全部外运处理，完成整治	是	
137	金华市东阳市	横锦水库水源地	一级保护区有航运公司和岭下等2个民用码头	已与生态环境部对接，保留码头，对渡轮动力改造，生态环境部已销号	是	
138	金华市东阳市	横锦水库水源地	二级保护区有白泉和尚锦等2个民用码头	根据最新要求，二级保护区内客运码头不属于环境问题，无需整治，予以销号	是	
139	金华市东阳市	横锦水库水源地	佐村镇5个自然村，313户，780人，生活污水截污纳管、垃圾集中转运	经核查，佐村镇5个自然村不在横锦水库一、二级保护区范围内，予以销号	是	
140	金华市东阳市	横锦水库水源地	县道（楼村头-岭下施-尚锦）	已完成	是	
141	金华市东阳市	横锦水库水源地	粮食蔬菜种植面积178.6万平方米	已完成	是	
142	金华市东阳市	横锦水库水源地	东阳江镇16个自然村，8400人	已完成	是	
143	金华市东阳市	横锦水库水源地	县道、村路（横窈线-东尚线-八达-尚锦-白泉）	已完成	是	
144	金华市东阳市	横锦水库水源地	2个家庭式农家乐	已完成	是	
145	金华市永康市	杨溪水库水源地	永康杨溪水库隔离网建设不完善	永康杨溪水库隔离网建设已完成	是	
146	金华市浦江县	金坑岭水库水源地	仙华街道仙华行政村农居点2处，总户数110户，310人	已完成	是	
147	金华市浦江县	金坑岭水库水源地	该处有通往景区公路1条（浦江到仙华山）	已完成	是	
148	金华市武义县	源口水库水源地	桃白线（县道）、源口小同线（乡道）	已完成	是	
149	金华市武义县	源口水库水源地	农业种植86.1万平方米	已完成	是	
150	金华市武义县	源口水库水源地	桃白线（县道）、源口小同线（乡道）	已完成	是	
151	金华市磐安县	马蹄坑水库水源地	S218省道（磐安到仙居段）	已完成	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
152	衢州市龙游县	洪畈水库水源地	一级保护区存在中机国能光伏项目	一级保护区范围内存在的光伏板已全部拆除，完成整治	是	
153	衢州市龙游县	洪畈水库水源地	保护区范围内存在茶叶、果树等作物种植	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
154	衢州市龙游县	洪畈水库水源地	社阳水库-洪畈水库引水渠两侧50米一级保护区范围内有龙游供享农业科技有限公司部分厂房	已完成《龙游县社阳溪社阳水库龙游饮用水源保护区水环境功能区调整方案可行性论证报告》并已按程序上报省政府；过渡期间加强对龙游供享农业科技有限公司、农户排水和引水渠巡查监管	是	
155	衢州市龙游县	洪畈水库水源地	社阳水库-洪畈水库引水渠两侧50米一级保护区范围内存在零星住户		是	
156	衢州市龙游县	社阳水库水源地	一级保护区范围存在零星住户	生活污水处理设施提标改造，完成整治	是	
157	衢州市江山市	碗窑和峡口水库水源地	目前江山市饮用水主水源已调为峡口水库，碗窑水库已作为备用水源，并已启动水功能区水环境功能区调整工作，下一步将按技术规范重新划定两大水库一、二级保护区范围	已完成《江山市水功能区、水环境功能区优化调整可行性方案论证报告》编制，并已按程序上报省政府	是	
158	衢州市江山市	碗窑水库水源地	一级保护区范围存在穗丰农庄农家乐	已搬迁拆除，完成整治	是	
159	衢州市江山市	峡口水库水源地	一级保护区内有江山市闲野农业开发有限公司，从事大鲵养殖	大鲵养殖场已整体搬迁，完成整治	是	
160	衢州市常山县	芙蓉水库水源地	一级、二级保护区内有常新线公路穿越	已完善环境应急设施，完成整治	是	
161	衢州市开化县	马金溪开化水源地	一级保护区上游有一户居民，无生活污水设施和生活垃圾装置	已完成征迁	是	
162	舟山市定海区	虹桥水库水源地	一级、二级保护区内上游有3908人居住，存在部分居民生活废水收集不全问题	生活污水截污纳管工程已完成，完成整治	是	
163	舟山市定海区	虹桥水库水源地	一级、二级保护区内有农田，农田肥料的流失等可能对库区水体氮磷造成影响	已加强农林种植指导和宣传，完成整治	是	
164	舟山市定海区	虹桥水库水源地	交通干线穿越保护区	已加强市库区应急设施建设，完成整治	是	
165	舟山市定海区	岑港水库水源地	一级、二级保护区内有农田，农田肥料的流失等可能对库区水体氮磷造成影响	已加强农林种植指导和宣传，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
166	舟山市定海区	岑港水库水源地	交通干线穿越保护区	已加强市库区应急设施建设，完成整治	是	
167	舟山市定海区	岑港水库水源地	二级保护区内上游有少量村民居住	生活污水治理工程已完成，完成整治	是	
168	舟山市定海区	城北水库水源地	一级、二级保护区内有农田，农田肥料的流失等可能对库区水体氮磷造成影响	已加强农林种植指导和宣传，完成整治	是	
169	舟山市定海区	城北水库水源地	交通干线穿越保护区	已加强市库区应急设施建设，完成整治	是	
170	舟山市定海区	城北水库水源地	二级保护区内上游有523户居民，存在部分居民生活废水收集不全问题	生活杂排水截污纳管并网工程已完成，完成整治	是	
171	舟山市定海区	洞岙水库水源地	交通支线穿越保护区，汽车排放尾气最终随雨水流入水库，污染水源；意外交通事故也存一定环境隐患	已加强管理，完成整治	是	
172	舟山市定海区	洞岙水库水源地	一级、二级保护区有农田，农民耕作方式仍以分散经营为主，农田肥料的流失等可能造成库区水体氮磷污染	已落实农药化肥管控措施，完成整治	是	
173	舟山市定海区	陈岙水库水源地	交通干线穿越保护区，汽车排放尾气最终随雨水流入水库，污染水源；意外交通事故也存一定环境隐患	在水库南北路端设置禁行标志，严禁危险化学品和剧毒化学品车辆通过	是	
174	舟山市普陀区	芦东水库水源地	一级保护区内有农田14.4万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
175	舟山市普陀区	芦东水库水源地	二级保护区内有农田15万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
176	舟山市普陀区	应家湾水库水源地	一级保护区内有农田1.1万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
177	舟山市普陀区	应家湾水库水源地	兴普大道穿越	设置禁行标志，严禁危险化学品和剧毒化学品车辆通过，完成整治	是	
178	舟山市普陀区	应家湾水库水源地	二级保护区内有公园	加强监管，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
179	台州市黄岩区	长潭水库水源地	台州市黄岩瑞轩塑料厂	已关停，完成整治	是	
180	台州市黄岩区	长潭水库水源地	北洋镇长潭村渡埠1个	根据管理要求，可以保留，已加强管理，完成整治	是	
181	台州市黄岩区	长潭水库水源地	渔岙村渡埠码头1个		是	
182	台州市黄岩区	长潭水库水源地	砂地村渡埠码头1个		是	
183	台州市黄岩区	长潭水库水源地	上垟乡板飞头村渡埠码头1个		是	
184	台州市黄岩区	长潭水库水源地	董岙村渡埠码头1个		是	
185	台州市黄岩区	长潭水库水源地	4个旅游餐饮项目：两岸3度、柔极溪漂流、桃源山庄、红枫山庄	已拆除二级保护区内建筑，完成整治	是	
186	台州市黄岩区	长潭水库水源地	S325省道	已落实应急设施，完成整治	是	
187	台州市黄岩区	长潭水库水源地	二级保护区有6个乡镇的4928.69亩农田，约合3285793平方米	已完成肥药双控，完成整治	是	
188	台州市黄岩区	长潭水库水源地	二级保护区4个乡镇23个村，约18304人：平田乡5个村（桐外岙村、桐里岙村、山下头村、东溪村、黄毛山村）；北洋镇4个村（娄岙村、联丰村、麻车头村、横料村）；上垟乡10个村（董岙村、泮山头村、西洋村、白沙园村、象岙村、岭脚村、大岩村、下方村、山主头村、蒲田村）；屿头乡4个村（前礁村、联益村、沙滩村、屿头村）	已完成管网铺设，生活污水统一收集后进入污水终端处理，完成整治	是	
189	台州市黄岩区	长潭水库水源地	屿头加油站、上垟加油站等2家加油站	已关停，完成整治	是	
190	台州市临海市	牛头山水库水源地	牛头山水库渔业养殖由个人承包，牛头山水库管理局与养殖户签订协议到期时间为12月底	已制定过渡期和收回后管理方案，不投放饵料，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
191	台州市临海市	牛头山水库水源地	一级保护区红杉林区域建有游步道、厕所等设施；二级保护区溪下村、下蒋村建有停车场	已拆除、停用一级保护区内公共厕所，取消二级保护区溪下村的停车场，完成整治	是	
192	台州市临海市	牛头山水库水源地	东塍镇、邵家渡街道、小芝镇及涌泉镇部分村存在农业种植	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
193	台州市临海市	牛头山水库水源地	S225省道交通穿越	危险化学品车船禁行标志已设置。已建设环境应急设施，完成整治	是	
194	台州市临海市	牛头山水库水源地	二级保护区有3个村1153人：下宅、溪下村、外蔡村	溪下村和下宅村已完成生活污水处理终端提升改造工程；外蔡自然村生活污水处理终端及人工湿地已完成建设	是	
195	台州市临海市	牛头山水库水源地	二级保护区内有创驰铸造有限公司	企业已停产，完成整治	是	
196	台州市临海市	牛头山水库水源地	大洋公司葡萄园	东山、下壕、场前三个区域葡萄园均已拆除，完成整治	是	
197	台州市温岭市	湖漫水库水源地	一级保护区内有农业用地共计45.2万平方米，其中水田0.7万平方米、旱地17.9万平方米、茶园0.7万平方米、果园25.9万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
198	台州市温岭市	湖漫水库水源地	一级保护区内城南镇横溪村湖漫堂自然村还有约30人	已全部签订协议并完成腾空，完成整治	是	
199	台州市温岭市	湖漫水库水源地	二级保护区内有21家小餐饮店，其中3家有营业执照，18家无营业执照	已停止营业，完成整治	是	
200	台州市温岭市	湖漫水库水源地	二级保护区农业用地共计829.1万平方米：水田116.5万平方米、旱地489.1万平方米、茶园13.9万平方米、果园209万平方米、其他园地0.7万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
201	台州市温岭市	湖漫水库水源地	二级保护区内，石桥头镇阮岙村已落实整村迁移，但还有10多名老人居住	已完成污水截污纳管工作，完成整治	是	
202	台州市温岭市	湖漫水库水源地	二级保护区有温岭市利达加油站	按照整体收购方案签订整体收购协议，该加油站已停止营业，完成整治	是	
203	台州市温岭市	湖漫水库水源地	二级保护区有温岭市平安液化气有限公司	已搬迁，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
204	台州市温岭市	湖漫水库水源地	二级保护区内37家工业企业	37家工业企业均已落实停产、搬迁	是	
205	台州市玉环市	里墩水库水源地	一级保护区农业种植24.4万平方米；二级保护区农业种植221.8万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
206	台州市玉环市	里墩水库水源地	存在74家涉水企业	74家涉水企业已搬迁完毕	是	
207	台州市玉环市	双庙水库水源地	一级保护区内有农业种植9.8万平方米；二级保护区内有农业种植3.8万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
208	台州市玉环市	双庙水库水源地	33家工业企业	33家工业企业已搬迁完毕	是	
209	台州市天台县	黄龙水库水源地	一级保护区内农业种植21.4万平方米；二级保护区内农业种植23.6万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
210	台州市天台县	黄龙水库水源地	一级保护区内有3个行政村，共有居民1362人	完成污水治理工程，污水处理已全部纳管处理，完成整治	是	
211	台州市天台县	黄龙水库水源地	一级保护区内存在天台振鑫农业开发有限公司种植铁皮	已全部拆除，完成整治	是	
212	台州市天台县	黄龙水库水源地	二级保护区内有2个行政村，共有居民1267人	完成污水治理工程，污水已全部生态化处理，完成整治	是	
213	台州市仙居县	西岙水库水源地	S40省道穿越	沿线设立防护栏，完成整治	是	
214	台州市三门县	佃石水库水源地	59家番薯淀粉加工点排放废水	已将59家番薯淀粉加工点全面拆除，完成整治	是	
215	台州市三门县	佃石水库水源地	石岭公路穿越	在保护区道路两侧树立告示牌，完成整治	是	
216	丽水市云和县	玉溪水库水源地	二级保护区内有居民2055人，其中规溪960、上坪286、滩下179、埠头179、双港451，分别建有农村生活污水处理终端	已加强管理运维，完成整治	是	
217	丽水市云和县	玉溪水库水源地	二级保护区内有313999平方米农业种植	已落实肥药双控措施，完成整治	是	
218	丽水市云和县	玉溪水库水源地	53省道交通穿越	已落实应急设施和应急预案，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
219	丽水市莲都区	黄村水库水源地	一级保护区有黄村等2个村	生活污水全面纳管处理，完成整治	是	
220	丽水市莲都区	黄村水库水源地	一级保护区有农业种植	已落实肥药双控措施，完成整治	是	
221	丽水市莲都区	黄村水库水源地	二级保护区有农业种植	已落实肥药双控措施，完成整治	是	
222	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	周村村、下洋村耕地、园地、林地、草地总计23.3万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
223	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	周村村、下洋村部分村民，约200人，建有2处农村污水处理设施，经处理后纳管	污水管网已接通纳入城市污水处理厂，完成整治	是	
224	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	一级饮用水源保护区防护隔离网需完善	已建成绿道侧防洪堤上物理隔离网和绿化隔离带，完成整治	是	
225	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	一级饮用水源保护区警示牌、监控摄像头不足	增设警示牌14块，完成整治	是	
226	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	前湖大桥无防护措施	已建设应急渠、应急池，完成整治	是	
227	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	下洋村耕地、园地、林地、草地总计17.3万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
228	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	下洋村和前湖村部分村民住宅，约60人，建有农村污水处理设施，纳管，生活垃圾运至垃圾填埋场	污水管网已接通纳入城市污水处理厂，完成整治	是	
229	丽水市缙云县	好溪缙云水源地	仙都转盘处跨溪桥梁（通往舒洪）无防护设施	已建设应急渠、应急池，完成整治	是	
230	丽水市云和县	雾溪水库水源地	一级保护区内存在雾溪村，实际居住人口约150人，农村生活污水处理终端2个	农村生活污水处理终端尾水外引至水库大坝污水处理终端，完成整治	是	
231	丽水市云和县	雾溪水库水源地	一级保护区内有农业种植约2.2万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
232	丽水市云和县	雾溪水库水源地	二级保护区内农业种植约526.7万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
233	丽水市云和县	雾溪水库水源地	二级保护区内有居民，实际居住人口约200人生活污水未全部集中处理	已转移部分居民，加强对分散处理设施监管，完成整治	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
234	丽水市遂昌县	成屏二级电站水库水源地	一级保护区沿水库边有1条电站内部通道	安排门卫，电站内部通道限制社会车辆通行，完成整治	是	
235	丽水市遂昌县	成屏二级电站水库水源地	一级保护区内有水田15.6万平方米	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
236	丽水市遂昌县	成屏二级电站水库水源地	一级保护区内有陈坑、骆村两个自然村共368人	2个村的生活污水经终端收集处理之后生态消纳，完成整治	是	
237	丽水市遂昌县	成屏二级电站水库水源地	二级保护区沿水库边有1条公路	加强管理，完善隔离，完成整治	是	
238	丽水市景宁县	龙潭桥水库水源地	一级保护区内有岭根和龙潭库两座电站	已下发政府关停文件，对龙潭桥水库水源地一级保护区内3座电站实施关闭，并封存电站发电设备等	是	
239	丽水市青田县	小溪青田水源地	一级保护区范围内有农业种植	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	
240	丽水市青田县	小溪青田水源地	大奕行政村，总人口800人，下属大奕、大奕坑、大奕龙、过海、龙须背、石龟、洋山等自然村	生活污水处理终端已整改到位，加密巡查频次，加强监管力度，完成整治	是	
241	丽水市青田县	小溪青田水源地	二级保护区范围内有农业种植	已落实农业污染源管控措施，完成整治	是	