

温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2024〕33号

温州市鹿城区人民政府办公室 关于公布 2024 年度第三批区级重大事故隐患 治理挂牌督办整治单位（区域）名单的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

为确保全区各领域安全生产各项工作措施落到实处，最大限度地减少各类隐患，预防安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。经区政府同意，决定将双藤公路白虎岩隧道东往西方向匝道等 8 家单位（区域）列为 2024 年度第三批区级重大事故隐患治理挂牌督办整治单位（区域），现予以公布。

希各有关督办单位接此通知后，责成上述整治单位落实主体责任，制定事故隐患治理方案，督促落实整治措施。责任单位要

认真履行职责，条块结合，按照隐患整治验收的有关规定，及时督促整治单位制定整治方案，整治完毕后，由责任单位向督办单位提出验收申请，督办单位按规定及时组织验收，验收合格后按规定办理核销手续。

- 附件：1. 2024年度第三批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单
2. 区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

（市公安局交管局一大队联系人：陈奇晟，电话：0577-88550600）

（区安委办联系人：黄炜，电话：0577-88570775）

温州市鹿城区人民政府办公室

2024年8月23日

（此件公开发布）

附件 1

2024 年度第三批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单

序号	整改单位（场所）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
道路交通领域（8）						
1	双藤公路白虎岩隧道东往西方向匝道	双藤公路白虎岩隧道东往西方向匝道	落差较高，匝道急弯处有安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024 年 11 月 30 日
2	双藤公路白虎岩隧道西往东方向匝道	双藤公路白虎岩隧道西往东方向匝道	落差较高，匝道急弯处有安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024 年 11 月 30 日
3	六分线潘岙路路口	六分线潘岙路路口	安全岛与斑马线不一致，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024 年 11 月 30 日

序号	整改单位（场所）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
4	双藤公路白虎岩隧道西往东方向匝道、东往西方向匝道	双藤公路白虎岩隧道西往东方向匝道、东往西方向匝道	路灯基础螺栓裸露，易与非机动车发生碰撞，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年11月30日
5	330国道 K120+600	330国道 K120+600	缺少人行横道标线，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年11月30日
6	330国道 K123+853	330国道 K123+853	缺少人行横道标线，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年11月30日
7	330国道 K112+228	330国道 K112+228	护栏有缺口，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年11月30日
8	石林环线 9KM	石林环线 9KM	连续转弯路段车速快，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	2024年11月30日

附件 2

区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

整治单位(区域)			
地 址(桩号)			
主要负责人		联系电话	
公布文号		整治期限	
整治完成时间		申请验收时间	
隐患内容及 整改情况			
责任单位 意见	签字(盖章) 年 月 日		
督办单位 验收意见	签字(盖章) 年 月 日		
行业主管 单位意见	签字(盖章) 年 月 日		
区安委办 意见	签字(盖章) 年 月 日		

注：1. 本表一式三份，区安委办、督办单位、整改单位各一份。
2. 报送本表时，请附送相关的证明材料，如安全评价报告等。

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，
区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室

2024年8月26日印发
