

单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：镇海区仁爱中学教育集团九龙湖分校项目1#楼

编号：1

施工单位	宁波建工工程集团有限公司	建筑面积	6839.76m ²	工程地点	镇海区九龙湖镇，藤山路北侧，规划河道东侧，金池路西侧
建设单位	宁波市镇海区九龙湖镇人民政府	结构类型	框架结构	工程造价	/
开工日期	2020年10月26日		完工日期	2022年7月1日	
技术资料完整情况	(一) 技术档案和施工管理资料完整。 (二) 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料齐全。				
竣工达到标准情况	(一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二) 工程完工后我单位已对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。 (三) 工程质量保修书已经签署。 (四) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (五) 经监理单位组织竣工预验收合格，我单位出具竣工工程质量报告。竣工工程质量报告已由项目经理和有关负责人审核签字。				
甩项项目和原因	无甩项工作				
施工单位意见：(公章)	 合格，请建设单位组织竣工验收。 项目经理：吴法源 2022年8月25日				
监理单位审核意见：(公章)	 梅少锋 注册号33010965 有效期2022.11.19 总监理工程师：梅少锋 2022年8月25日				
建设单位审批意见：(公章)	 合格 项目负责人：汪建波 2022年8月25日				

本表为竣工工程质量报告的附件，施工单位、监理单位、建设单位各一份。

单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：镇海区仁爱中学教育集团九龙湖分校项目2#楼

编号：1


施工单位	宁波建工工程集团有限公司	建筑面积	7887.34m ²	工程地点	镇海区九龙湖镇，藤山路北侧，规划河道东侧，金池路西侧
建设单位	宁波市镇海区九龙湖镇人民政府	结构类型	框架结构	工程造价	
开工日期	2020年10月26日		完工日期	2022年7月1日	
技术资料完整情况	(一) 技术档案和施工管理资料完整。 (二) 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能试验资料齐全。				
竣工达到标准情况	(一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二) 工程完工后我单位已对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。 (三) 工程质量保修书已经签署。 (四) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (五) 经监理单位组织竣工预验收合格，我单位出具竣工工程质量报告。竣工工程质量报告已由项目经理和有关负责人审核签字。				
甩项项目和原因	无甩项工作				
施工单位意见：(公章)	 合格，请建设单位组织竣工验收。 项目经理：关法融 2022年8月25日				
监理单位审核意见：(公章)	 梅少锋 注册号33010965 有效期2022.11.19 浙江工程建设管理有限公司 总监理工程师：梅少锋 2022年8月25日				
建设单位审批意见：(公章)	 同意 项目负责人：江琪波 2022年8月25日				

本表为竣工工程质量报告的附件，施工单位、监理单位、建设单位各一份。

单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：镇海区仁爱中学教育集团九龙湖分校项目3#楼

编号：1


施工单位	宁波建工工程集团有限公司	建筑面积	6825.99m ²	工程地点	镇海区九龙湖镇，藤山路北侧，规划河道东侧，金池路西侧
建设单位	宁波市镇海区九龙湖镇人民政府	结构类型	框架结构	工程造价	
开工日期	2020年10月26日		完工日期	2022年7月1日	
技术资料完整情况	(一) 技术档案和施工管理资料完整。 (二) 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料齐全。				
竣工达到标准情况	(一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二) 工程完工后我单位已对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。 (三) 工程质量保修书已经签署。 (四) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (五) 经监理单位组织竣工预验收合格，我单位出具竣工工程质量报告。竣工工程质量报告已由项目经理和有关负责人审核签字。				
甩项项目和原因	无甩项工作				
施工单位意见：（公章）  项目经理：吴法顺 2022年8月25日					
监理单位审核意见：（公章）  梅少锋 注册号 33010965 有效期 2022.11.19 总监理工程师：梅少锋 2022年8月25日					
建设单位审批意见：（公章）   项目负责人：汪建波 2022年8月25日					

本表为竣工工程质量报告的附件，施工单位、监理单位、建设单位各一份

单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：镇海区仁爱中学教育集团九龙湖分校项目4#楼

编号：1

施工单位	宁波建工工程集团有限公司	建筑面积	2377.66m ²	工程地点	镇海区九龙湖镇，藤山路北侧，规划河道东侧，金池路西侧
建设单位	宁波市镇海区九龙湖镇人民政府	结构类型	框架结构	工程造价	
开工日期	2020年10月26日		完工日期	2022年7月1日	
技术资料完整情况	(一) 技术档案和施工管理资料完整。 (二) 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料齐全。				
竣工达到标准情况	(一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二) 工程完工后我单位已对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。 (三) 工程质量保修书已经签署。 (四) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (五) 经监理单位组织竣工预验收合格，我单位出具竣工工程质量报告。竣工工程质量报告已由项目经理和有关负责人审核签字。				
甩项项目和原因	无甩项工作				
施工单位意见：（公章）	 项目经理：姜志远 2022年8月25日				
监理单位审核意见：（公章）	 梅少锋 注册号33010965 有效期2022.11.19 总监理工程师：梅少锋 2022年8月25日				
建设单位审批意见：（公章）	  同意 项目负责人：江琪波 2022年8月25日				

本表为竣工工程质量报告的附件，施工单位、监理单位、建设单位各一份

单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：镇海区仁爱中学教育集团九龙湖分校项目5#楼


编号：1

施工单位	宁波建工工程集团有限公司	建筑面积	4827.26m ²	工程地点	镇海区九龙湖镇，藤山路北侧，规划河道东侧，金池路西侧
建设单位	宁波市镇海区九龙湖镇人民政府	结构类型	框架结构	工程造价	
开工日期	2020年10月26日		完工日期	2022年7月1日	
技术资料完整情况	(一) 技术档案和施工管理资料完整。 (二) 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料齐全。				
竣工达到标准情况	(一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二) 工程完工后我单位已对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。 (三) 工程质量保修书已经签署。 (四) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (五) 经监理单位组织竣工预验收合格，我单位出具竣工工程质量报告。竣工工程质量报告已由项目经理和有关负责人审核签字。				
甩项项目和原因	无甩项工作				
施工单位意见：（公章）  项目经理：吴法朋 2022年8月15日					
监理单位审核意见：（公章）  梅少锋 注册号33010965 有效期2022.11.19 总监理工程师：梅少锋 2022年8月15日					
建设单位审批意见：（公章）   项目负责人：汪琪华 2022年8月15日					

本表为竣工工程质量报告的附件，施工单位、监理单位、建设单位各一份。

单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：镇海区仁爱中学教育集团九龙湖分校项目主入口连廊、门卫 编号：1

施工单位	宁波建工工程集团有限公司	建筑面积	92.14m ²	工程地点	镇海区九龙湖镇，藤山路北侧，规划河道东侧，金池路西侧
建设单位	宁波市镇海区九龙湖镇人民政府	结构类型	框架结构	工程造价	
开工日期	2020年10月26日		完工日期	2022年7月1日	
技术资料完整情况	（一）技术档案和施工管理资料完整。 （二）工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料齐全。				
竣工达到标准情况	（一）完成工程设计和合同约定的各项内容。 （二）工程完工后我单位已对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。 （三）工程质量保修书已经签署。 （四）建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 （五）经监理单位组织竣工预验收合格，我单位出具竣工工程质量报告。竣工工程质量报告已由项目经理和有关负责人审核签字。				
甩项项目和原因	无甩项工作				
施工单位意见：（公章）  项目经理：关志刚 2022年8月25日					
监理单位审核意见：（公章）   梅少锋 注册号 33010965 有效期 2022.11.19 总监理工程师：梅少锋 2022年8月25日					
建设单位审批意见：（公章） 同意   项目负责人：江琪琪 2022年8月25日					

本表为竣工工程质量报告的附件，施工单位、监理单位、建设单位各一份。

单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：镇海区仁爱中学教育集团九龙湖分校项目地下室

编号：1

施工单位	宁波建工工程集团有限公司	建筑面积	9717.31m ²	工程地点	镇海区九龙湖镇，藤山路北侧，规划河道东侧，金池路西侧
建设单位	宁波市镇海区九龙湖镇人民政府	结构类型	框架结构	工程造价	
开工日期	2020年10月26日		完工日期	2022年7月1日	
技术资料完整情况	(一) 技术档案和施工管理资料完整。 (二) 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料齐全。				
竣工达到标准情况	(一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二) 工程完工后我单位已对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。 (三) 工程质量保修书已经签署。 (四) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (五) 经监理单位组织竣工预验收合格，我单位出具竣工工程质量报告。竣工工程质量报告已由项目经理和有关负责人审核签字。				
甩项项目和原因	无甩项工作				
施工单位意见：（公章）	 项目经理：袁法利 2022年8月15日				
监理单位审核意见：（公章）	 梅少锋 注册号33010965 有效期2022.11.19 2022年8月15日				
建设单位审批意见：（公章）	 同意 项目负责人：王琪波 2022年8月15日				

本表为竣工工程质量报告的附件，施工单位、监理单位、建设单位各一份。